

نیا مخصوصی

استان تهران

شماره ۷ خرداد و تیر ۹۱ دوره پنجم سال پانزدهم

معضل کیفیت ساخت و ساز شهری

مترو: حمل و نقل پاک، ارزان و سریع

درس های برگرفته از یک حادثه آتش سوزی

ریزش ساختمان های مجاور در اثر گودبرداری

مطالعه سیستمی علل و عوامل بروز حوادث ساختمانی

نایب قهرمانی بانوان تیرانداز استان تهران در دومین المپیاد ورزشی



سازمانی در خدمت المپیک لندن



نیای مهندسی

استان تهران

شماره ۷ خرداد و تیر ۱۳۹۱ دوره پنجم سال پانزدهم



۲	سخن اول: مهندسان و حوادث ساخت‌نام
۴	اطلی تراکنشوند
۶	گفت و گو با نایاب ریپرس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
۸	گفت و گو با ریپرس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
۱۰	سوداگر فیضی
۱۲	گفت و گو با مدیر هیات مدیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
۱۴	سوداگر فیضی
۱۶	مطالعه سیستمی عالی و عوامل پرور حوادث ساخت‌نام
۱۸	سنجی‌گردانی اصل
۲۰	معضل کیفیت ساخت و ساز شهری
۲۲	چارچوب ایمنی
۲۴	مترو، حمل و نقل پاک، ارزان و سریع
۲۶	حیدرضا ارشاد‌منش
۲۸	درس‌های برگرفته از پک جاده آتش سوزی
۳۰	سعید بختیاری - زهره ابروره باشی
۳۲	ریزیش ساخت‌نام‌های مجاور در اثر گودبرداری
۳۴	سعید سیسین
۳۶	ریزیش ساخت‌نام پنج طبقه در تهران
۳۸	چه کسی زیر آوار ساز و بفروش‌ها من ماند؟
۴۰	روزنامه شرق - ایده‌ایاز
۴۲	آیینه‌نامه ایمن ساخت‌نام کارگاهها
۴۴	نامه اینجمن صنایع مهندسان مشاور طراح و ناظر در مورد حوادث ساخت‌نام
۴۶	اسپن ارندیان - دیربر اینجمن
۴۸	نگاهی به روند ارایه بازاری، نظرارت و اجرای لوله کشی گاز طانگی و تجاری
۵۰	فرشاد ابریخانی
۵۲	گزارش اجتماعی فعالیت هیات نظارت بر دفاتر نایاب‌گی
۵۴	اولین اسنایدل از زاد
۵۶	نگاهی به دهکده المپیک ۲۰۱۲ لندن
۵۸	نگاهی به معنایی عاصمر مکریک
۶۰	سیده میثیر حسوب از زاد
۶۲	گزارش هم‌دانشی خانه طرب زندگی طوب
۶۴	سنجی‌گردان
۶۶	گزارش نخستین همایش ملی بهداشت حرفا‌ی و اینتی در کارگاه‌های ساخت‌نام
۶۸	سنجی‌گردان
۷۰	نایاب قهرمانی پتوان تبرانداز استان تهران در دوینین المپیاد ورزشی
۷۲	مرتفقیت مبتکران ایرانی در طراحی "موتور هیدرولیک"
۷۴	معرفی کتاب
۷۶	دستور العمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستحب
۷۸	نظارت و پیزه بر ساخت و ساز
۸۰	سازمان هیچ‌گونه مسوولیتی نسبت به مفاد آگهی‌های منتشر شده ندارد
۸۲	مقاله‌های منتدرج از امایانگر مواضع و دیدگاه‌های سازمان و نشریه
۸۴	پیام نیست و نویسنده‌گان شخصاً مسوول مترادفات مطالب خود هستند
۸۶	» سازمان هیچ‌گونه مسوولیتی نسبت به مفاد آگهی‌های منتشر شده ندارد
۸۸	» مقاله‌های منتدرج از امایانگر مواضع و دیدگاه‌های سازمان و نشریه
۹۰	» پیام نیست و نویسنده‌گان شخصاً مسوول مترادفات مطالب خود هستند
۹۲	» از پذیرش مقالاتی که قبلاً جایز شده است مغایری

بنام مهندسی



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

صاحب امتیاز:

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مدیر مسؤول:

علی تراکنشوند

هیات تحریریه:

آتوش اسماعیل‌زاد / عیاس اکبرپور / فرشاد امیر خانی

بهنام امینی / مهدی بیات مختاری / اعلی تراکنشوند

مسکن خسروی فر / متوجهه شیبانی اصل

محمد رضاعظربیجان / هوشنگ کاتب احمدی / داود مجیدی

مهتاب ملکی / شمس تویخت دوبلان

دیبر تحریریه و مدیر اجرایی:

سوداگر فیضی

خبرنگار:

محبوبه پوردوستار

طراحی و صفحه‌آرایی:

وحید محمدخانی - تبیه محمدی شکیب

مسؤول اگهی‌ها:

مزدک محیوب‌زاد - عمراد: ۹۱۲۱۴۸۲۷۴۸

نشان: شهرک قدس (غرب) - فاز یک - خیابان ایران زمین
خیابان گلستان - نبش کوچه یک - پلاک ۱۲

نکس دفتر تحریریه:

۸۸۵۱۹۶

تلفن: ۱۵۹-۱۵۸ - داخلی: ۸۸۵۱۹۶

Email: payam.nezam@gmail.com

آدرس سایت سازمان:

www.tceo.ir

شمارگان: ۴۰۰۰

شایوط ارسال مقاله

- ۱- تشویه نظام مهندسی از مقالات آثار تحقیقی و ترجیحه های مقدمه‌گذاران و نویسنده‌گان استقبال می‌کند.
- ۲- اطلاع جهت ارسال مقاله‌ها به نکات زیر توجه فرمایید:
- ۳- مقاله‌ها به صورت نایاب شده و روی یک طرف گذاشت با ذکر تلقن تعامل فرستاده شوند.
- ۴- در صورت ارسال ترجمه، اصل مطلب به پیوست ارسال شود.
- ۵- عکس‌ها، شکل‌ها و نمودارها به صورت مجلزاً به همراه CD ارسال شود.
- ۶- نشریه در ویرایش و کوتاه کردن مطالعه آزاد است.
- ۷- اصل مقاله ارسالی برگشت داده نمی‌شود.
- ۸- از پذیرش مقالاتی که قبلاً جایز شده است مغایری.

» سازمان هیچ‌گونه مسوولیتی نسبت به مفاد آگهی‌های منتشر شده ندارد

» مقاله‌های منتدرج از امایانگر مواضع و دیدگاه‌های سازمان و نشریه

پیام نیست و نویسنده‌گان شخصاً مسوول مترادفات مطالب خود

هستند

سخن اول

مهندسان و حوادث ساختمانی

رویداد حوادث ساختمانی بی دربی اخیر و مرگ و میر و آسیب‌های مالی و جانی ناشی از آن و تبعات اجتماعی آن همچنین موارد مطرح شده نسبت به مهندسان و نقش آنان در جلوگیری از پیشامد این حوادث، هشداری بسیار مهم برای کلیه مهندسان فعال در بخش ساختمان، اعم از حقیقی و حقوقی و اعم از طراح، سازنده (مجری)، ناظر، تهیه کننده گزارش ژئوتکنیکی و سایر همکاران محترم است تا اهتمام لازم را نسبت به دقت فراوان در ارایه خدمات مهندسی معمول دارند و به شیوه صحیح و قانونی عمل کنند تا از قرارگیری در معرض اتهام جلوگیری شود. آنچه مسلم است کار مهندسی ضمن اینکه امری مقدس و مورد احترام جامعه است، در ذات خود مسؤولیت‌های سنگینی را برای دارنده آن یعنی مهندس به همراه دارد. دارا بودن مسؤولیت (به معنای پاسخگویی) به خودی خود، نه تنها عیبی بر شمرده نمی‌شود، بلکه موجب افتخار است که هر شخص به طور مسؤولانه کار و وظیفه خود را انجام دهد. آنچه نامناسب پنداشته می‌شود،



علی ترکاشوند
مدیر مسؤول

گزارش تخلف حسب مورد به مرجع صدور پروانه ساختمان، اجرای عملیات ساختمانی توسط سازنده (مجری) با توجه به ترتیبات و شرح وظایف مقرر در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) .

۴- مراحل مختلف و اقدامات خود را به طور صحیح مستندسازی و حفظ کنند .

۵- از پدیده های مذموم نظیر امضای برگ های تعهد و نقشه های تهیه شده توسط اشخاص غیر (امضافروشی) ، قراردادن مدارک هویتی و تحصیلی در اختیار دیگران (مدرک فروشی) و پروانه اشتغال بکار مهندسی بدون حضور و کار در اشخاص حقوقی به این اشخاص که بعضًا توسط افراد فاقد صلاحیت تاسیس و اداره می شود (پروانه فروشی) یا قراردادن مهر و سربرگ در اختیار غیر در قبال اخذ وجهه که عمدتاً وجوده نازلی است اما تبعات بسیار نامطلوب و محکومیت های سنگین برای عاملان آن در بر دارد ، اکیداً و مطلق خودداری کنند .

امید است با دقت و توجه همکاران محترم ، در پروژه هایی که به طور کامل توسط مهندسان طراحی ، اجرا و نظارت می شود ، هرگز شاهد هیچ حادثه ای نباشیم تا بتوان گفت دخالت افراد فاقد صلاحیت و عدم رعایت ضوابط الزامی از جمله مقررات ملی ساختمان توسط این اشخاص ، عامل اصلی و عمدی این حوادث است و اگر کاری واقعاً مهندسی باشد نه تنها کیفیت ، زمان و هزینه آن در حد بهینه خواهد بود ، بلکه بدون حادثه به پایان خواهد رسید .

متهم شدن و آنچه نامطلوب شمرده می شود ، محکومیت است . بدینهی است با انجام وظایف به نحو درست و با دقت کافی و در چهار چوب ترتیبات مقرر و قوانین جاری و در امور مهندسی ساختمان براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان ، هیچ گونه موجبی برای متهم شدن مهندسان باقی نمی ماند . در این راستا ، نظر همکاران محترم را به توصیه های زیر جلب می کند :

۱- در پذیرش خدمات مهندسی - هرگونه خدمات - حتماً نسبت به انعقاد قرارداد مكتوب با متن صحیح و مناسب اقدام کنید . توجه فرمایید بعض اقدامات مشاهده می شود که از نظر قانونی باطل بوده و مندرجات آن مغایر حقوق طرفین است .

۲- خدمات مهندسی مورد تعهد را مشخصاً و با دقت کامل انجام دهنند . واگذاری وظایف مهندسی که براساس پروانه اشتغال به کار مهندسی صورت می گیرد ، قائم به شخص دارنده پروانه است و هرگونه واگذاری ، وکالت و انجام خدمات توسط شخص دیگر ، تحت هر عنوان غیرقانونی است .

۳- حسب مورد در انجام خدمات مهندسی ، تمام امور را به طور کامل انجام دهنند : (تهیه طرح ، نقشه ها و مشخصات فنی به طور کامل برای طراحان ، بازدیدهای مستمر و ارایه تذکر کتبی به سازنده (مجری) و ارایه به موقع گزارش های مرحله ای یا

مهم‌ترین ضرورت بخش ساختمان اصلاح قوانین و بازنگری آنهاست



علی ترکاشوند دارای فوق لیسانس مهندسی خاک و پی است. وی در عرصه‌های مختلف خدمات مهندسی در بخش دولتی و خصوصی فعال بوده و نخستین سمت او در سازمان نظام مهندسی ساختمان، ریاست دفتر نمایندگی کرج بود. از سایر سمت‌های وی می‌توان، شهردار کرج، شهردار منطقه ۵ تهران، مدیرعامل شرکت یادمان سازه (برج میلاد تهران) در گذشته و معاونت وزیر ورزش و مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی در حال حاضر را برشمود. وی سه دوره عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و در سال اول دوره چهارم، ریس این سازمان بوده و در حال حاضر نایب ریس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران است. با وی درباره تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در بخش ساختمان به گفت و گو نشسته‌ایم که ما حاصل آن را می‌خوانید.

سال جهاد اقتصادی، سال تولید ملی را مطرح می‌فرمایند، خود نشانگر توالی منطقی و دقیق در جهت‌گیری این نامگذاری‌ها و ارتباط و تداوم آنها نشان از تدبیر مبتنی بر برنامه و پشتونه فکری است. بنابراین، این تدبیر باید در بخش‌های مختلف اقتصادی فارغ "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" را در بخش ساختمان چگونه می‌بینید؟ ابتدا باید عرض کنم اگر به نامگذاری سال‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری دقت شود، یک سلسله اندیشمندی و هوشمندی را در آن می‌بینیم. اینکه پس از

از شعارگرایی، به صورت واقعی و عملی اجرایی شود. وقتی مقام معظم رهبری به این نامگذاری میپردازند، توجه عمیق ایشان به اهمیت حیاتی و بسیار مهم این نکته برای کشور است. مساله تولید ملی و افزایش بهرهوری تولیدات داخلی با توجه به تحریم‌های اقتصادی و ظرفیت فراوان و پتانسیل‌های بسیار مهم کشور که بعض‌حتی دست نخورده است، در این برده زمانی دارای اهمیت بسزایی است. لذا در تمام بخش‌های اقتصادی باید نصب‌العین و ملاک عمل قرار گیرد. در بخش ساختمان این امر اهمیت بسیار فراوانی دارد زیرا بخش عمده‌ای از اقتصاد مملکت در بخش ساختمان جریان دارد و سرمایه‌های فراوان و کلان در بخش دولتی و خصوصی در این بخش صرف و هزینه می‌شود و گردش مالی و اشتغال‌زایی زیادی در این زمینه وجود دارد. ذخایر خدادادی، لطف پروردگار در منابع مانند باد و تابش خورشید در طول سال که می‌توان برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان‌ها به کار بست، ذخایر معدنی و متنوع برای تولید مصالح ساختمان، مهندسان و کارآفرینان کارآزموده و پتانسیل‌های دیگر از منابع عظیم تولید ملی در بخش ساختمان است، لذا در امر "حمایت از کار ایرانی" نیز، بخش ساختمان، پتانسیل لازم را برای اشتغال پایدار دارد، چه در صنایع مربوط به ساختمان و چه در بخش خدمات مهندسی و اجرای ساختمان و حتی نگهداری و تعمیر آن.

که در بخش صنعت و دوم طراحی و اجرای ساختمان که اختصاصاً در بخش ساختمان قابل مطالعه است. برای حمایت از تولید ملی در هر دو بخش بازنگری در قوانین مربوط بسیار ضروری است، وجود قوانین موازی و متناقض، به ویژه در امر واردات برخی از مصالح که با حمایت از تولید مغایرت دارد، فراهم سازی زمینه رقابت با محصولات خارجی، مسائل مربوط به بیمه، مالیات و عوارض مختلف، همچنین حامل‌های سوخت در این راستا باید مورد توجه و اصلاح و بازنگری قرار گیرد. به طور اختصاصی در بخش ساختمان، مهم‌ترین ضرورت موجود، اصلاح قوانین و بازنگری آنهاست. یکسان سازی نظام فنی و اجرایی کشور در بخش ساختمان با نظام ساخت و ساز شهری و روستایی نکته‌ای بسیار مهم است. بازنگری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و حذف و اصلاح موارد موازی و متناقض با قوانین دیگر نیز در همین راستا بسیار ضروری است.

نقش مهندسان در امر تولید ملی چیست؟

الحق مهندسان یکی از مهم‌ترین ارکان تولید ملی هستند. در امر توسعه، مهم‌ترین بخش، نیروی انسانی کارآمد است و کارآمدترین آن مهندسان هستند. از قدیم بارها شنیده‌ایم، اگر ساخته‌های دست مهندسان را از روی زمین بردارند، مصنوع دیگری باقی نمی‌ماند. این اشرف مخلوقات، توانمندی‌های فراوانی دارد که باید به درستی مدیریت و هدایت شود. حمایت‌های قانونی از مهندسان، فراهم کردن زمینه دسترسی بدون تبعیض به فرصت‌های شغلی، حذف کاغذ بازی‌های زاید در امر تولید.

**وجود قوانین
موازی و متناقض
بويژه در امر واردات
برخی از مصالح
که با حمایت از تولید
مغایرت دارد
فراهم سازی
زمینه رقابت
با محصولات خارجی
مسایل مربوط به بیمه
مالیات و عوارض مختلف
همچنین
حامل‌های سوخت
باید مورد توجه
و اصلاح و بازنگری
قرار گیرد**



در حمایت از تولید ملی در بخش ساختمان چه چالش‌هایی وجود دارد؟
این امر را باید در دو قسمت جداگانه بررسی کرد. نخست مصالح ساختمان

۹۹ سازمان استاندارد و سایر مراجع مسؤول در امر استاندارد باید قویاً و بطور قاطع از تولید، واردات و فروش مصالح و فراوردهای ساختمانی

جلوگیری کنند
توقع اینکه
مهندسان ناظر
از کاربرد مصالح
غیر استاندارد
مانع کنند

توقع نادرست و تکلیفی
خارج از توان ناظران
ساختمانی است



قراردادن مهر و سربرگ در اختیار اشخاص غیر، فروش پروانه اشتغال به شرکت‌ها همه از کارهای زشت و مذمومی است که چهره مهندسی را خدشه‌دار می‌کند و نه تنها ضد تولید است، بلکه باعث بی‌اعتمادی وسیع جامعه به کل مهندسان می‌شود و مهندسی که به ظاهر تصور می‌کند مبلغی به راحتی و بدون دردسر بدست آورده است، آینده حرفاًی خود و دیگران را نیز تباہ می‌کند. بنابراین لازمه تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جدید که نشانگر اهمیت بسیار زیاد و حیاتی حمایت از تولید ملی است، می‌تواند بر حمایت از نیروی کار دانا و توانا استوار باشد.

به بخش مصالح ساختمانی اشاره کردید، در این زمینه چه نکات عمده‌ای مطرح است؟

در این راستا باید اول از همه به خوبی‌واری بررسیم که ایرانی می‌تواند کالای برتر با کیفیت برتر و بهتر از نمونه خارجی تولید کند. نخستین زمینه در این امر، فرهنگ‌سازی و حمایت از تولید ملی است. برای نیل به این هدف باید در قوانین مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری تجدیدنظر شود، قوانین مانع از تولید و رونق تولید ملی بازنگری شود. اختصاص یارانه به تولید و سیاست‌های تشویقی برای کاهش هزینه‌های تولید، حفظ و افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری و فراهم‌سازی امکان رقابت با تولیدات خارجی در بازار داخلی و بازارهای خارجی از روش‌های مناسب برای تأمین این اهداف است، اما این اقدامات باید با کنترل دقیق و بدون کاغذبازی و فرستاده‌سوزی انجام شود تا ضمن تأمین خواسته، از بپراهه رفتن

مهندنس باید به سمت کارآفرینی سوق داده شود و در این راه باید از دغدغه گذران زندگی و هزینه معاش خود آسوده باشد. ایجاد، تقویت و حمایت از انگیزه‌های شرافتمندانه برای کار و تولید باید اولویت خاصی داشته باشد، بین فرد مسؤول، کارکن و وظیفه‌شناس با دیگری تفاوت معنی‌داری باشد و از خدمات شایسته و مسؤولانه قدرشناصی شود. از طریق تسهیلات بانکی، در اختیار گذاشتن منابع لازم برای مهندسان مانند زمین و موافقه‌های اصولی و معافیت‌های مالیاتی و پوشش‌های بیمه‌ای از آنان حمایت شود و از پرداخت هزینه‌های مختلف برای فعالیت‌های مهندسی معاف شوند. اعطای امکانات مناسب زندگی، مالی و تحقیقاتی و شرایط مناسب کار، منشاء تولید نیوت فراوان از رهگذر تحقق ایده‌های خلاقانه است. همه این گفته‌ها وابسته به این است که اقتصاد دانامحور باشد. اقتصاد دانامحور به نخبگان جامعه توجه می‌کند. در اینجا تعهد واقعی و درونی با تخصص کارا ترکیب می‌شود. نه تعهد ظاهري و نه عنوان بدون مایه تخصصی به کار نمی‌آید. در بررسی اقتصادهای پیشرفته جهانی ملاحظه می‌شود که رمز و راز پیشرفت و توسعه آنها و موقفيت چشمگیر اقتصادي شان در توجه به نخبگان جامعه نهفته است. البته خود مهندسان هم وظیفه و مسؤولیت بسیار سنگینی بر عهده دارند. رعایت اخلاق حرفه‌ای بویژه در مقابل اعتماد جامعه و حکومت اسلامی به آنان و توجه دقیق به کیفیت مطلوب خدمات، خود نکته‌ای بسیار اساسی و حائز اهمیت است. موارد ناپسندی چون امضافروشی، مدرک فروشی،

بهره‌وری و ایجاد شرایط بهینه، همچنین رفع موانع با حضور همه نهادهای ذیربسط در بخش ساختمان تشکیل شود. در این کمیته مواردی از جمله نکات زیر را می‌توان مدنظر

احتمالی تسهیلات فراهم شده، جلوگیری شود. ایجاد محدودیت از قبیل افزایش تعرفه گمرکی برای مصالح و فرآورده‌هایی که نمونه مشابه داخلی دارند نیز باید مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد. یک نکته بسیار اساسی و مهم در مصالح و فرآورده‌های ساختمانی، موضوع استاندارد بودن آنهاست. سازمان استاندارد و سایر مراجع مسؤول در امر استاندارد باید قویاً و بطور قاطع از تولید، واردات و فروش مصالح و فرآورده‌های ساختمانی جداً جلوگیری کنند. توقع اینکه مهندس ناظر از کاربرد مصالح غیر استاندارد ممانعت کند، توقع نادرست و تکلیفی خارج از توان ناظران ساختمانی است. مهندس ناظر چگونه می‌تواند از استفاده از مصالحی که با فراغ بال به صورت غیر استاندارد تولید شده و آزادانه، بدون هیچ گونه ترسی فروخته می‌شود و بعضی کارفرمای آنگاه نیز به دلیل ارزانی، آن را ترجیح می‌دهد، جلوگیری کند.

برخی حوادث ساختمانی ناشی از استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد در سال‌های اخیر که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از هموطنان ما شد، به روشنی اهمیت این امر مهم را مشخص می‌کند. مصالح استاندارد قابلیت رقابت در بازار جهانی را نیز دارد که با اعمال سیاست اقتصادی در بخش صادرات یا پذیرش بخشی از هزینه صادرات اقلام تولیدی به کشورهای دیگر، موجب ارز آوری و ازدیاد اشتغال می‌شود. توجه کنید که با حجم عظیم حدود سیصد رده مختلف صنعتی در این بخش امکان نیل به چه توفیق

قرارداد: افزایش تعهدات شغلی، تنظیم و اعمال سیاست‌های تشویقی، حمایت از ابداعات و اختراعات و پیشنهادهای عملی و اجرایی، تعریف پروژه‌های مختلف تحقیقاتی به منظور شناخت و رفع موانع موجود و ایجاد شرایط مطلوب، بررسی مشکلات موجود، بويژه از لحاظ فرآیندی، اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی، روش‌های حمایت و ترویج فناوری‌های نوین و مقررات ملی ساختمان، آموزش و بازآموزی هدفمند در همه سطوح مهندسی ساختمان و هدفمند کردن تسهیلات برای جلوگیری از انحراف آنها.

برای برنامه‌ریزی جامع و ایجاد هماهنگی در تحقق مواردی که اشاره کردید، چه مکانیزمی را پیشنهاد می‌کنید؟ به نظرم باید یک کمیته ملی با اختیارات تام با هدف افزایش




نخست آنکه آرای شورای انتظامی استان بدوى است و شورای انتظامی نظام مهندسی، مرجع تجدید نظر است در صورتی که مهندسان عضو محکومیت حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی بگیرند. ظرف یک ماه می‌توانند در خواست تجدید نظر کنند و این در خواست را به شورای انتظامی استان یا دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی تسلیم کنند. در خواست تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گرفته و رای بدوى صادره تایید، تعدیل یا تغییر داده می‌شود. **دوم** اینکه شورای انتظامی نظام مهندسی که مرجع تجدیدنظر بوده و رای قطعی را صادر می‌کند، دارای ۵ عضو است که ۲ عضو به معرفی وزیر راه و شهرسازی، ۲ عضو به معرفی شورای مرکزی و یک عضو حقوقدان به معرفی ریاست قوه قضائیه است.

سوم آنکه وفق ماده ۸۵ آیین‌نامه اجرایی قانون، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از صاحب کار، زیان دیده از تخلف یا سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان ساختمان اعم از عضو یا دارنده پروانه اشتغال، شکایتی در مورد تخلفات حرفه‌ای، انضباطی یا انتظامی ایشان داشته باشند می‌توانند شکایت خود را بطور کنی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک مربوطه به دبیرخانه نظام مهندسی استان ارسال کرده یا تحويل دهنند. قابل ذکر است که در حال حاضر طرح شکایت رسیدگی و انشای رای بدوى و قطعی از ابتدای سال ۱۳۹۱ برابر موافقت شورای انتظامی نظام مهندسی و ابلاغ آن توسط ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان در شورای انتظامی استان‌های کشور به صورت الکترونیکی و از طریق تازنامی شورای انتظامی صورت می‌پذیرد.

چهارم اینکه در پنج دوره گذشته اگر اعضای کل فرما در جار مشکل شده‌اند، شکایت خود را فقط می‌توانند در مراجع قضایی طرح کنند و چون رسیدگی به چنین پرونده‌های امری تخصصی است، مشکل است که دادگاه‌ها اعم از حقوقی یا کیفری بتوانند در مورد امری تخصصی بدون حضور کارشناس متخصص بدرستی قضاوت کند در حقیقت در راستای استیفاده حقوق مهندسان عضو خلاصه حقوقی داریم و انتظارات اعضاء از این بابت تأمین نشده است. البته از دوره سوم برای تاسیس و تشکیل

در راستای استیفاده حقوقی مهندسان عضو، خلاصه حقوقی داریم



میرمحمدین‌الدین حکمیان فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته معماری از دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) در سال ۱۳۵۳ است. وی عضو هیأت مدیره دوره سوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و عضو شورای انتظامی استان یاد شده در دوره‌های چهارم و پنجم است.

در مورد نحوه تشکیل شورای انتظامی استان توضیح دهید.

برابر ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی مشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رییس دادگستری استان و ۲ تا ۴ نفر مهندس دارای سابقه حرفه‌ای و خوشنام در حرفه است که با انتخاب و معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند، خواهد بود. انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.

در مورد عملکرد شورای انتظامی استان در دوره پنجم و دوره‌های قبل و روند رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضا سازمان استان توضیح دهید.

گفت و گو: سودابه قیصری



مهندسان و مهندسی در کشور زمانی از انضباط و نظم خاصی برخوردار بوده است. اما اکنون چقدر مهندسان ما در حرفه به تعریفه تعیین شده تقید دارند؟ اگر مهندس موظف شود که قانون را رعایت کند، بسیاری از مشکلات حل می شود. هیات مدیره باید تمهداتی بیندیشدو به طریقی اجازه فعالیت به مهندس بدهد که او اجازه تخلف را به خود ندهد.

در بخش نظارت کدام اتهامات بیشتر وارد بوده است؟

در ابتدای کار مسایلی همچون شروع به کار عملیات، تخریب و گودبرداری و در مراحل پایانی، گزارش پایان کار، بیشترین موارد شکایتها را به خود اختصاص می دهد. در رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان عضو، چقدر نقش مهندس ناظر را در حادث گودبرداری موثر می‌دانید؟

پیش آمده که ساختمانی در حال گودبرداری دچار ریش شده اما مهندس ناظر به موقع گزارش عدم اجرای صحیح اینمن سازی همچوای‌ها را داده است و از مر جع صدور پروانه (شهرداری) خواسته که از ادامه فعالیت ساختمانی جلوگیری کند. در چنین موردی، تخلف متوجه مهندس ناظر تواهد بود. در غیر این صورت مهندس ناظر قصور کرده و در نتیجه مرتکب تخلف حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی شده است.

پرداخت حق الزحمه توسط مالک یک تعهد قراردادی است اما اینکه پایان کار اگر ساختمان خلافی نداشته باشد ناظر نمی‌تواند پایان کار رانگه دارد به این دلیل که مالک تعهد خود را التجام دهد. در این زمینه در روند رسیدگی به شکایت‌ها، شورا به چه صورت برخورد می‌کند؟ چه پیشنهادی دارید که مهندسان به این مرحله نرسند؟

متاسفانه رفتار هر دو دیگر مسیر نادرست است. مساله انجام خدمات حرفه‌ای هیچ ارتباطی با این ندارد که مهندس ناظر حق الزحمه نظارت خود را دریافت کرده باشد. عدم تسلیم گزارش پایان کار یک تخلف انضباطی است و با آن برخورد می‌کنیم و اگر کار را درست انجام نداده باشد که تخلف حرفه‌ای هم به آن اضافه می‌شود. البته بارها پیش آمده که مهندس ناظر چون گزارش‌هایی در مورد تخلف تسلیم شهرداری

جنبهای حقوقی آن غلبه دارد. ضمن اینکه قانون گذار برای تطبیق آرای شورای انتظامی با موازین قانونی، یک عضو حقوقدان را پیش‌بینی کرده است.

در سال گذشته عملکرد شورای انتظامی استان تهران چگونه بوده و بیشتر تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی در چه زمینه‌ای بوده است؟

دوره چهارم و تا قبل از تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، تخلفات وسیع‌تری وجود داشت، بطوطی که در یک دوره سه ساله بیش از ۴۰۰۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که ۸۰ درصد پرونده‌های کل کشور را تشکیل می‌داد. در این دوره حدود ۹۰ درصد از آرای بدوي شورای انتظامی مورد تایید قرار گرفت، ۳ درصد تعدیل و بقیه

تغییر یافت.

بیشتر شکایتها مربوط به نظارت بر حسن اجرای احداث ساختمان وفق ماده ۳۰ قانون بوده است. در واقع "ناظر مندرج در پروانه ساختمان" دلایل امضای مجاز است و تازمانی که پروانه را امضان نکند، پروانه صادر نمی‌شود. ممکن است در طول احداث بنا اختلافاتی بین مهندس ناظر و مالک به وجود آید. بسیار اتفاق می‌افتد که مهندس ناظر می‌خواهد مطابق مقررات پیش روید، اما مالک نمی‌خواهد. گاهی هم مهندس با مبلغ ناچیزی پروانه را امضای کند و در هر مرحله از کار، انتظار وجهی دارد که روش درستی نیست. در اینجا سازمان استان باید به کمک شورا باید و در این زمینه پیشگیری کند و برای این کار سازمان استان می‌تواند قراردادهای یکسان برای مراحل مختلف خدمات مهندسی تهیه و تدوین کند.

در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظمات اداری) تأسیس دفتر مهندسی در اجرا و طراحی الزامی شده است اما در عمل بارها با اختلافاتی مواجه هستیم. زیرا فرد پروانه خود را در اختیار شخص حقوقی قرار داده و در طی کار به مشکل برخورد نهاده که اغلب مسایل مالی است و مرجع رسیدگی به آنها شورای انتظامی نیست. چه باید کرد که این تقید درونی و اخلاق حرفه‌ای در مهندسان به وجود آید و خودکنترلی در بین آنان عام شود و جلوی امضافروشی، پروانه فروشی و مدرک فروشی گرفته شود؟


دادگاه یا شورای حل اختلاف تخصصی در زمینه مهندسی ساختمان، مطابق با صنوف و حرف مشابه، اقداماتی شروع شده و در حال پیگیری هستیم.

در برخی نهادهای مشابه، مراجع رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای دارای دو بخش دادرسای انتظامی و دادگاه انتظامی است. در همه دنیا نهاد تحقیق کننده از نهاد رسیدگی کننده جداست. با فرض اینکه سرعت عمل وجود داشته باشد به نظر شما این جداسازی خوب است یا نه؟ البته خوب است البته باید در قانون و آینین نامه اجرایی آن تغییرات لازم به عمل آید. ضمناً شاید قانون گذار در این مقوله بادقت و وسوس بیشتری عمل کرده چون می‌گوید اگر شورا تشخیص دهد که یک مساله نیاز به کارشناسی وسیع‌تری دارد از کارشناسان ماده ۲۷ یا کارشناسان رسمی دادگستری استفاده می‌کند این کارشناسان مستقل هستند. ضمن اینکه می‌گوید شورا می‌تواند به منظور حصول دقت و اطمینان خاطر و اقانع به اینکه بتواند تصمیم‌گیری کند از گروه‌های تخصصی استفاده کند. به علاوه قانون گذار در جای دیگری که نقش دادرسرا به مرجع نظارت عالی یعنی وزارت راه و شهرسازی و اگذار کرده و گفته است نظارت عالیه بر عملکرد یا فعالیت حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان در ساخت و ساز شهری توسعه وزارت راه و شهرسازی صورت می‌گیرد. ضمن اینکه به هیات مدیره سازمان استان نیز اختیار داده، در صورت برخورد به تخلفاتی از این قبیل آن را راساً و بدون دریافت شکایت به شورای انتظامی استان اعلام کند.

آیا نمی‌توان برای مهندسانی که صلاحیت داشته و خوشنام هستند، دوره‌های عالی حقوقی برگزار کرد و از آنها در دادگاه استفاده کرد تا دادگاهی کامل‌ا تخصصی برگزار شود؟ کار مارسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی است. ما کار حقوقی صرف نمی‌کنیم. فرض کنید فردی شکایت می‌کند که فعالیت حرفه‌ای یک مهندس منطبق بر قراردادش نیست یا مطابق مقررات ملی ساختمان صورت نمی‌گیرد، افرادی که در مرجع رسیدگی حضور دارند خوشنام و در کار خود حرفه‌ای هستند، پس جنبه‌های حرفه‌ای مساله به

به تایید شورای عالی از طریق شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان به سراسر کشور ابلاغ شد. حسن این کار رسیدگی با دقت بیشتر، جلوگیری از تضییع حقوق مهندسان و جلوگیری از بهانه‌های واهمی و شکایت‌های بی مورد از مهندس و از همه مهم‌تر، یکپارچه سازی

شورانمی توائد وارد مسایل اجرایی سازمان استان شود. البته می‌تواند با کمک هیات مدیره و بازرسان و مجمع، اطلاع‌رسانی کرده و دوره‌ها و هماش‌هایی را برگزار کند و مهندسان را متوجه کند که پزگاه‌ها را بشناسند و به آنها توجه کنند تا از اتهام دور باشند و کارشان را بخوبی انجام دهند.



رسیدگی به تخلفات است.

تجدد نظر آرا چقدر طول می‌کشد و چقدر آرای اعضاء در تجدید نظر تایید یا نقض شده یا کاهش یافته است؟

در ۲ سال اخیر مرجع تجدید نظر یعنی شورای انتظامی نظام مهندسی، با سرعت پیشتری به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و در حال نزدیک شدن به رسیدگی به روز است. اگر به طور کامل الکترونیکی شود سرعت کار از این هم پیشتر می‌شود و با تأخیر کمی مواجه خواهد شد.

آیا کاهش در میزان پرونده‌ها وجود دارد؟ یکی از علل کاهش پرونده‌های انتظامی جدا شدن استان البرز است. از ۶۲۷ پرونده به ۵۲۰ پرونده رسیدیم. ضمناً مهندسان با وسایل پیشتری عمل کردند. دلایل دیگر شامل رکود ساخت و ساز، آشنازی پیشتر مهندسان با ساخت و ساز، پرهیز از انجام تخلف است. ما می‌توانیم با کمک هیات مدیره سازمان استان، هماش‌هایی را برگزار کنیم و به ریشه‌یابی پردازیم.

اخیراً اعتراضاتی مطرح شده مبنی بر اینکه شورای انتظامی رسیدگی به شکایت‌های را منحصر به سیستم مکانیزه کرده است. ایجاد انحصار به یک روش خاص که مستلزم معلومات خاص و امکان دسترسی نیز است، باعث نقض حقوق کسانی می‌شود که اطلاعات کافی ندارند. در قانون، جایی گفته نشده که فقط باید از این روش استفاده شود و لذا توجیه قانونی ندارد. این مساله را چگونه مطرح می‌کنید؟

وقتی که این کار هنوز برای شورا هم جانشناخته بود و متوجه شدیم که مشکلاتی وجود دارد به آنها کمک می‌کردیم و تشکیل پرونده را به صورت الکترونیکی انجام می‌دادیم. بالاخره هر گاه بخواهیم کار جدیدی خارج از عرف معمول انجام دهیم، در ابتداء سختی‌هایی وجود دارد. خوشبختانه این مساله از نظر شورای انتظامی نظام مهندسی هم بذیرفته شد و از اواخر اسفندماه سال گذشته با توجه

کرده و شهرداری جلوی آن را نگرفته، بنابراین از دادن پایان کار به مالک خودداری می‌کند، اگر شورا احراز کند که نداشتند پایان کار به دلیل وجود تخلف ساختمانی است، مهندس ناظر تبرله خواهد شد.

در حال حاضر در قوانین جاری برای نظارت، سقف زمانی مسؤولیت یا به قول حقوقدانان "مرور زمان" وجود ندارد. بنابراین اگر شکایتی مربوط به سنت و گذشته مطرح و تخلف ناظر اعلام شود، رسیدگی صورت می‌گیرد؟

بله، شکایتی مطرح شد که مربوط به ۲۰ سال پیش بود. رسیدگی صورت گرفت و شورای انتظامی احراز کرد که مهندس مختلف بوده و رأی صادر شد.

وظیفه جدیدی در سال‌های اخیر اضافه شده به نام مجری (سازنده یا پیمانکار) که این نامگذاری سوءتفاهم‌هایی در اجرا به وجود آورده است. در مورد مجریان آیا شکایت‌هایی وجود دارد و شورا به آنها رسیدگی می‌کند؟

هر ساختمانی با حضور عناصر دستاندرکار باصلاحیت حرفاً بدستی احداث می‌شود. مدت‌هاز وازه مجریان ذیصلاح استفاده می‌شود که غلط است. مگر ما مجری فاقد صلاحیت هم داریم؟ سازنده باید همه مراحل ساخت و ساز را انجام دهد. نظارت مستمر هم به معنی بازرسی و کنترل مستمر بر مراحل انجام کار است. سازنده که بیشترین مسؤولیت طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان متوجه اوست باید نقشه‌ها را به طور کامل بررسی کند، بیمه تضمین کیفیت کار را رایه کند و با مهندس طراح و ناظر هماهنگی کند. پس وظیفه بسیار سختگی دارد. شکایت‌ها در این زمینه به این صورت بوده که شورا در حين رسیدگی به تخلف ناظر متوجه تخلف سازنده شده است. سازنده هم ادعا کرد که فعالیتش صوری بوده است.

سازمان تا چه حد وظیفه خود که نظارت بر حسن اجرا است انجام می‌دهد؟ در پرونده‌ها چقدر به این موضوع توجه می‌شود که باید از عضو حمایت شود؟ دو مقوله وجود دارد. گاهی از مهندس شکایت می‌شود و شورا وظیفه دارد به آن رسیدگی کند. حمایت از مهندسی وظیفه سازمان استان است.

عملکرد شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

تهران در دوره پنجم «

۲۹/۱۲/۹۰ الی ۱/۱/۹۰»

پرونده های تشکیل و رسیدگی شده در شورای انتظامی استان

عملکرد شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران «

در دوره پنجم

۸۹/۱۲/۲۹ الی ۸۹/۱۰/۱

ردیف	شرح برونده	تعداد آفروده	ملخص
۱	سال فیل اینستیل سد از سه عاشه فیل	۷۹	
۲	سکول برونده	۳۱۹	
۳	در جرمان رسیدگی	۲۳	
۴	جلسات صورتی و کارشناسی	۶۴	
۵	رجایع به کارستانان عاده ۲۷	۴۷	
۶	جلسات رسمی سورا	۹۴	
۷	انسان رأی و صدور دادنامه بدوي	۳۷۳	
۸	درخواست بجدد نظر و طرح در شورای عالی	۱۶۰	

توزیع آرای بدوي صادره در شورای انتظامی استان

ردیف	موزیع آرای صادره	تعداد آفروده	ملخص
۱	عدم ملاحت	۱۶	
۲	رد سکاپ	۹۳	
۳	برات	۶۲	
۴	درجہ ۱	۷۲	
۵	درجہ ۲	۱۱۶	
۶	درجہ ۳	۱۷۱	
۷	درجہ ۴	۱۲	
۸	مجمع	۳۷۸	

توزیع آرای قطعی صادره در شورای انتظامی نظام مهندسی

ردیف	تعداد آفروده	ملخص	ردیف	تعداد آفروده	ملخص
ردیف	آرای صادره	فرصت رسیدگی	ردیف	آرای صادره	فرصت رسیدگی
۱	در جرمان رسیدگی	۱۶۶	۱	در جرمان رسیدگی	۱۶۶
۲	تأسید سده	۱۷۹	۲	تأسید سده	۱۷۹
۳	تأسید با بخثیف مجازات	۳۴	۳	تأسید با بخثیف مجازات	۳۴
۴	تأسید با المراقب مجازات	-	۴	تأسید با المراقب مجازات	-
۵	تفضیل	۴۰	۵	تفضیل	۴۰
۶	عاده آئین نامه	۳	۶	عاده آئین نامه	۳
۷	مجمع	۲۷۵		مجمع	


ردیف	شرح برونده	تعداد آفروده	ملخص
۱	بیب سده در درفتر مخصوص سورا و سکول برونده	۶۲۷	
۲	مشعل سده از دوره قبل	۷۸	
۳	انسان رأی و صدور دادنامه	۶۲۶	
۴	فر دست رسیدگی	۷۶	
۵	درخواست بجدد نظر و ارسال به شورای انتظامی نظام مهندسی	۱۶۰	
۶	ارجاع به کارستانان عاده ۲۷	۵۸	
۷	جلسات رسمی سورا	۳۳	
۸	جلسات صورتی و کارشناسی	۴۶	

ردیف	موزیع آرای صادره	تعداد آفروده	ملخص
۱	درجہ ۱	۶۷	
۲	درجہ ۲	۱۵۰	
۳	درجہ ۳	۱۶۶	
۴	درجہ ۴	۶	
۵	برات	۱۳۷	
۶	غایمه	۸۲	
۷	رد سکاپ	۱۲	
۸	عدم ملاحت	۷	
۹	مجمع	۶۲۷	

ردیف	برونده های ارسالی به مرجع بجدد نظر لرسیدگی و آرک صادره	تعداد آفروده	ملخص
۱	در دست بررسی	۶۲۳	
۲	تأسید سده	۲۰۷	
۳	تأسید با بخثیف مجازات	۵۵	
۴	تأسید با المراقب مجازات	۱	
۵	تفضیل	۱۶	
۶	مجمع	۶۲۲	

ردیف	شرح برونده های سورانی عن	تعداد آفروده	ملخص
۱	بعداد جلسات	۳۰	
۲	توقف رسیدگی	۲۲	
۳	ذکر کمبی با ترجیح در برونده و اخذ معهد	۲۳	
۴	رسیدگی مجدد	۷	
۵	ارسال به شورای انتظامی	۳۳	
۶	مجمع برونده های رسیدگی سده	۱۳۶	

تلاش برای تحکیم جایگاه واقعی خدمات مهندسی برق در صنعت ساختمان



مهدهی بیات مختاری تحصیلات خود را در رشته مهندسی برق (قدرت) تا مقطع دکتری ادامه داده است. وی علاوه بر عضویت در هیات علمی دانشگاه و تدریس در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی مهندسی برق و انجام فعالیت‌های پژوهشی، سال‌های متعددی در زمینه‌های حرفه‌ای و تخصصی مهندسی برق در بخش‌های مختلف به خدمت اشتغال داشته است. تجربه حضور وی در دو دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و پیگیری مداوم در تبیین و تحکیم جایگاه خدمات مهندسان برق در صنعت ساختمان از نقشی برجسته و موثر برخوردار است.

با مهدی بیات مختاری دبیر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت و گویی انجام داده‌ایم که ماحصل آن را در زیر می‌خوانید.

شاید تا الان فرصتی بیش نیامده بود که در مورد ساختار داخلی سازمان، ارزیابی کلی صورت گیرد. شروع هر ارزیابی با معرفی و تعریف جایگاه‌هایی است که در آن ساختار فعالیت می‌کنند. فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سایر سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در سطح کشور مبتنی بر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب

وظیفه دبیر سازمان چیست؟

در ابتدا لازم می‌دانم که از تمامی همکاران ارجمند و گرامی که در طی سال‌های گذشته تاکنون به عنوان دبیر هیات مدیره سازمان ارایه خدمت کرده‌اند یاد نموده و به پاس کوشش‌ها و تلاش‌های آنان مراتب سپاس خود را ابراز و برای یکایک آنها سلامتی، بهروزی و شادکامی از درگاه ایزد یکتا آرزو نمایم.

گفت و گو: سودابه قیصری

- آگاهسازی بخش‌های مرتبط از مصوبات هیات مدیره و تصمیمات هیات ریسیه چه در بخش‌های درون سازمانی و چه در بعد برون سازمانی که از طریق ساز و کارهای مختلف مثل درج در سایت سازمان، ارسال نامه، آگهی عمومی... انجام می‌شود.

- تهیه فهرست دستور جلسات و تصمیمات گرفته شده در جلسات هیات مدیره و چگونگی انجام آنها

- بررسی متن مکاتبات، اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های صادره از سوی سازمان و ویرایش آنها در صورت لزوم

- راهنمایی و هدایت اعضاء و مراجعان سازمان نسبت به پرسش‌های ارایه شده توسط آنها

- همکاری با کلیه کمیسیون‌ها، کارگروه‌ها، گروه‌های تخصصی و بخش‌های مختلف سازمان در تهیه و تنظیم عملکرد سالیانه سازمان به منظور ارایه به اجلاس هیات عمومی

- نحوه گزارش دبیر به هیات مدیره چگونه است؟ آیا چنین چیزی تعریف شده است؟

هرچند چگونگی گزارش‌ها از نظر شکلی و محتوایی متنوع بوده، ولی شاید بتوان گفت که در این زمینه خاص مکانیزم و روش مدون تا کنون جاری نبوده است. اینجاتب به کمک همکارانم تلاش کردم نگاه سیستمی در این مجموعه حاکم شود بطوری که چنانچه هر فردی از اعضای هیات مدیره در این جایگاه قرار گرفت بتواند بدون مشکل به حل مسائل پرداخته و امور را تداوم بخشد.

پس هیات مدیره چطور مطلع می‌شود که هیات ریسیه چه عملکردی دارد؟ عرض کردم روش‌های مختلف گزارش دهنی از نظر شکلی و محتوایی وجود داشته ولی از چهار چوب و مکانیسم مدون و همگن برخوردار نبوده است و این به معنای نبودن گزارش یا عدم ارایه آن نیست. برای ارایه گزارش در مورد موضوعی که در جلسه هیات مدیره مورد بحث قرار گرفته و تصمیم‌گیری درخصوص آن انجام شده است، م爐وح و خروجی آن در قالب مصوبه هیات مدیره است که این مصوبات

۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی است. در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان‌ها دارای ارکانی است که یکی از آنها هیات مدیره سازمان است و در هیات مدیره جایگاهی به نام دبیر هیات مدیره سازمان لحاظ شده است. اگر شرح وظایف دبیر هیات مدیره سازمان را تعریف کنیم شاید نتوان در قالب یک تعریف کامل گنجاند یا مختصراً کرد، لذا باید به گونه‌ای باشد که بتوان طیف فراگیرتری را برای آن قلمداد کرد.

با توجه به تجربه اینجانب در دو دوره عضویت در هیات مدیره دوره‌های چهارم و پنجم در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که کاستی نبود، یک ساختار مناسب سازمانی را کاملاً محسوس دیده‌ام و به دنبال شکل‌گیری کمیسیون طرح و برنامه در سازمان نظم و هماهنگی مطلوبی به این تعاریف و جایگاه‌های سازمان داده شد که به صورت مختصر می‌توان سرفصل وظایف دبیر هیات مدیره را مشتمل بر موارد زیر ارایه کرد:

- برنامه‌ریزی برای تشکیل جلسات هیات مدیره
- دریافت نظرات اعضای هیات مدیره، ریاست سازمان و هیات ریسیه به منظور تصمیم‌گیری
- تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و بررسی محورهای آن و تنظیم برنامه جلسات بعدی
- بررسی نامه‌های واردہ به سازمان از نظر ارتباط موضوع آنها به تصمیم‌گیری در سطح هیات مدیره سازمان
- تهیه و ارسال مدارک مورد نیاز در رابطه با محورهای دستور جلسات، کارگروه‌ها، کمیسیون‌ها و شوراهای
- برنامه‌ریزی فعالیت‌های هیات ریسیه
- تهیه و تنظیم صور تجلیس هیات مدیره و گرفتن تاییدیه‌ها
- ابلاغ مصوبات هیات مدیره و هیات ریسیه سازمان و پیگیری‌های لازم در این خصوص
- ایجاد سیستم بایگانی قوی، منظم و منسجم به منظور نگهداری مدارک مربوط به جلسات و مصوبات

۹۹ شاید تا الان
فرصتی پیش نیامده بود
که در مورد
ساختار داخلی سازمان
ارزیابی کلی
صورت گیرد
شروع هر ارزیابی
با معرفی و تعریف
جایگاه‌هایی است
که در آن ساختار
فعالیت می‌کند
در سازمانی که متشکل از
بخش‌های مختلف است
باید رویکرد سازمانی و
سیستمی در کوچکترین
بخش‌ها به وجود آید
تا سازمان به صورت
خود تنظیم بتواند
به حرکتش ادامه دهد



و طراحی آن بزودی به گونه‌ای دگرگون خواهد شد که تا حد ممکن علاوه بر ارایه اطلاعات موردنیاز برای مرورگر آن دارای جذابیت باشد. مصوبات هیات مدیره در سایت سازمان و در بخش مربوط درج می‌شود و در صورت لزوم از روش‌های دیگر مانند درج در نشریه پیام، ارسال پیامک یا روزنامه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود. هر یک از اعضای هیات مدیره که حسب نیاز موضوعی را درخواست می‌کند با تایید ریاست سازمان در اختیارشان قرار می‌گیرد.

است که امید است بهتر شود. از چه زمانی مسؤولیت دبیری سازمان را بر عهده گرفتید؟

از ۲۰ آذر ۱۳۸۹ تاکنون در این سمت انجام وظیفه می‌کنم و به عبارت دیگر در سال‌های دوم و سوم از دوره پنجم هیات مدیره این سمت را بر عهده دارم. در این مدت با هیات مدیره، ریاست سازمان و اعضاء ارتباط تنگاتنگ داشته‌ایم. تعاملات را چطور می‌بینید؟ عملکرد سال قبل را چطور می‌بینید؟ البته این افتخاری برای من است که در کل دوره چهارم و پنجم هیات مدیره با تمامی همکاران گرامی چه اعضا محترم هیات مدیره، هیات ریسه و سایر ارکان سازمان و بخش‌های مختلف، تعاملی سازنده و مثبت داشتم ام لذا از نظر تعاملات در درجه نخست به عنوان عضو هیات مدیره این احساس را دارم که در این جایگاه، یک فرد می‌تواند آینه تمام نمای عملکرد یک سازمان باشد و مسؤولیت دبیری هیات مدیره سازمان به لحاظ آنچه در متن پرسش شما قرار دارد شاید در نمایش این ارتباط و تعامل سازنده بیشتر جلوه‌گر شود.

دبیر، حلقة واسطه بین هیات ریسه، هیات مدیره و اعضاء است. پس نقش و جایگاه مهمی در تصمیم‌سازی هیات مدیره برای پیگیری نیازهای اعضا می‌تواند داشته باشد و نقش مؤثری در پیشرفت تعاملات درون سازمانی و برون سازمانی ایفا کند. البته برای رسیدن به نقطه مطلوب راه زیادی پیش رو است اما نسبت به گذشته حرکتی پیش رونده و با شیب مثبت داشته است. موفق‌ترین کار سازمان برای احراق

را دبیر هیات مدیره به صورت کامل و عیناً طبق آنچه در جلسه هیات مدیره ثبت و ضبط شده و بر اساس آن مصوبه گرفته شده است، طبق فرمتی که طراحی شده با امضای دبیر هیات مدیره سازمان به بخش مسؤول ابلاغ می‌شود.

در مورد سایر گزارش‌ها به هیات مدیره با توجه به فراوانی و تنوع زیاد موضوعات هر یک از اعضای هیات مدیره که حسب نیاز موضوعی را درخواست می‌کند با تایید ریاست سازمان در اختیارشان قرار می‌گیرد.

هیات ریسه منتخب هیات مدیره است و باید هیات مدیره در جریان مصوبات هیات ریسه قرار گیرد. آیا شما چنین سیستمی دارید که چنین گزارشی در جلسه هیات مدیره ارایه دهید؟ مثلاً هیات ریسه این تعداد جلسه برگزار کرده و این مصوبات آن است؟

در این زمینه فرایند و روند کار کاملاً تعریف شده و در حال اجراست. به هر حال در یک مجموعه کاری تنوع آراء و نظرات وجود داشته و البته قابل احترام است اما تعامل بین اعضای هیات مدیره با هیات ریسه و دبیر هیات مدیره همیشه از نقشی ماندگار و سازنده در سازمان برخوردار بوده و خواهد بود.

گزارش مصوبات هیات مدیره و هیات ریسه تنها به سطح هیات مدیره خلاصه نمی‌شود، بلکه سرفصل‌های مهم آن به اجلاس هیات عمومی در سطح کشور ارایه می‌شود. در سطح سازمان هم تمامی مصوبات هیات مدیره بالاصله روز بعد یا در همان هفته به کمیسیون، شورا، کارگروه، گروه تخصصی یا بخش مربوطه برای پیگیری ابلاغ می‌شود. کمیسیون‌ها مشتمل از اعضای هیات مدیره‌اند و طبعاً نه تنها در جریان مصوبات قرار می‌گیرند بلکه خود عملاً در تصویب آن نقش داشته‌اند. ساز و کاری برای اطلاع اعضاء از مصوبات وجود دارد؟

به منظور پویا‌سازی سایت (تارنمای) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، فعالیت گسترده‌ای صورت گرفته

۹۹ اگر ادعا کنیم که به تعداد اعضای سازمان و تعداد درخواست‌های آنان بخواهیم کار انجام دهیم یقیناً امری مجازی است پیاده‌سازی این امر آن هم در مقیاس منطقی مستلزم بسترسازی مناسب است. آنچه که به عنوان فرم و شاخص، معیار مطالبه اعضاست دارای محورهای مشخص است که در حال حاضر نظم و نسق دادن به خدمات مهندسی به عنوان یک درخواست اصلی مهندسان مطرح است مبنی بر اینکه خدمات مهندسی در سازمان به صورت یک مجموعه مشخص و تخصصی و برای استفاده حقوق مهندسی و مهندسان دنبال شود



آید تا سازمان به صورت خود تنظیم بتواند به حرکتش ادامه دهد. پرسنل سازمان در این روند نقش کلیدی ایفا می‌کنند. اعضای سازمان هنگام مراجعته به سازمان ممکن

مهندسی به عنوان یک درخواست اصلی مهندسان مطرح است مبنی بر اینکه خدمات مهندسی در سازمان به صورت یک مجموعه مشخص و تخصصی و برای

اعضاء چه بوده است؟

به نظر من موثرترین کار، به جریان اندختن و پیگیری‌های مستمر در خصوص اجرای دوباره ماده ۳۳ است که کار بسیار سنگینی بود که بنا به دلایلی و با کمال تأسف به شکل یک جانبه متوقف و یک دوره رکود و توقف بیش از یک سال را تحمیل کرد. ولی با پیگیری‌هایی که انجام شد خوشبختانه به نتایج خوبی رسیدیم و بزودی اجرای می‌شود. در زمینه برق و در خصوص تقاضا نامه سه جانبه وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور) برای اجرای نظارت بر تاسیسات برق کلیه اماکن، برنامه‌ریزی آموزشی مدرسان و هماهنگی مدرسان در سطح کشور تدوین شده و در حال انجام است که با پیگیری شرکت توانیر از اواخر اردیبهشت این کار شروع و سپس در سطح استان‌ها به صورت هماهنگ اجرا می‌شود.

الزامی شدن نظارت برق ساختمان‌ها در شهرستان‌های استان تهران طبق توافقاتی که با مراجع ذیربسط در آن حوزه‌ها نجام شد، اجرایی شد که ثبت نام از مهندسان برق از طریق سایت سازمان شروع شده است و مهندسان برق ذیصلاح می‌توانند خدمات طراحی و نظارت را در بخش می‌کنند یا نه. این که پیش فرض‌ها برآورده و تعاملات و هماهنگی‌ها برقرار شده و بر اساس توافقی بر مبنای ضوابط حقوقی و قانونی استوار شود.

از جمله مسائل دیگر که هیات مدیره اراده بر انجام آن داشته است، پیاده‌سازی کامل سیستم مکانیزاسیون اداری سازمان و لینک دفاتر نمایندگی سازمان در سطح استان و ستاد مرکزی است که در فاز اول آن درون سازمانی است که به نظر من باید قویاً دنبال شود و باید اذعان کرد که متأسفانه از پیشرفت خوبی برخوردار نبوده است.

یکی از چالش‌های اساسی که سازمان با آن مواجه است این است که توازن بین نیازهای درون سازمانی و برون سازمانی وجود ندارد. در سازمانی که متشکل از بخش‌های مختلف است باید رویکرد سازمانی و سیستمی در کوچک‌ترین بخش‌ها به وجود



است هیات مدیره را از نزدیک ملاقات نکنند، اما با پرسنل سازمان بطور پیوسته در ارتباط خواهند بود. به نظرم باید سازمان را در بعد درونی بیش از گذشته تقویت کرد که یکی از ابعاد آن آموزش است که دانش پرسنل در زمینه چگونگی برقراری ارتباط موثر با اعضای سازمان ارتقا پیدا کند.

شاید مشکلی که برای عضو سازمان خیلی حاد باشد، توسط پرسنل براحتی قابل حل باشد. به بیان دیگر پرسنل سازمان ضروری است توانایی حل مسائل را کسب کرده و پاسخگو باشند. از همکاران و پرسنل ارجمند تقاضا می‌کنم که نگاه صرف‌گذران امور و روزشمار به سازمان نداشته باشند بلکه با نگاهی پویا وجهه بیرونی سازمان را تقویت و بپسند. بدون تردید نقش پرسنل شاغل در ارایه تصویری شایسته از سازمان برای مهندسان عضو، بی‌بدیل است و آنچه از عملکرد کارکنان سازمان به یادگار می‌ماند همچون سرمایه‌ای وزین و ارزشمند در جهت اعتلای خدمات مهندسی خواهد بود. در پایان برای تمامی پرسنل ارجمند و گرامی که در بخش‌های مختلف سازمان و مستقل از هر رده شغلی به صورتی مسوولیت‌پذیر، کوشش و صادقانه تلاش می‌کنند سلامتی و سرافرازی از درگاه ایزد یکتا آرزومند.

مطالعه سیستمی علل و عوامل بروز حوادث ساختمانی (باتاکید بر عوامل غیرمستقیم)



با ریشه یابی عمیق برای مشخص کردن علل و عوامل بروز حوادث در کارگاههای ساختمانی ایران، علل و عوامل غیر مستقیم با نگاه خاص مد نظر قرار گرفته و در نهایت در قالب ۱۶ عنوان مختلف دسته بندی شده است. در بررسی علل و عوامل حوادث به روش سیستمی، دامنه وسیعی از علل و عوامل که در نگاه عادی نادیده گرفته می شود، مشخص می شود. همچنین در این نوشتار، موضوع فقط در چهار چوب ایمنی مطرح نشده و نگاه نوین جهانی یعنی بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست (HSE) در نظر بوده است، لذا با توجه به نوع پژوهش و مطالعه به عمل آمده، می توان نتایج و راه کارهای حاصل را در هدف کاهش این حوادث، همچنین تأمین، حفظ و ارتقای عالی بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در بخش ساختمان، موثر و مفید دانست.

وازگان کلیدی: حادثه، حوادث ناشی از کار، حوادث ساختمانی، بهداشت، ایمنی، حفظ محیط زیست، ساختمان

چکیده:
حوادثی که در کارگاههای ساختمانی و حین عملیات اجرایی روی می دهد، حوادثی تلخ و دلخراش با کشته ها و زخمی های مختلف و خسارات مالی فراوان و تبعات ناگوار گوناگون است. بیش از سی درصد از حوادث ناشی از کار در ایران مربوط به بخش ساختمان است و در برخی نقاط این رقم حتی تا بیش از شصت درصد نیز می رسد. مرگ و میر افراد و معلومات های آنان در حوادث ساختمانی و برخی پیامدهای دیگر این حوادث هرگز قابل جبران نیست، لذا بررسی علل و عوامل مستقیم و غیر مستقیم در بروز این حوادث به منظور اتخاذ تدبیر لازم برای جلوگیری از آن ها امری اجتناب ناپذیر است.

در این مقاله که براساس مطالعات مستمر نگارنده، بررسی و تحلیل حوادث مختلف کارگاههای ساختمانی در شهر های مختلف کشور، برمبانی نگرش سیستمی با لحاظ

همه جوانب و اوضاع و احوال موتور در قضیه به رشته تحریر آمده، برای نخستین بار فارغ از بیان تک بعدی، کلیشه ای و ثابت رایج،



منوچهر شیبیانی اصل
عمومی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان تهران
کارشناس رسمی دادگستری



مقدمه:

هزار چندی خبری هولناک از یک حادثه ساختمانی - حادثی که در کارگاههای ساختمانی و حین عملیات اجرایی روی می‌دهد - در ایران منتشر می‌شود. حادثی تلخ و دلخراش با کشته‌ها و زخمی‌های مختلف و خسارات مالی فراوان و تبعات ناگوار گوناگون. طبق آمارهای موجود بیش از سی درصد از حوادث ناشی از کار در ایران مربوط به بخش ساختمان است و در برخی نقاط این رقم حتی تا بیش از شصت درصد نیز می‌رسد. البته تعداد حوادث گزارش و ثبت نشده به دلایل مختلف را نیز باید به این ارقام اضافه کرد.

آن‌ها به دست می‌آید. سیستم به عنوان کل واحد، مجموعه‌ای از اجزای است که با یکدیگر در ارتباط و تعامل بسیار نزدیک و نتگانگ است. در نگاه سیستمی علاوه بر علل و عوامل مستقیم حادثه مانند عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ارگونومیکی که در تیوری‌های مختلف علت حادثه بیان می‌شود، علل و عوامل غیرمستقیم نیز که بسیار تاثیرگذار است، شناسایی می‌شود.

علل و عوامل شانزده گانه

۱- ضعف آگاهی عمومی و سهل گیری بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست

بطور عام در جامعه (ضعف باور عمومی)

اگریه مقوله رعایت بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در جامعه، بطرور منصفانه و دقیق نگاه شود، باید بدون تعارف گفته شود که این امر از جایگاه شایسته و مورد انتظار برخوردار نیست، به عبارت دیگر این

تصور شود که خسارات مالی به نحوی قابل جبران خواهد بود. معمولاً در بی بعضی از این حوادث موجی شامل انتشار رسانه‌ای و اظهار نظر و قضاؤت سریع برخی اشخاص، توان با برانگیخته شدن احساسات عمومی، بعضی اقدامات و تصمیمات فوری، خلق الساعده و غیر کارشناسی آغاز و در اندک مدتی نیز مستهلك می‌شود تا حادثه ای دیگر و موجی دیگر، در این بازه‌های انتشار موج عمومی بعد از هر حادثه بویژه حوادث ناشی از گودبرداری یا تخریب، علت حادثه معمولاً در عبارت کلی رعایت نکردن اصول یا ضوابط ایمنی خلاصه می‌شود، بدون آنکه به علل و عوامل اصلی و ریشه‌ای این حوادث پرداخته شود و اگر اقدامات و تصمیماتی نیز اتخاذ شود، در نبود ریشه یابی کامل به انجام می‌رسد و در نتیجه تائیری در جلوگیری و کاهش این حادث ندارد. بدیهی است که هیچگاه نمی‌توان چنین وضعیتی را مناسب و مطلوب دانست، لذا اقدامات و تدبیر لازم برای کاهش این حوادث و رساندن آن تارقم

و کنترل ساختمان، روند موجود به جای تجمعی خدمات مهندسی به عنوان یک کل واحد، روز به روز به تفکیک و جداسازی خدمات نزدیک می‌شود، به نحوی که در حال حاضر برای هر ساختمان باید

نمونه‌های این نکته را می‌توان در مواردی چون شیوه رانندگی و استفاده از باغ‌ها و پارک‌ها مشاهده کرد. بنابراین اصولاً نمی‌توان انتظار داشت که در بخش بهداشت و ایمنی حرفة‌ای و حفظ محیط



کار و تامین اجتماعی)، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفظ محیط زیست، وزارت کشور، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، شوراهای اسلامی شهر، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و برخی نهادهای دیگر بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در موضوع بهداشت و ایمنی حرفه‌ای و حفظ محیط زیست در بخش ساختمان، دخیلند، البته عوضاً بصورت عمومی و غیر تخصصی فعالیت می‌کنند. شگفت آنکه با وجود این همه نهادهای مختلف با وجوده‌های مربوط، حوادث ساختمانی، همچنان رخ می‌دهد و جان و مال مردم در معرض آسیب‌های مختلف قرار می‌گیرد. با بررسی اقدامات این نهادها مشاهده می‌شود، هماهنگی و ارتباط پیوسته و لازم با نهادهای دیگر وجود ندارد، حتی در مواردی تقابل و تعصبات سازمانی و شخصی نیز کرد و تأثیرگذار می‌شود که به طبع نتیجه آن، کاهش میزان نیل به اهداف اقدامات یاد شده است. نهاد متولی واحد در امر بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست ساخت و ساز وجود ندارد. حال آنکه وجود چنین نهادی بسیار ضروری است، هدف اصلی و اولیه این نهاد باید در کنار تامین، حفظ و ارتقای بهداشت و ایمنی و حفظ محیط زیست در بخش ساختمان، ایجاد وحدت رویه و همکاری بین نهادهای ذیربط و کاستن از تعداد نهادهای تأثیرگذار غیر مرتبط در این امر باشد.

۶- نبود نظام جامع تامین و کنترل بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در بخش ساختمان
واقعیت آن است که بخش ساختمان، تفاوت‌های اساسی با بخش‌های دیگر صنعت، معدن و خدمات دارد، لذا برنامه ریزی و اجرای تدبیر بهداشت، ایمنی حرفه‌ای و حفظ محیط زیست نیز در این بخش با بخش‌های دیگر، در عین قرابت‌ها، تفاوت‌های اساسی دارد. برخی از تفاوت‌های بخش ساختمان با بخش‌های دیگر که در امر بهداشت و ایمنی حرفه‌ای و حفظ محیط زیست تأثیر می‌گذارند،

در نظام فنی و اجرایی کشور، به دلیل واحد بودن کارفرمای پروژه، نظام مندی بهتر، وجود مدیریت طرح، وجود شرح خدمات و ضوابطی که در طول سال‌ها استقرار یافته، شرایط بهتری حاکم است، اما در نظام ساخت و ساز شهری و روستایی، نظام کنترل دارای ابرادهای اساسی است. فقدان تبیین صحیح جایگاه خدمات مهندسی که بعضًا توسط کارفرمایان پروژه‌ها (مالکان و صاحبکاران) زائد و صرفان برای تکمیل روند اداری تلقی می‌شود، همچنین جایگاه نهادهای کنترل کننده، مهندس ناظر، مدارک فنی و مواردی از این دست، موجب شده است که رعایت و اجرای الزامات فنی و مهندسی اعم از معماری، عمران، مکانیک، برق، زوتکنیک، نقشه برداری، همچنین بهداشت و ایمنی حرفه‌ای و حفظ محیط زیست در کنار الزامات شهرسازی و ترافیک با مشکلات و اشکالات اساسی روبرو باشد و لذا بخش عمده‌ای از علل و عوامل پرور حادث ساختمانی را باید در این نظام جستجو کرد. از جمله ریشه اصلی بعضی از این حادث را می‌توان در ضعف روند مربوط به نظامات اداری مقرر در آینه نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دانست. همچنین مواردی مانند امضا فروشی، مدرک فروشی، قراردادن مهر و سربرگ در اختیار اشخاص غیر، فروش پرونده استغال به شرکت‌ها که از علل پرور حادث ساختمانی است، از نتایج وجود ضعف در نظام کنترل ساختمان است.

۵- نبود نهاد واحد مسؤول بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در بخش ساختمان، تعدد مراکز تضمیم گیری و دخیل در امر و کمیود همکاری بین آن‌ها
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مراجع صدور پرونده ساختمان و در صدر آن ها شهرباری‌ها، وزارت راه و شهر سازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (بازرگی کار، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، موسسه

بیست شخص، خدمات مهندسی جداگانه ارایه کنند. در چین شرایطی شیوه نگاه به مقوله بهداشت و ایمنی و حفظ محیط زیست در بخش ساختمان نیز روش است. نگاهی کاملاً غیر سیستمی که از تهادهای دخیل در ساخت و ساز تامدارک لازم الاجرا و عملیات ساختمانی را شامل می‌شود و این تفکر غیر سیستمی بعضاً حتی موجب می‌شود بهداشت و ایمنی و حفظ محیط زیست به فراموشی سپرده شود یا مورد غفلت قرار گیرد.

۳- وجود نظام‌های مختلف ساخت و ساز در کشور
در ایران دو نظام اساسی ساخت و ساز وجود دارد و البته برخی ساخت و سازها نیز در چهارچوب قانون مدنی و نظام‌های ساخت و ساز مستقل قابل اجراست. دو نظام مهم و اصلی ساخت و ساز کشور عبارت است از نظام فنی و اجرایی کشور و نظام ساخت و ساز شهری و روستایی. نظام فنی و اجرایی کشور در بردارنده پروره‌های عمرانی و غیر عمرانی دولت است. ویزگی بازز این نظام در آن است که کارفرمای پروره همواره شخص حقوقی یعنی دولت یا بعضی نهاد عمومی و اعتبار آن از محل بودجه دولت است. در نظام ساخت و ساز شهری و روستایی که صرفاً بر مبنای پرونده ساختمان شکل می‌گیرد، کارفرمای پروره ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی، دولت یا بخش خصوصی باشد. شرایط، ضوابط و روند پروره‌ها در این دو نظام تفاوت‌های فراوانی با یکدیگر دارد.

وجود تفاوت‌های زیاد در این دو نظام (که می‌توان بسیاری از آن‌ها حذف یا یکسان کرد)، مانند ضوابط و الزامات فنی، موجب خسارات فراوان و سردرگمی زیاد بین دست اندر کاران و فعالان در بخش ساختمان می‌شود. در این میان بهداشت و ایمنی حرفه‌ای و حفظ محیط زیست نیز در دو گانگی مذکور قرار می‌گیرد.

۴- ضعف‌های اساسی در نظام کنترل ساختمان

به تبع دو گانگی نظام ساخت و ساز در ایران، پنج نظام کنترل ساختمان نیز قادر جامعیت و کارآیی لازم است. گرچه



اساسی است اجرای این الزامات است. در تحلیل همه حوادث ساختمانی سال های اخیر، براحتی می توان دریافت که ضایعه یا ضوابط الزامی در بخش ساختمان برای جلوگیری از هریک از این حوادث وجود داشته و دارد، اما اجرا و رعایت نشده است. مدارک موجود نه تنها کم نیست، بلکه دارای تعدد غیر لازم و اشکالاتی نظیر کاستی های متн، توازی، تداخل و مغایرت هایی است که عملکردی را که تقدیم به رعایت آن ها داشته باشد، دچار سردرگمی، تردید و ابهام می کند.

۹- نبود آموزش های تخصصی برای دست اندر کاران ساختمان
همانگونه که در بند ۶ گفته شد، بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در بخش ساختمان امری تخصصی است و در عین قرابت با بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست عمومی، جنبه های خاص و تخصصی ویژه ای دارد و برخی از مقاهیم آن ارتباط تنکاتنگی با امور فنی و مهندسی ساختمان دارد، مواردی نظیر روش های مختلف گودبرداری، یعنی ریزی، فناوری های نوین و... را می توان در این

و روستایی، دخالت گسترده افراد فاقد صلاحیت در امر ساختمان، بویژه امور فنی آن است. این افراد که متناسبه غالباً یا هیچگونه اطلاعی از اسور فنی ندارند یا اطلاعات آنان بسیار سطحی و نادرست است، نقشی عمده در ساخت و ساز دارند و تا زمانی که این اشخاص احرازه این گونه دخالت ها را در اموری که طبق قانون نیازمند صلاحیت حرفه ای است، می یابند، نمی توان امیدی به طراحی و اجرای تدبیر بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در بخش ساختمان داشت. همانگونه که با دخالت این افراد، نمی توان انتظار ساختمان های خوب و با کیفیت را داشت.

۸- تعدد مدارک لازم الاجرا (توازی، تداخل، مغایرت ها و کاستی ها)

در ایران در حال حاضر کمبودی در مدارک فنی لازم الاجرا برای تامین بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در بخش ساختمان وجود ندارد. مدارک موجود برای تامین این نیازها کفایت می کند و برخلاف نظر برخی افراد که متعاقب هر حادثه ای به دنبال تدوین آیین نامه یا ضوابط جدیدی هستند، باید گفته شود که آنچه کمبود

عبارت است از متغیر بودن محل کارگاه، متفاوت و متنوع بودن مراحل کار، متعدد و متغیر بودن عوامل انسانی کار، ثابت نبودن مسائل اعماق انسانی کار از جنبه های مختلف نظری فرهنگ، آموزش، محل اقامت و...، همزمانی کارهای مختلف، متعدد و متغیر بودن شرایط بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست، تفاوت کارگاه ها و پروژه های ساختمانی، تفاوت عملیات ساختمانی در کارگاه های مختلف، تخصصی بودن عملیات ساختمانی، تفاوت فناوری ها، ت نوع مصالح (نوع، نگهداری، حمل و استفاده)، ت نوع ابزار و ماشین آلات، در چنین شرایطی صرف انکابه عمومات بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست کافی نیست و این امر باید به عنوان یک زیرسیستم در سیستم مهندسی ساختمان بصورت تخصصی طراحی و اجرا شود. در غیاب چنین زیر سیستمی، بروز حوادث مختلف کاملاً قابل انتظار است.

۷- دخالت گسترده اشخاص فاقد صلاحیت

یکی از مشکلات اساسی بخش ساختمان در کشورما، بویژه در ساخت و ساز شهری

محدود بازداشت شوند، اما آزادی با وثیقه متعاقباً انجام پذیر است. درباره محکومیت مدنی اگر مالک یا پیمانکار، خسارات را تقبل کند، بقیه حرجی احساس نمی کنند و مالک نیز بعداً در فروش ساختمان آن را جبران می کند یا اگر ساختمان یا مسؤولیت مدنی تحت پوشش بیمه باشد، با پرداخت خسارت توسط بیمه موضوع تمام می شود. نسبت به محکومیت های کفری نیز اعمال تخفیف و تبدیل مجازات به لحاظ غیر عمدى بودن آن متصرور است و در مجموع تاثیر لازم برای بازدارندگی حاصل نمی شود. در صورتی که زیان دیده، خسارت فراوانی از آسیب های روحی تاز دست داد نظم و نسق زندگی و صرف وقت زیاد برای بازسازی امور زندگی خود و موارد دیگر متتحمل می شود که جایی در برآوردهای مالی ندارد یا شخص معلول ناشی از حادثه عمری با مشقت های فراوان دست و پنجه نرم خواهد کرد که شاید با پرداخت ارش و دیه به طور کامل قابل جبران نباشد یا فوت شخص که به هیچ طریقی قابل جبران نیست. بعضی ملاحظه می شود در شرایطی که هنوز خانواده قربانی عزادار است یا زیان دیدگان با از دست دادن خانه و اسباب زندگی خود، آوارگی در پیش گرفته اند. مالک با اخذ مجوز، کارساخت و ساز خود را به همان روش غیر ایمن و با اتباع خارجی غیرمجاز ادامه می دهد و تبعات حادثه، کمترین تاثیر و عبرت آندوزی را در وی نداشته است.

۱۳- ضعف اراده و تعهد مدیریت
شکی نیست که هرجا مدیریت تعهد و اراده ای بر رعایت بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست داشته باشد، این موارد تامین و حفظ خواهد شد و افراد نیز مقید به رعایت آن خواهند بود. اما اگر ضعف اراده و تعهد مدیریت نسبت به این امر کود یابد، نمی توان انتظاری در تامین، رعایت و اعمال الزامات مذکور داشت. اراده و تعهد مدیریتی از روسای کارگاه تا مدیران پروره های ساختمانی و مدیران نهادهای ذیرپوش در این راستا قابل توجه است.

۱۴- استفاده نکردن از مصالح استاندارد

۱۱- کمبود کارگران ماهر و متصدیان دارای صلاحیت

بی تردید یکی از علل و عوامل مهم در بروز حوادث ساختمانی، فقدان آموزش های لازم نزد کارگران این بخش است. این امر در حالی است که کارگران طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید دارای صلاحیت حرفه ای باشند که با بروانه مهارت فنی احراز می شود. تعداد کارگران دارای مهارت فنی اندک است و نکافی همه ساخت و سازها و همه تخصص ها را نمی کند، در نتیجه کار به کارگران فاقد مهارت، آموزش و صلاحیت واگذار می شود و این امر خود، مقدمه ای بر بروز حوادث ساختمانی است. این امر درباره متصدیان دستگاه های مختلف و برخی ماشین آلات نیز صادق است.

۱۲- کمبود اعمال ضمانت های اجرایی و بازدارندگی قانونی

قبل اگفته شد که مدارک فنی موجود در ایران درباره بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در بخش ساختمان برای جلوگیری از بروز حوادث کافی است، اما ضعف اصلی در اجرای آن است. دلیل اصلی ضعف اجرای این مقررات نیز کمبود یا عدم اعمال ضمانت های اجرایی و اعمال قوی قانون است. به عبارتی نوعی فراغ بال از عدم رعایت این مقررات حاری شده است. ضوابط و مقررات موجود بیشتر پس از حادثه و برای جستجوی علت حادثه و مقصص یا مقصران استفاده می شود تا پیش گیری از حادثه.

تعطیل کردن کارگاههای ساختمانی توسط نهادهای ذیرپوش به دلیل عدم رعایت بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست امری نادر است و عمومیت ندارد. برغم اینکه برخی الزامات قانونی مثلاً درباره داریست ها، به طور علني و در برابر چشم همگان، تقریباً بطور کامل رعایت نمی شود، اما هیچگونه برخورد قانونی صورت گیرد، از سوی دیگر بازرسان یاد شده غالباً دارای تحصیلات غیر ساختمانی هستند، حال آنکه به دلیل تخصصی بودن تمام الزامات را جاری و تامین کرد. در نمونه هایی از حوادث ساخت و ساز شهری گرچه پس از حوادث، بعض ابه لحظه ابعاد حادثه ممکن است چند نفری به مدت

زمرة برشمرد. علاوه بر اینکه آموزش بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در بخش عمومی برای کلیه دست اندکاران ساخت و ساز، حتی کارفرمایان پروژه ها و مالکان و صاحبکاران ضروری است، در این زمینه آموزش های تخصصی و جامع برای مهندسان، کاردانان، کارگران و کارشناسان رسمی، بازرسان کار، بازرسان بهداشت حرفه ای وجود ندارد. آموزش هایی که باید حاوی موارد بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست بصورت میان رشته ای و بالخط الزامات و شرایط مهندسی ساختمان برای تحصیلکردن گان مهندسی و کاردانی عمران و مسایل و ویزگی های ساخت و ساز و نکات فنی بصورت میان رشته ای با مقاهمیم بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست برای تحصیلکردن گان ایمنی و بهداشت حرفه ای و رشته های مشابه باشد

۱۰- نبود بازرسی کار و بهداشت حرفه ای تخصصی در بخش ساختمان

بخش بازرسی کار برای کلیه مشاغل و حرف و صنوف اعم از ساختمان، صنعت، معدن و خدمات در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و بخش بازرسی بهداشت حرفه ای در مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژوهشی واقع است. در پرسی روند این امر مشاهده می شود که برغم تعداد بسیار زیاد کارگاههای مختلف در کشور، تعداد بازرسان کار و بهداشت حرفه ای محدود است و بعضی از این بازرسان تعدادی زیاد از کارگاههای مختلف ساختمانی، صنعتی، معدنی و خدماتی را تحت پوشش دارند. با توجه به ویزگی های بخش ساختمان و تفاوت های بازرس کار ساختمانی و کارگاههای ساختمانی با بخش های دیگر، ضرورت دارد مراجعه و بازرسی های بازرسان مذکور به کارگاههای ساختمانی در زمان های بیشتر و در مراحل مختلف عملیات ساختمانی صورت گیرد. از سوی دیگر بازرسان یاد شده غالباً دارای تحصیلات غیر ساختمانی هستند، حال آنکه به دلیل تخصصی بودن امر بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در این بخش وجود بازرسان کار و بهداشت حرفه ای تخصصی در بخش ساختمان بسیار ضروری و مورد نیاز است.

ابزار مطالعه و پژوهش و نظام بازخورد و درس آموزی از حوادث هستند. در کشور ما حداقل در بخش ساختمان، سامانه‌ای برای مطالعات پیوسته و نظام مند و بازخوردگیری از حوادث و درس آموزی از آن‌ها وجود ندارد. بعض اطلاعات حوادث - حتی بدون ذکر مشخصات محل و اشخاص - محظمانه تلقی می‌شود. تحقیقات منفرد و جدایانه‌ای که در برخی دانشگاه‌ها و مرکز پژوهشی و بعضی با علاقمندی محققان انجام می‌شود، عمدها جنبه عمومی بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست را داراست و نگاه تخصصی و خاص به بخش ساختمان در آن‌ها نادر است، حال آنکه رویداد هر حادث‌ای باید از نظرهای مختلف مورد بررسی و تدقیق و تأمل قرار گیرد و نتایج آن در اصلاح سیستم و ضوابط لازم الاجرا استفاده شود.

تحلیل سیستمی

۱- کلیت واحد: ملاحظه می‌شود که

در این بخش است. در تمام مدل‌های بررسی علل حوادث ناشی از کار، نقش مدیریت در جلوگیری از این حوادث بسیار مهم تلقی شده است و طبعاً در صورت مدیریت مطلوب و مناسب که حتماً برنامه ریزی و اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست را به عنوان یک اولویت با اهمیت زیاد مدنظر قرار می‌دهد. تأمین، حفظ و ارتقای آن از نخستین نکاتی است که مدیریت دانش مدار با لحاظ دانش مدیریت در کار ساختمانی لحاظ می‌کند. در مدیریت سنتی بویژه توسط اشخاص فاقد صلاحیت، دانش مدیریت شناخته نیست و روش‌های علمی آن به کار گرفته نمی‌شود و این خود نقشی عمده در بروز حوادث دارد.

۱۶- کمبود مطالعات و پژوهش کافی و نبود نظام بازخورد و درس آموزی‌های عصر ما، عصر دانش و اطلاعات است. در این عصر دانایی موجب توانایی است. منای دانایی، تحقیق و پژوهش است، کشورهایی که توانسته اند نرخ حوادث ناشی از کار را پایین آورند، مجهر به

در بروز برخی از حوادث ساختمانی، تاثیر مصالح غیر استاندارد توجه خاصی را می‌طلبد. در یک حادث ساختمانی، به دلیل آتش گرفتن پلی استایرن‌های غیراستاندارد یازده نفر جان خود را از دست دادند و خسارات مالی زیادی به بار آمد. تاثیر سوء آزمیت‌های ساختمانی بر اشخاص، امروزه کاملاً مشخص و معلوم است. اما با این حال مشاهده می‌شود مصالح غیراستاندارد، خط‌رانک و خط‌رزا همچنان در کارگاه‌های ساختمانی استفاده می‌شود. به روش نادرست نگهداری و اتیار می‌شود و به روش نادرست به کار می‌رود و در هر سه جنبه بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست آسیب وارد می‌سازد.

۱۵- کمبود دانش مدیریت، مدیریت

پژوهش و مدیریت ساخت

مهم ترین معضل مهندسی ساختمان در کشور، بویژه در ساخت و ساز شهری و روستایی، کمبود دانش مدیریت و استفاده نکردن از تخصص‌های مدیریت پژوهش (مدیریت پژوهش با تخصص و تسلط در پژوهه‌های ساختمانی) و مدیریت ساخت



است. نگاه سیستمی در رده‌های مختلف دست اندکاران ساخت و ساز توجه به مقوله بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست را غنی تر می‌کند و درنتیجه آن را ارتقا می‌بخشد.

۳- ایجاد نظام جامع نظام ساخت و ساز به عنوان نظام واحد در کشور: یکسان سازی نظام‌های مختلف ساخت و ساز کشور که در بسیاری از عرصه‌های آن برویه مدارک فنی لازم الاجرا، بهره‌ولت قابل انجام است، در کنار حذف دوگانگی‌ها و چندگانگی‌ها نقش موثر و مفیدی در افزایش کیفیت و بهینه کردن هزینه و زمان پروره‌ها و نیز تأمین بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در پروره‌های ساختمانی دارد.

۴- بازنگری در نظام کنترل ساختمان: زمان آن فرارسیده است که با توجه به اشکالات اساسی موجود در وضعیت کنترل ساختمان، این نظام بازنگری شود و ضعف‌های آن برطرف شود. بازنگری این نظام ضمن آنکه مشکلات فنی، مهندسی و اجتماعی ساخت و ساز را برطرف می‌کند، در ارتقای بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست بخش ساختمان نیز تأثیر بنیادی دارد.

۵- ایجاد نهاد واحد مسیول در بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست بخش ساختمان، کاهش مراکز تضمیم گیری و دخیل در امر و تقویت همکاری بین آن‌ها: ایجاد نهاد متولی واحد در امر بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست ساخت و ساز ضروری اجتناب ناپذیر است. این نهاد با یکسان سازی روش‌ها، مدارک فنی و سایر اقدامات مربوط به بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در بخش ساختمان، آن را بصورت تخصصی مدیریت کرده و بروز موازی کاری‌ها و مغایرت‌ها و گمبود همکاری‌ها و هماهنگی‌ها را حذف می‌کند.

۶- ایجاد نظام جامع تامین و کنترل بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در بخش ساختمان: به لحاظ تنافوت‌های ماهوی بخش ساختمان با بخش‌های دیگر، طراحی و اجرای چنین نظامی موردنیاز است، درین نظام خاص تدبیر مربوط برای

دلیل کم اهمیت بودن امر بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی، استفاده از روش‌های مناسب تر برای نیل به هدف و بکارگیری شیوه‌های جدید مرسوم نیست.


۵- بازخورد: از ارکان دیگر تفکر سیستمی وجود نظام بازخورد و اعمال نتایج حاصل از آن در سیستم است. روند تأمین و رعایت بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در بخش ساختمان قادر نظام بازخوردگیری و تجزیه و تحلیل آن و کاربرد نتایج حاصل از آن است.

نتیجه گیری و پیشنهادها

با توجه به موارد پیش گفته، نکات زیر به عنوان نتیجه و پیشنهاد در راستای افزایش بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در بخش ساختمان مطرح می‌شود:

در روند ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی در ایران، مهم ترین معیار تفکر سیستمی - یعنی کلیت واحد - وجود ندارد و هریک از اجزای این مجموعه در ابعاد مختلف کاملاً به صورت جزء نگر و جدا از سایر عناصر کار می‌کند. بنابراین ایجاد نظام سیستمی برای این مجموعه بسیار حیاتی است. تا زمانی که اجرا به صورت متفرق و پراکنده عمل کنند، نخواهند توانست از ویژگی هم افزایی برخوردار شوند.

۲- تناسب: وجود تناسب بین اجزای سیستم از ضروریات است، حال آنکه در مقوله بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در بخش ساختمان، عدم تناسب‌های فراوانی دیده می‌شود. از سلطخ اطلاعات کارگران و وظایف آنان تا دخالت افراد قادر صلاحیت، تعداد بازرسان کار و بهداشت بخش ساختمان مطرح می‌شود:



۱- ارتقای فرهنگ عمومی: ارتقای

فرهنگ عمومی از روش‌های مختلف نسبت به رعایت بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست بطور عام و در بخش ساختمان بطور خاص بسیار ضروری است و در جلوگیری از حوادث ساختمانی نقش بنیادین دارد.

۲- ایجاد و توسعه تفکر سیستمی در بخش ساختمان: قطعاً تفکر سیستمی در بخش ساختمان، موجب حذف تعداد زیادی از عوامل و علل مستقیم و غیر مستقیم در بروز حوادث ساختمانی و موارد متعدد دیگر.

۳- همبستگی: فقدان همبستگی در سیستم، موجب حرکت‌های جزیره‌ای و جداگانه و درنتیجه اتصال منابع و زمان می‌شود. در مقوله بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در بخش ساختمان،

موارد مختلفی از عدم همبستگی مشاهده می‌شود، این امر در تمام موارد شائزده گانه پیش گفته مشهود است.

۴- همپایانی: سیستم می‌تواند از راه‌ها و مسیرهای متفاوت به هدف واحد برسد. به

فعالیت آنان، ارتقای پروژه‌ها در همه زمینه‌ها بتویشه بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در بخش ساختمان کاملاً متصور است.

۱۶- توسعه مطالعات و پژوهش‌ها و ایجاد نظام بازخورد برای درس آموزی از حوادث: مطالعات و پژوهش‌های تخصصی راه را برای افزایش دانش تأمین، حفظ و ارتقای عالی بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در بخش ساختمان فراهم می‌کند، بازخورد گیری برای رفع ایرادها و اشکالات موجود در سیستم و درس آموزی از آن‌ها موثر است و همه این نکات در پیشگیری از حوادث تأثیرگذار است.

منابع و مراجع:

شیبانی اصل منوچهر، مطالعه سیستمی وضعیت فعلی بهداشت حرفة‌ای و ایمنی در ساخت و ساز شهری، همایش بهداشت حرفة‌ای در کارگاههای ساختمانی، دانشگاه

علوم پزشکی تهران، تهران، ۱۳۹۰

خدابخشی عبدال، پیش گیری از حوادث ناشی از کار، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و سوم، شماره ۸۴ تهران، ۱۳۸۸، زاهدی شمس السادات، تحلیل سیستمی از حادث ناشی از کار در معادن و صنایع معدن، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره ۲۵ و ۳۶، تهران، ۱۳۸۱

دفتر نظام فنی و اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور، مدیریت ایمنی در کارگاههای عمرانی، تهران، ۱۳۸۸

هیتره، جیمی، ایمنی در پروهای ساختمانی، ترجمه محمد تقی بانکی و بهزاد اسماعیلی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۸۹

موسسه رهبری و مدیریت (ILM)، پیشگیری از حوادث، ترجمه همایون لاهیجانیان و دیگران، انتشارات سارگل، تهران، ۱۳۸۴

دفتر بین المللی کار، پیشگیری حادث ناشی از کار، موسسه کار و تامین اجتماعی، تهران، ۱۳۷۲

می‌کند. این موضوع نیز تأثیر زیادی در کاهش حوادث ناشی از کار خواهد داشت.

۱۱- افزایش تعداد کارگران ماهر و متصدیان دارای صلاحیت: الزام قانونی در این باره وجود دارد، شرایط انجام آن نیز باید مهیا شود و بطور به پیوسته به اجرا درآید. وجود کارگران ماهر و متصدیان دارای صلاحیت، از حضور کارگران فصلی و بی اطلاع از کار ساختمانی جلوگیری کرده، حادثی را که برای آنان روی می‌دهد، حدف می‌کند.

۱۲- تقویت ضمانت‌های اجرایی و بازدارندگی قانونی: تجدید نظر در قوانین جاری مرتبط با موضوع و اعمال سیاست‌های تشویقی و نیز اعمال قوی قانون، زمینه التزام افراد به قانونگرایی و رعایت دقیق ضوابط و مقررات مربوط به بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست را فراهم می‌آورد، فرهنگ سازی، آموزش و قانونمندی نتیجه بخش می‌شود.

۱۳- تقویت تعهد مدیریت و ایجاد انگیزه در مدیران: با اعمال روش‌های مختلف که ارتقای باورهای علاقمندی آنان از این زمرة است، باید تعهد مدیران به تامین، حفظ و ارتقای بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در بخش ساختمان را افزایش داد مدیران اگر اعتقاد به این کار پیدا کنند، گام مهمی برای نیل به آن برداشته می‌شود.

۱۴- تأکید بر استفاده از مصالح استاندارد: الزام به استفاده از مصالح ساختمان باید از چرخه تولید آغاز شود. اگر از تولید مصالح غیر استاندارد جلوگیری شود، همه مصالح موجود در بازار مصالح استاندارد خواهد بود و دغدغه‌ای در این باره وجود نخواهد داشت، بنابراین شاهد حادثه یا بیماری از ناحیه مصالح غیر استاندارد نخواهیم بود.

۱۵- بهره‌گیری از مدیران دارای دانش مدیریت و تخصص‌های مدیریت پرورزه و مدیریت ساخت: در نقش مدیران کارآمد و اثربخش که دانش کافی را داشته باشند، سخن فراوان گفته شده است. مهندسی ساختمان در کشور ما نیاز فراوان به این مدیران دارد و با حضور و

پیشگیری از حوادث ساختمانی را می‌توان بدرستی طراحی و اجرا کرد.

۷- جلوگیری از دخالت اشخاص فاقد صلاحیت در امر ساختمان: جامعه و مسؤولان باید بپذیرند که موضوع ساخت و ساز امری فنی و تخصصی است و در هر کار آن، هزاران نکته باریک تر از موضوع نهفته است که در صورت افتادن بدست فرد بی صلاحیت، ممکن است کل موضوع را از استفاده و نتیجه مطلوب ساقط کند. ساختمان سازی در همه بخش‌های خود از جمله طراحی، اجرا و نظارت و البته سایر زمینه‌ها، امری کاملاً تخصصی است و اجازه دادن به افراد فاقد صلاحیت علمی، حرفه‌ای و قانونی برای دخالت در این بخش خطای بزرگ است و نتایج منفی فراوانی دربردارد.

۸- یکسان سازی مدارک لازم الاجرا و رفع کاستی‌های آن‌ها: برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از سردرگمی، تردید و ابهام دست اندکاران ساخت و ساز ضروری است مدارک فنی لازم الاجرا در بخش ساختمان از جنبه‌های مختلف دارای وحدت و سلسله مراتب معین شود. قطعاً مقررات ملی ساختمان به عنوان مهم ترین سند حرفه‌ای و میثاق مشترک حرفه مندان باید از جایگاه نخست این مدارک برخوردار باشد.

۹- برگزاری دوره‌ها و کارگاههای آموزشی برای دست اندکاران ساختمان در همه سطوح: یادگیری امری مستمر است و هیچگاه تعطیل بردار نیست، آن هم در زمینه‌ای پر اهمیت چون بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست، برگزاری دوره‌ها و کارگاههای آموزشی مختلف در این عرصه به تناسب برای مهندسان، کارگران، کارگاههای افراد شاغل در این بخش، همچنین کارفرمایان و صاحبکاران نقش مؤثری در کاهش حادث دارد.

۱۰- ایجاد بازرگانی کار و بهداشت حرفه‌ای تخصصی در بخش ساختمان: نگاه سیستمی به امر بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در بخش ساختمان، ایجاد نظام بازرگانی کار و بهداشت حرفه‌ای تخصصی در این بخش را اجتناب نایذر

«مُعَضَّل» کیفیت ساخت و ساز شهری



دست نیاورده است. نمونه باز آن اجرای ناموفق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در پایتخت برغم اعمال گام به گام آن در اکثر شهرهاست.

برغم لرزه‌خیزی بالای اغلب شهرهای بزرگ و پر جمعیت کشور و تهران و آسیب‌پذیری ساختمان‌های موجود در برایر آن و نیز بافت‌های فرسوده موجود، هنوز توجه کافی به ساخت و سازهای صحیح، بخصوص در تهران نشده است. احداث بنایهای مقاوم در برایر زلزله به راحتی امکان‌پذیر است ولی عوامل متعددی رسیدن به این مهم را بسیار مشکل ساخته است. اکثر ساختمان‌های کوچک مسکونی توسط مهندسان ساختمان که دانش فنی لازم را دارا هستند، ساخته نمی‌شود و حتی اگر ساختمانی به نحو صحیح طراحی و محاسبه شده باشد، معمولاً در اجرا به علت سهول انگاری یا دخالت افراد غیرمتخصص و ناآشنا به اصول

امروزه صنعت ساخت و ساز نقش ویژه‌ای را در روتد توسعه و پیشرفت جوامع متوفی ایفا می‌کند. با توجه به میزان عظیم سرمایه‌گذاری در این بخش و آثار آن بر اقتصاد ملی، سعی می‌شود با استفاده از فناوری و شیوه‌های نوین، استفاده از پتانسیل نیروی انسانی متخصص و دارای صلاحیت در این بخش، ضمن کاهش هزینه و مدت زمان ساخت، کیفیت و طول عمر ساختمان افزایش باید.

این گونه کشورها برای دستیابی به اهداف یاد شده، ضمن برنامه‌ریزی‌های گسترده و بلند مدت، پیوسته سعی کرده‌اند با بهره‌گیری از توان فنی و مهندسی بخش خصوصی، کنترل بر اجرای عملیات ساختمانی را توسعه بخشند. متأسفانه در سال‌های اخیر با وجود اقدامات گسترده‌ای که جهت افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور صورت گرفته، این صنعت بزرگ، جایگاه حرفه‌ای خود را به علل گوناگون به



جابر نصیری
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان تهران



را دچار تقایصی بعضًا اساسی می‌کند و در نهایت می‌توان این گونه عنوان کرد که در صد بسیار زیادی از ساختمان‌های نوساز به آمار ساختمان‌های فرسوده شهری اضافه می‌شود! آنچه که مشخص است، کیفیت ساختمان‌سازی در تهران از منظر مقاومت سازه‌ای در برابر آسیب‌های احتمالی و حوادث طبیعی و غیرطبیعی گوناگون از جمله زلزله، گودبرداری ساختمان مجاور و... وضعیت مطلوبی را دارا نیست. این در حالی است که از نظر کمیت و کیفیت، مهندسان کشورمان توانایی‌های بالقوه‌ای دارند. پس چرا کیفیت ساخت و سازها در تهران باشند است؟

صدمنات ناشی از اجرای غیر اصولی ساختمان می‌تواند بسیار گسترده باشد. ابعاد سنگین خسارات مالی به همراه فرصت‌های ارزشمندی که از کشور صرف بازاری و جبران خسارات ناشی از آن می‌شود، تنها بخشی از این واقعیت تلحیخ است. اصلی ترین خسارت، از بین رفتان جان انسان‌هایی است که در مبانی اعتقادی مابیش از هر چیز کرامت دارند با غفلت دست‌اندرکاران این بخش در یک لحظه ناید می‌شود. از طرفی نقش اساسی صنعت ساختمان در تولید ناخالص ملی نیز قابل کتمان نیست. این نکته به همراه حفظ جان شهروندان، هیچ گزینه دیگری را جز توجه خاص به ساخت بنایی پایدار و مستحکم پیش رویمان قرار نمی‌دهد، معنای این توجه، دقت به تک تک عناصر زنجیره تولید ساختمان است. اقوانین و مقررات حاکم بر ساخت و ساز، اصلاح ساختمانی او و آمنیع انسانی دخیل در ساخت از مهم‌ترین حلقه‌های این زنجیره به شمار می‌آیند. چالش‌های موجود در بازار فعلی ساخت و ساز بخش مسکن را می‌توان در ۲ بخش خلاصه کرد:

(۱) اصلاح ساختمانی

(۲) منابع (نیروی) انسانی.

در توضیح "بند ۱"، باید گفت یکی از راههای رسیدن به هدف والای کیفیت مناسب ساخت و ساز، استفاده از اصلاح استاندارد و تضمین بکارگیری آن در بازار این صنعت است. در واقع حفظ معیارهای طراحی و اجرای ساختمان، بدون کاربرد اصلاح استاندارد نتیجه مطلوبی در برخواهد داشت. ماده ۱۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید

و عرضه مسکن به صراحت اعلام کرده است "دولت مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی تولید و تامین مصالح موردنیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوری‌های نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعریف صادر کند و از تولید و ورود مصالح غیراستاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری کند". بنا بر آن بود تا پایان سال ۱۳۸۶ تمامی مصالح مورد استفاده در بخش ساختمان مشمول موضوع فوق شود، ولی متاسفانه برعغم گذشت ۵ سال از آن تاریخ، همچنان شاهد استفاده از مصالح غیراستاندارد در اجرای برخی ساختمان‌ها هستیم.

در توضیح "بند ۲" (منابع انسانی) باید اعلام شود احراز صلاحیت نیروهای در گیر در ساخت و ساز، آموزش و ارتقای مهارت، ایجاد فرایندهای مناسب به منظور اطمینان از نقش عوامل فوق اعم از مهندسان، کاردان‌ها، معماران تجربی و کارگران ساختمانی در طراحی، نظارت و اجرا از مهم‌ترین گام‌های است که برخی از آنها شکل گرفته و برخی دیگر باید در آینده عملی شود. رسیدن به این هدف قطعاً توجه خاص مسوولان ذی مدخل در این امر را می‌طلبید. لذا با توجه به چالش اخیر که در بالا به آن اشاره شد، ملاحظات ذیل بسیار قابل تأمل است:

الف) وضع موجود

نیروی انسانی فعال در بخش تولید ساختمان را می‌توان به ۳ گروه تقسیم‌بندی کرد:

- ۱- اشخاص حقوقی دارای صلاحیت مهندسی و دفاتر مهندسی
- ۲- اشخاص حقیقی دارای صلاحیت مهندسی
- ۳- کاردان‌های فنی، معماران تجربی و کارگران ماهر دارای پروانه مهارت فنی

اشخاص حقوقی:

تجربه چند ساله نشان داده که هر شخص حقیقی توائیسته است با تأسیس چندین شرکت نسبت به دریافت پروانه اشتغال به کار حقوقی با صلاحیت‌های مختلف (طراحی، نظارت یا اجرا) اقدام کند. شرایط فعلی به گونه‌ای است که اخذ صلاحیت اشخاص حقوقی صرفاً با ارایه و تجمیع تعدادی از پروانه‌های اشتغال به کار اشخاص حقیقی برآختی امکان پذیر است. در این شرایط نام

۹۹ اکثر ساختمان‌های کوچک
مسکونی توسط‌مهندسان
ساختمان که داشت فنی لازم را
داراستند. ساخته نمی‌شود
و حتی اگر ساختمانی به نحو
صحیح طراحی و محاسبه
شده باشد، معمولاً در اجرای
عمل سهل‌انگاری یادداشت
افراد غیرمتخصص و ناآشنا
به اصول ساخت بنایی مقاوم
در برابر زلزله، طرح راچار
تقایصی بعض‌اصلی می‌کند
و در نهایت می‌توان این گونه
عنوان کرد که در صد بسیار
زیادی از ساختمان‌های نوساز
به آمار ساختمان‌های فرسوده
شهری اضافه می‌شود!



۹۹ باید اذعان کرد عملاباید
بخش عمده نیروی انسانی
فعال در ساخت و ساز
پتانسیل کاردانهای فنی
معماران تجربی و کارگران
ماهر دارای پروانه مهارت فنی
باشند که متساقنه با توجه
به مقررات جاری حاکم بر
ساخت و ساز کشور
اجباری در استفاده از این
افراد در فرایند ساخت و
ساز وجود ندارد. نکر این
مطلوب این نکته رامی طلبید که
لزوم ساماندهی امور توسط
متولیان این امر تاچه اندازه
می‌تواند موثر باشد **۶۶**

شخص صاحب پروانه بدون حضور فعال یا حتی صوری در پروانه حقوقی درجه می‌شود. متساقنه در مواردی دیده می‌شود صاحبان امضا حتی از وجود پروژه مورد تأیید خود نیز بی‌خبرند احتمالی که اخیراً به وقوع پیوست، مصدق باز موضوع فوق است، با بررسی صورت گرفته مشخص شد که مسوولیت نظارت ساختمن (در حال احداث)، محاور ملک دچار ریزش شده بر عهده یک شخص حقوقی بوده است. شرکتی با دارای بودن ۴۷ نفر عضو هیات مدیره این نکته اصلی اینجاست که گرداننده اصلی این شرکت، شخصی است غیرمهندس و مدیرعامل هم دارای پروانه اشتغال بکار پایه ۳ با صلاحیت نظارت است و تأسیفبارتر اینکه حسب اظهار نامبرده، حضور ایشان در شرکت مذکور و در مقام مدیرعامل، به صورت کامل صوری و غیرواقعی است. زهی تاسف مسلمانماید جهت انجام پروژه‌های هرچند کوچک، شخص صاحب پروانه حقیقی که تعهد مسوولیت طراحی یا نظارت یا اجرای آن پروژه به نام او ثبت شده، در روند عملیات دخالتی فعال داشته باشد. موارد متعددی دیده شده است که شخصی در یک شرکت به عنوان عضو هیات مدیره یا شاغل و در دیگر شرکتها به عنوان سهامدار حضور دارد. علاوه بر آن، نظارت اکثر ساخت و سازهای صورت گرفته در کلان شهر تهران که بالغ بر ۲۵ میلیون مترمربع در سال است با مسوولیت چند شخص حقوقی محدود در حال انجام است. لذا ضروری است با تجدید نظر در مبحث دوم مقررات ملی ساختمن (نظمات اداری) این روند موقتاً متوقف شود.

اشخاص حقیقی:

آنچه مشخص است با کارکرد فعال اشخاص

حقوقی و حضور پرنگ آنها در ساخت و سازهای شهری باید پذیرفت که دیگر مجالی برای اشخاص حقیقی جهت ارایه خدمات مهندسی، آن هم زمانی که تعریف خدمات مهندسی به واسطه حضور اشخاص حقوقی در بازار کار وايجاد رقابت تا حد زیادی دچار تنزل شده، باقی نخواهد ماند و اين زمان است که شاهد محرومیت اين دسته از افراد صاحب فن از ورود به بازار کار و در نهايیت خروج تعداد زیادي از اشخاص حقیقی از سیستم ساخت و ساز بخش مسکن هستیم. بالطبع این ضرر تنها عابدین قشر خاص از اعضای سازمان نبوده، بلکه باید این گونه تعییر شود که این ساخت و سازهای شهری است که از وجود پتانسیل‌های بالقوه جهت ارایه خدمات فنی مهندسی به خود محروم‌مدد که ادامه این روند مصدق عدم رعایت عدالت بین اعضای سازمان خواهد بود.

کاردانهای فنی، معماران تجربی و کارگران ماهر دارای پروانه مهارت فنی؛ باید اذعان کرد عملاباید بخش عمدۀ نیروی انسانی فعال در ساخت و ساز، پتانسیل کاردانهای فنی، معماران تجربی و کارگران ماهر دارای پروانه مهارت فنی باشند که متساقنه با توجه به مقررات جاری حاکم بر ساخت و ساز کشور، اجباری در استفاده از این افراد در فرایند ساخت و ساز وجود ندارد. ذکر این مطلب این نکته را می‌طلبید که لزوم ساماندهی امور توسط متولیان این امر تاچه اندازه می‌تواند موثر باشد.

ب) پیشنهادها

اشخاص حقیقی:

در ابتداء ضروری است که دیدگاه دولت و قانون‌گذار به شاغلان حرفاي امر ساخت و ساز (مهندسان "طراحان، ناظران، سازندگان و...") باید



برای اخذ پایه مهندسی بالحاظ این امر که هر شخص مهندس حقیقی فقط در یک شرکت سهامدار یا مدیر عامل یا شاغل باشد، انجام شود تا بدین ترتیب از تشکیل شرکت‌های با اعضای صوری جلوگیری شود.

۵- محدود کردن ظرفیت استغالت اشخاص حقوقی عضو سازمان در یک سال حداقل به میزان ۴۰ هزار مترمربع

چنانچه زیربنای پروژه‌ای بیش از حداقل ظرفیت مجاز مصوب باشد، جهت انجام آن از خدمات دو یا چند شخص حقوقی همکار به صورت گنسرسیوم استفاده شود یا با تأیید کمیته کنترل کیفیت ساختمان سازمان، در مورد کارهای قبلی انجام شده توسط شرکت موردنظر، مسؤولیت تمام کار به همان شرکت واگذار شود. با توجه به وجود لباز تشویقی فوق می‌توان انتظار داشت کیفیت ساخت و سازها به صورت چشمگیر افزایش یابد.

کاردان‌های فنی، معماران تجربی و کارگران ماهر دارای پروانه مهارت فنی: پیشنهاد می‌شود در جهت استفاده از افراد مزبور، در فرایند تعیین صلاحیت سازندگان، هر مقاضی دریافت پروانه استغال به کار سازنده با توجه به پایه درخواستی، ملزم به استفاده از کاردان فنی یا معمار تجربی دارای پروانه مهارت فنی باشد.

امید آن می‌رود مسؤولیت خطیر ناشی از شرایط ناپیمان فعلی توسط همه دستاندرکاران صنعت ساختمان درک شود و پیش از بروز فاجعه‌ای دیگر با همدلی و معاضدت، تنگناهای موجود بر طرف شده و به سوی حرکت شود که هیچ شهرآورندی دغدغه عدم ایمنی کاشانه خود را نداشته باشد.

ما دستاندرکاران باید از خود و از هم اکنون آغاز کنیم.

میزان آن بر اساس کیفیت کارهای انجام شده قبلی (در بخش‌های طراحی، نظارت، اجرا و...) محاسبه و تعیین شود.

اشخاص حقوقی:

۱- بازنگری در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظمامات اداری)

۲- لغو مصوبه شماره ۳۶۶۴۸/۱۰۰/۰۳ مورخ ۸۶/۷/۲۸ وزیر محترم وقت مسکن و شهرسازی در خصوص افزایش تعداد کار مجاز

اشخاص حقوقی با استناد به بخشنامه مذکور با اضافه کردن اشخاص حقیقی به عنوان اعضا هیات مدیره شرکت (به صورت نامحدود) از تسهیلات افزایش تعداد کار مجاز خود از ۱/۲ به ۴ برابر استفاده می‌کنند که این امر سبب بروز اشکال در ارجاع خدمات مهندسی به اشخاص حقیقی شده است. بطوری که از یک طرف حجم و تعداد کارهای مورد تقاضا در استان تهران هیچ تناسبی با ظرفیت مهندسان (حقیقی احقوقی) ندارد و از طرف دیگر نحوه شکل‌گیری و تاسیس شرکتها و دفاتر مهندسی به گونه‌ای است که با ضوابط فعلی، در بدو تاسیس دارای ظرفیت استغال زیادی می‌شوند و این موضوع در سیستم پذیرش کار مشکلات عدیدهای را متوجه اشخاص حقوقی عضو سازمان می‌کند.

۳- تقلیل ضریب تعداد کار مجاز اشخاص حقوقی به ۰/۵ (همانند سابق)

در تعقیب اهداف ذکر شده فوق، کاهش ضریب تعداد کار مجاز اشخاص حقوقی به ۰/۵ همانند سابق توصیه می‌شود.

۴- تغییر عوامل موثر در اعطای صلاحیت پایه مهندسی اعطای صلاحیت و محاسبه امتیاز اشخاص

به گونه‌ای باشد که نظارت بر اجرای ساختمان را به عنوان یک شغل در نظر گیرند. آنچه امروزه با آن روپرتو هستیم پاره‌ای از فرع‌التحصیلان رشته‌های مرتبه با صنعت ساختمان شاغل در دستگاه‌های دولتی و خصوصی است که در کنار شغل اصلی خود مسؤولیت طراحی، نظارت یا اجرای ساختمان را با حق‌الزحمهای ناقص و مسؤولیتی خطیر بر عهده می‌گیرند بنابراین باید به سویی حرکت کرد که صاحبان صلاحیت در تولید ساختمان، کار اصلی خود را فعالیت در قالب صلاحیت اخذ شده بدانند و نه اینکه آن را مسؤولیتی جانبی تلقی کنند اپس زمان آن رسیده که قانون گذاران با تکریشی جدیده سعی در بازنگری و اصلاح قوانین مربوطه نمایند در جهت ایجاد عدالت بین اشخاص حقوقی دارای صلاحیت ارایه خدمات مهندسی پیشنهاد می‌شود.

۱- با استعلام از سازمان‌های بازنیستگی و تامین اجتماعی و ثبت شرکت‌ها، تقبل مسؤولیت نظارت صرفاً توسط اشخاص

صورت پذیرد که در هیچ یک از اگان‌های دولتی یا خصوصی شاغل شناخته نشده باشند. در این راستا می‌توان ظرفیت استغال نظارت این گروه از افراد دارای پروانه استغال بکار حقوقی را تا ۵۰ درصد نیز افزایش داد.

در حالت عکس آن، افرادی که در این طبقه‌بندی به عنوان شاغل شناخته می‌شوند، صرفاً مجاز به ارایه خدمات طراحی در رشته خود باشند. (در صورت لزوم انجام نظارت توسط این دسته از افراد، می‌توان با در نظر گرفتن ضریبی به ظرفیت استغال به کار آنان، اجازه تقبل مسؤولیت نظارت صادر شود)

۲- تعداد کارهای تعلق گرفته به اشخاص حقوقی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظمامات اداری) به گونه‌ای اصلاح شود که



چکیده:
رشد روز افزون جمیعت و
بروز مشکل ترافیک نیازمند
ارایه راهکار و طرح نوینی
در سیستم حمل و نقل
درون شهری است. ارایه و
اجرای طرح های مختلف
در سال های اخیر اگر چه تا
حدودی در بهبود ترافیک
شهری مؤثر بوده است، اما
هیچ یک از این راه حل ها،
اصولی و مستمر نبوده
است. یکی از راهکارهای
مهم و اساسی در حل معضل
 Traffیک شهری، احداث و
 بهره برداری سریع از راه
 آهن شهری یا مترو است.
 در این مقاله سعی می شود
 تا با ارایه آمار دقیقی از
 کمک های دولت نهم و دهم
 در زمینه کمک به گسترش
 و توسعه حمل و نقل درون
 شهری بویژه مترو اشاره
 داشت که به رغم برخی از
 رسانه ها و سازمان بنا بر
 آمارهای مستند از رشد
 مطلوبی برخوردار
 بوده است.

وازگان کلیدی: مترو، راه
 آهن شهری، حمل نقل پاک

مقدمه:
حمل و نقل از دیرباز به عنوان نیاز
 جوامع بشری مطرح بوده و نقش آن
 در توسعه و پایداری اقتصادی، سیاسی
 و اجتماعی کشورها انکارناپذیر است.
 توسعه حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی
 و دریایی، شهرها را به یکدیگر نزدیک و
 سفر را از رویدادی افسانه ای به حقیقتی
 روزمره تبدیل کرده است. در این میان
 گسترش شهرنشینی و افزایش جمیعت
 و مساحت شهرها، حمل و نقل شهری
 را بیش از پیش با اهمیت کرده است.
 دستیابی به سیستم حمل و نقل سریع،
 مطمئن، ارزان، قابل برنامهریزی، راحت و
 تمیز، طراحان و سازندگان وسایط نقلیه
 را به تکاپو و اداشته و انساع مختلفی از
 این سیستم ها در شهرهای مختلف مورد
 بهره برداری قرار گرفته است. حمل و نقل
 ریلی به عنوان سیستم حمل و نقل انبوه،



حمیدرضا ارشادمنش
معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها



مترو؛ حمل و نقل پاک، ارزان و سریع

اقتصادی و کارا که شامل کلیه ویژگی های فوق است، در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان به کار گرفته شده و آزمایش خود را به خوبی پشت سر گذاشده است. امروزه با بهره گیری از فناوری جدید، سیستم های حمل و نقل ریلی شهری اعم از تراموا، LRT، مترو، مترویل، و غیره با طرح ها و قابلیت های مختلف، طراحی و ساخته می شود و این شاخه از حمل و نقل تبدیل به تخصص شده است. لذا برنامه ریزی برای توسعه حمل و نقل ریلی، انتقال فناوری و ساخت و اگن های قطار شهری برای شهرهای بزرگ کشور باید در رأس طرح ها قرار گیرد. در این مقاله سعی می شود با تجزیه و تحلیل مطالبات مربوط به یکی از وسایل حمل و نقل درون شهری یعنی قطار شهری (مترو) از زاویه آماری و مباحث مدیریت شهری نگاهی جامع داشت.



کار شدند و خبر از یک وسیله حمل و نقل عمومی دادند که برای مردم نیز شگفت اور بود. تا سال ۱۳۴۱ موضوع راه اندازی مترو یا منوریل مورد توجه شهرداری وقت بود. اما بالاخره مترو پیروز این تبره شد و اولین نقشه خطوط مترو بر کاغذ نقش بست. تمامی خطوط مترویی که قرار بود در سال ۱۳۵۰ به بهره برداری برسد، پس از سالها تأخیر در سال ۱۳۷۸ به بهره برداری رسید. حالا هم که تقریباً نیم قرن از کشیده شدن متروی تهران روی کاغذ می‌گذرد، این کلانشهر هنوز توانسته به طور کامل از خطوط مترو بهره مند شود و تنها ۴ خط از خطوط مترو دوازده گانه آن که به مرور سال‌ها روی کاغذ گسترش یافت، فعال است.

بر اساس طرح جامع گسترش متروی تهران، قرار است که ۲۵۱ کیلومتر مترو در تهران احداث شود.

۱۷۹ کیلومتر اتصال به شهرک‌های اقماری حاشیه تهران نیز این شهر را به دیگر شهرها متصل کند. اما پس از گذشت چند دهه از آغاز فعالیت متروی تهران، مترو این شهر تنها روی کاغذ گسترش یافته است و تا به امروز و با وجود گذشت کمتر از نیم قرن از آغاز مطالعات مترو در این شهر، تنها سه خط مترو فعال است.

باین حال متروی تهران هم اکنون توانسته است با جایی روزانه حدوداً دو میلیون نفر سهم عمده‌ای در حمل و نقل این شهر بزرگ داشته باشد.

قطار شهری مشهد

۴ خط مترو به طول ۷۶ کیلومتر برای مشهد پیش بینی شده است. خط یک متروی مشهد به طول ۲۶ کیلومتر به بهره برداری رسیده است. خط ۲ متروی مشهد نیز از رضا شهر تا طبریس شمالی به طول ۱۴ کیلومتر است. خط ۳ نیز پایانه مسافر بری مشهد را به قاسم آباد به طول ۱۹ کیلومتر متصل می‌کند.

چهارمین خط مترو مشهد هم از شهرک شهید رجایی به خواجه ریبع به طول

مطمئن ترین وسیله حمل و نقل است و این به دلیل بالا بودن ایمنی حمل و نقل ریلی می‌باشد.

یکی از مهم‌ترین محاسن مترو، جدا بودن آن از سایر مسیرهای شهری است. به این ترتیب ترافیک مسافران مترو با ترافیک شهری گره نمی‌خورد و در حقیقت مترو باری را از دوش خیابان‌های شهر برمی‌دارد و به زیر زمین می‌برد. خطوط مترو باید چند خصوصیت داشته باشد: در یک منطقه شهری با انرژی برق کار کند، از خطوط ترافیکی دیگر بطور کامل مستقل باشند و مسافران را در کمترین زمان به مقصد برسانند.

امکان اجرای مترو هم روی زمین و هم از زیر زمین وجود دارد، اما معمولاً در مرکز شهرها از زیر زمین و در حومه از روی زمین رد می‌شود.

به دلیل حجم بالای مسافری که با مترو جایه‌جا می‌شود، مترو پایه سیستم حمل و نقل شهری در شهرهای بزرگ قرار می‌گیرد و از سیستم‌های حمل و نقل دیگر مانند اتوبوس و تاکسی برای تکمیل خدمات رسانی مترو استفاده می‌شود.

در طی سال‌های گذشته ایجاد خطوط مترو در شهرهای جهان سرعت گرفته است. این روزها در بسیاری از شهرهای جهان شهر و ندان سفر درون شهری خود را با هر وسیله‌ای که آغاز کنند، بالاخره در یک مرحله از مترو استفاده می‌کنند. از دیگر مزایایی مترو می‌توان موارد زیر را نام برد:

- حمل و نقل ارزان و بهینه

- صرفه جویی در انرژی

- کاهش ترافیک و افزایش سرعت در حمل و نقل

تاریخچه قطار شهری در ایران قطار شهری تهران

روزی که اولین بار در تهران سخن از راه انسازی مترو به میان آمد، برگ تقویم، سال‌ها ای ۱۳۳۷-۸ را نشان می‌داد. آن روزها هیچ تصوری از مترو وجود نداشت. روزنامه‌های قدیمی دست به



مترو چیست؟

مترو سیستمی است که برای جابجایی حجم انبوه‌تر از مسافر استفاده می‌شود. طبق استانداردهای بین‌المللی، ظرفیت این نوع سیستم، ۱۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ نفر مسافر در ساعت است. این سیستم بصورت کاملاً حفاظت شده و در بافت درون شهری عموماً زیرزمینی و در حومه بصورت هم سطح با تعداد حداقل ۵ واگن به جابجایی مسافر می‌پردازد. این سیستم خود کشش بر قی از طریق ریل سوم یا شبکه پالاسری تغذیه می‌شود.

مترو و مونو ریل مناسب ترین سامانه حمل و نقل

مترو سیستم حمل و نقلی با امتیازات فراوان است. مترو در واقع گونه‌ای از قطار شهری است که عملکرد آن برقراری ارتباط در داخل شهر است، البته احداث آن نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است و به دلیل این سرمایه‌گذاری زیاد فقط در محورهای اصلی شهر احداث می‌شود. همانطور که می‌دانیم راه آهن شهری

۱۵ کیلومتر است.

قطار شهری شیراز

برای شهری با مساحت تقریبی ۱۲ هزار و ۶۴۰ کیلومتر، ۵۰ کیلومتر مترو پیش بینی شده است. ۳ خط مترو کل شهر را پوشش خواهد داد. خط اول مترو به طول ۲۴ کیلومتر طولانی ترین خط شیراز است که دارای ۲۰ ایستگاه زیر زمینی و یک ایستگاه رو زمینی است. این خط، میدان گل سرخ را به میدان احسان متصل کرده و هم اکنون در دست ساخت است. خط ۲ متروی شیراز نیز با حدود ۱۰ کیلومتر و ۱۰ ایستگاه میدان امام حسین را به عادل آباد و میاترود متصل خواهد کرد. خط ۳ مترو نیز میدان میرزا کوچک خان را به مرکز شهر وصل می کند که انشاء الله با قرار گرفتن این کلانشهر به پروژه مهر ماندگار امسال به بهره برداری خواهد رسید.

قطار شهری تبریز

برای تبریز ۳ خط مترو پیش بینی شده



ترخيص ۴۹ دستگاه واگن مترو از گمرک و تامین ۱۲ واگن و چهار لکوموتیو جدید در دولت دهم برای خط پنج متروی پایتخت بوده است.

همچنین بارانه بلیت پرداختی به شرکت متروی تهران فقط در دولت دهم نسبت به دولت هشتم حدودا هشت برابر شده است. در دولت هشتم ۱۷/۶ میلیارد تومان بارانه بلیت و در دولت دهم تاکنون ۱۳۷ میلیارد تومان توسط دولت به شرکت قطار شهری تهران و بارانه بلیت پرداخت شده است.

همچنین صدور مجوزات قانونی جهت بهره گیری شرکت متروی تهران از محل منابع خارجی (فاینانس) بالغ بر سه هزار و ۹۸۶ میلیون دلار تصویب شده که در ۹۰۰ میلیون دلار آن با تضمین و تعهد وزارت کشور به بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۹۰ برای خط چهار متروی تهران نهایی شده و ۵۰ درصد آن راهنم دولت پرداخت کرده است. برای بهره گیری از بقیه خطوط متروی تهران از اعتبارات فاینانس نیز تمامی مجوزهای قانونی دولتی لازم صادر شده و منتظر اقدامات بعدی شهرداری تهران درخصوص ارایه قرارداد تجاری و انتخاب و معرفی بانک عامل به بانک مرکزی است.

در بخش صدور مجوز بهره گیری از منابع

است خط یک متروی تبریز هم اکنون از سوی شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور دارای اولویت اول شناخته شده است و فعالیت‌ها ای عمرانی پیرامون آن در حال انجام است.

این خط در ۴ بخش به مرحله اجرا در خواهد آمد و در نهایت به طول ۲۰ کیلومتر اول گلی را به میدان لاله وصل خواهد کرد خطوط ۲ و ۳ متروی تبریز که شامل یک خط شمالی - جنوبی و یک خط غربی - شرقی است نیز در اولویت‌های بعدی راه اندازی قرار دارند.

نگاه دولت نهم و دهم به گسترش

حمل و نقل درون شهری

موضوع قطار شهری بویزه در کلانشهر تهران به دلیل اهمیت و استراتژیک بودن آن از زمان آغاز تا کنون همواره مورد بحث‌های فراوانی بوده است که به عنوان یک چالش برای دولت‌ها و مسؤولان ذیربط مطرح است. با توجه به اهمیت این موضوع و جهت تسريع در گسترش حمل و نقل عمومی درون شهری در راستای قانون هدفمندی بارانه‌ها دولت سعی کرده تا با نگاهی جامع و فراجناحسی این مهم در دستور کارقرار گیرد.

قطار شهری اصفهان

متروی اصفهان شامل ۲ شبکه درون شهری به طول ۴۲ کیلومتر و بروون شهری ۸۰ کیلومتر است شبکه درون شهری دارای ۵ قطعه بوده که قطعه شمالی آن اماده شده و سایر قطعات نیز در حال ساخت است. مهمترین نگرانی متروی اصفهان گذشتن از بافت تاریخی مرکز شهر بود که با تدبیر مشخص این مشکل رفع شد و در حال حاضر نیز عملیات ساخت مترو در قطعات مختلف در حال پیگیری است. شبکه بروون شهری متروی اصفهان نیز دارای ۳ خط و در دست مطالعه است.

قطار شهری اهواز

متروی اهواز پس از ۸ سال مطالعه در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسید که شامل ۴ خط مترو است و قرار است تا ۵ سال دیگر به پایان برسد. هم اکنون تنها خط یک مترو آن در دست ساخت است. طول تقریبی خطوط متروی اهواز ۴۶ کیلومتر است. خط یک متروی اهواز به عنوان اصلی ترین خط عمومی درون شهری در راستای قانون از نیروگاه زرگان در شمال شرق اهواز شروع می شود و پس از عبور از میدان‌های اصلی شهر به منطقه بقایی در جنوب غربی اهواز می رسد. این خط دارای ۲۴ ایستگاه است.

مالی خارجی و فاینانس برای تسريع در توسعه متروی پایتخت، مجوز داده شده در زمان دولت دهم نسبت به دولت های قبلی ۲/۵ برابر شده است. با دستور ویژه ریس جمهور و مساعدت وزارت خانه های امور اقتصاد و دارایی،

برداخت شده از سوی دولت برای توسعه خطوط قطار شهری در حال ساخت در ۹ کلانشهر کشور در سال ۹۰ شامل تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، قم، کرج، اهواز و کرمانشاه، در مجموع رقمی در حدود ۶۸۰۰ میلیارد ریال در بخش عمرانی و در حدود



در ادامه حمایت های دولت، در روزهای پایانی سال ۹۰ بخشی از فاینانس متروی تهران بالغ بر ۹۶۰ میلیون دلار به خط چهار متروی پایتحت اختصاص یافت که با تعهد وزارت کشور و بانک مرکزی محقق شد و امید است سایر تشکیلات قطار شهری، همچنین متروی تهران اقدامات لازم را برای بهره گیری از این تسهیلات برای توسعه خطوط قطار شهری انجام دهد.

با این نفاسیر می توان به جرأت گفت نگاهی به اعداد و ارقام پرداختی در سرفصل توسعه متروهای کشور در سال ۹۰ نشان می دهد، اعتبارات پرداخت شده با رشد مطابقی همراه بوده و دولت خدمتگزار با توجه ضرورت توسعه حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ خود را ملزم به حمایت کامل از توسعه حمل و نقل شهری بیوژه متروها می دارد و انتظار دارد شهرداری های نیز سهم ۵۰ درصدی خود در توسعه متروهایه موقع پرداخت کنند.

موضوع مهم دیگری که می توان بدان اشاره کرد، حمایت ویژه دولت برای راه اندازی قطار شهری در پنج کلانشهر اصفهان، شیراز، تبریز، قم و کرج تا خاتمه سال ۹۱ در قالب پروژه مهر ماندگار است.

جهت تحقق این امر، شرایطی توسط دولت فراهم شده است تا اضافه بر اعتبارات عمومی سالانه سایر قطار شهری های کشور، از محل سهام قابل واگذاری دولت و منابع مالی خارجی به آن بخش از پروژه های قطار شهری که فاز نخست آنها امسال می تواند به بهره برداری برسد، اعتباراتی اختصاص یافته تا بیاری خدا و تلاش مسوولان ذیربیط در پایان امسال شاهد راه اندازی فاز اول قطار شهری در پنج کلانشهر اصفهان، شیراز، تبریز، قم و کرج در قالب پروژه مهر ماندگار باشیم و شهروندان این شهرها از خدمات این سامانه ارزان، پاک و سریع بهره مند شوند.

۹۰۰ میلیارد ریال در بخش بهره برداری پرداخت شده که ۳۵ درصد از مجموع اعتبارات دولتی در بخش قطار شهری، به متروی تهران پرداخت شده است. همچنین دولت برای توسعه عمرانی در قطار شهری ۵ کلانشهر اصفهان، تبریز، شیراز، کرج و قم که فاز نخست آنها تا پایان امسال راه اندازی خواهد شد، صد درصد اعتبارات مصوب را پرداخت کرده و برای مابقی شهرهای نیز در حدود ۷۸ درصد تخصیص منظور گرده است.

در بخش اعتبارات حاری بارانه های حمل و نقل عمومی شهری کشور نیز میزان تخصیص اعتبار به حدود ۹۰ درصد بالغ شده است به نحوی که از مجموع چهار هزار میلیارد ریال اعتبار مصوب در این بخش، مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد ریال به عنوان بارانه جابجایی مسافر در سامانه های اتوبوسانی و قطار شهری کشور پرداخت شده که از این مبلغ رقمی در حدود ۹۰۰ میلیارد ریال بابت بارانه بلیط در بخش قطار شهری تهران و مشهد منظور شده است.

باید به این نکته توجه کرد که در کنار این برداخت ها، برنامه های حمایتی دیگری از جمله ایجاد امکان استفاده از منابع فاینانس خارجی برای تعدادی از خطوط متروی

کشور و بانک های داخلی در جهت تسريع و تسهیل تحقق تعیین کنسرسیوم بانک عامل برای فاینانس های شهرداری تهران حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بدھی معوقه شهرداری تهران به بانک های عامل طی مدت پنج سال استمهال شد که بر اساس آن شهرداری تهران متعهد شد ۲۵ درصد از کل مبلغ را طی دوره فوق به صورت نقدی و مابقی را تهاتر نماید که قسط اول آن را هم در زمستان سال قبل پرداخت کرد. در مقابل سه بانک تجارت، ملی و سپه بعد از حصول اطمینان از خوش حسابی شهرداری تهران، مجدداً با تشکیل کنسرسیوم جدید، عاملیت بانکی خط چهار متروی تهران را پذیرفتند. به علاوه به منظور تسريع در توسعه خطوط متروی تهران، مجوز انتشار اوراق مشارکت به مبلغ هزار میلیارد تومان برای متروی تهران توسط دولت صادر شده است. در سال ۱۳۹۰ دولت در ادامه حمایت های خود از توسعه حمل و نقل عمومی شهری کشور، بیوژه در توسعه سامانه های قطار شهری، تخصیص اعتبارات عمرانی متروها را در سطح کشور به طور متوجه نسبت به سال ۸۹، حدوداً ۵۰ درصد افزایش داد. بر اساس اسناد موجود، مبالغ

درس‌های برگرفته از یک حادثه آتش‌سوزی

شرح حادثه

در ۲۵ جولای سال ۲۰۰۹ در آپارتمانی در منطقه رینکمبو، واقع در شمال غربی شهر استکلهلم آتش‌سوزی رخ داد. آتش از اتاق خواب کوچکی که در مجاورت آشپزخانه قرار گرفته بود، آغاز شد. پس از چند دقیقه، ساکنان آپارتمان به علت بوی دود، در اتاق خواب را باز کردند که این کار باعث پیشوای سریع آتش‌سوزی به آشپزخانه و اتاق نشیمن شد. در هنگام فرار از آپارتمان، ساکنان در ورودی اصلی را باز کردند که در نتیجه باعث گسترش گازهای ناشی از آتش‌سوزی به درون راه‌پله‌ها شد. در مجموع هفت نفر از ساکنان آپارتمان‌های طبقات بالاتر در هنگام فرار از راه‌پله‌ها در اثر استنشمام گازهای سمی، جان خود را از دست دادند. همه ساکنان آپارتمانی که در آن آتش‌سوزی اتفاق افتاده بود، جان سالم به در برندن. این رویداد غم انگیز توسط ستاد بررسی حوادث سوئند (SHK)، با همکاری تعدادی از کارشناسان، از جمله کمک‌های فنی بخش فناوری آتش موسسه ملی تحقیقات سوئند (SP) مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت.

بازسازی چگونگی گسترش آتش‌سوزی
ستاند بررسی حوادث سوئند از بخش فناوری آتش مؤسسه ملی تحقیقات سوئند در خواست کرد که آزمون اتاق آتش ۳ با مقیاس واقعی، طبق قسمت‌هایی از نقشه آپارتمان فوق که در آن آتش آغاز شد، انجام شود. یک علت قابل شک برای شروع آتش‌سوزی، چراغ خواب پایه بلند در اتاق خواب بود (شکل ۱). ابتدا باید بررسی می‌شد که آیا چنین چراغی می‌تواند منسوجات را مشتعل کند؟

مقدمه

هر سال در دنیا از جمله در کشورمان حوادث متعدد آتش‌سوزی، خسارات جانی و مالی فراوانی بر جای می‌گذارد. متأسفانه این خسارات و خطرها، بطور عمده با توسعه شهرها و صنایع افزایش می‌یابد. زیرا این توسعه همراه با افزایش ساختمان‌های بلند، استفاده از مصالح جدید قابل اشتعال (بوبیه مواد پلیمری)، انبارهای بزرگ مواد اولیه و محصولات و بسیاری دیگر از فرایندها است که می‌تواند به افزایش خطرها آتش‌سوزی منجر شود. برای کاهش این خسارات، نیاز است تا راهکارهای مناسب از طریق پژوهش‌های کاربردی و آزمون اتخاذ شود. از جمله تدوین مقررات و آینه‌نامه‌های ساختمانی، استانداردهای مواد و مصالح، توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی، ارایه راه حل‌های طراحی، توسعه فناوری‌های نوین، فرهنگ‌سازی و گسترش دانش فنی اینمی در برآور آتش در جامعه و صنعت، از جمله نیازهایی است که بطور مرتب و پایه پای توسعه کشور باید مورد توجه قرار گیرد. بوبیه توجه به تجربیات و حوادث قبلی و درس گرفتن از آن‌ها، برای رسیدن به این اهداف با ارزش است.

مقاله حاضر، یکی از تجربیات آتش‌سوزی در کشور سوئند را نشان می‌دهد. این مقاله، گوشاهای از اهمیت تحقیقات و آزمایشگاه‌های آتش در دنیا، برای درس گرفتن از وقایع آتش‌سوزی و پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده را نشان می‌دهد. همچنین الگویی از برخورد علمی و روش سیستماتیک نهادهای مسؤول برای بررسی حوادث و کاهش خطرها و خسارات آتش‌سوزی را به دست می‌دهد. همچنین در پایان یک معرفی از تحقیقات اینمی در برآور آتش در ایران بطور مختصر ارایه شده است.



سعید بهذباری عضو هیأت علمی
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
بعش آتش و ساختمان



زهراء درودیان
کارشناس بخش آتش و ساختمان
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن



تا حدودی کوچک بودن منبع اولیه (از یک تکه پارچه روی تختخواب با یک تشک نازک) بوده است. آتش سپس به آرامی از جسمی به جسم دیگر در اتاق خواب منتقال یافته است. بطور کلی دسترسی کم به هوا، پیش روی آتش را محدود کرده بوده است. پنجره اتاق خواب نیمه باز نگه داشته شده، اما در آشیزخانه بطور کامل بسته بوده که باعث انبساطگی گازهای قابل اشتعال در اتاق خواب شده است. باز کردن در آشیزخانه، دسترسی به هوا را بیشتر کرده و باعث افزایش گازهای قابل اشتعال و گسترش سریع آتش سوزی شده و تغییر چشمگیری را در این وضعیت ایجاد کرده است. گرگرفتگی سراسری⁴ در اتاق خواب در عرض ۱۵ ثانیه از باز شدن در رخ داده است. سپس آتش سوزی به آشیزخانه گسترش یافته و در مدت کوتاهی (کمی بیش از یک دقیقه) در آن جای نیز گرگرفتگی سراسری مطابق شکل ۴ اتفاق افتاده است. در این شکل، پنجره سمت راست واقع در اتاق خواب است که آتش سوزی از آن جا آغاز شده است. دود سیاه نشانگر این است که هوا کافی وجود ندارد. دو پنجره در سمت چپ در آشیزخانه است که یکی از آنها بطور کامل باز بود. در آشیزخانه (که در شکل ۴ دیده نمی شود)، بطور کامل به طرف اتاق نشیمن آپارتمان باز بوده است.




شکل ۱: راست- نمونه‌ای از چراغ خواب منشا، آتش‌سوزی
چپ- چراغ پس از حادثه آتش‌سوزی


آتش‌سوزی باز بوده و کدام یک در حین گسترش آتش باز شده است. شدت رهایش گرما، دمای هوای اتاق‌ها و پنجره‌ها، همچنین جریان گازی آتش، بطور مداوم با استفاده از گرماسنج صنعتی بخش آتش مؤسسه تحقیقات سوئد، مطابق شکل ۳ اندازه‌گیری و ترکیب گازهای آتش به وسیله FTIR برای مانیتور کردن گازهای سیمی تجزیه و تحلیل شد. همه این داده‌ها برای مدل‌سازی وضعیت راه پله استفاده شد.

خلاصه نتایج آزمون اتاق آتش
آتش‌سوزی در اتاق خواب به صورت تدریجی گسترش پیدا کرده که علت آن

هدف از این کار بازسازی مراحل شروع آتش‌سوزی و گسترش آن (به همان صورتی که در رینکبو اتفاق افتاد) و تولید داده‌های اندازه‌گیری شده بود بصورتی که بتواند برای شبیه‌سازی رایانه‌ای آتش استفاده شود، بنابراین بخش آتش مؤسسه ملی تحقیقات سوئد، مدلی با مقیاس واقعی از آشیزخانه و اتاق خواب مجاور آن را براساس نقشه آپارتمان ساخت و مبلمان آن را نیز مانند زمان آتش‌سوزی مطابق شکل ۲ در نظر گرفت. فرآیند افزایش اولیه براساس اطلاعاتی که از SHK و پژوهشگران آتش به دست آمده بود، بازسازی شد. موضوع مهم کسب اطمینان از این بود که کدام یک از پنجره‌ها و درها، هنگام شروع



شکل ۲: تصویر کلی از گرماسنج صنعتی SP، برای اندازه‌گیری شدت رهایش گرما و دود در آتش‌سوزی‌های بزرگ



شکل ۲: پلان اتاق خواب و آشیزخانه، نمایش مبلمان
بکار رفته برای آزمون

تولید دود و گازهای سمی

تجزیه و تحلیل دود، در طی آزمایش، با تکمیل محاسبه شدتهای جریان گازی، نشان می‌دهد که مصالح موجود در آپارتمان مقادیر قابل توجهی دود سمی از جمله مونوکسید کربن و سیانید هیدروژن تولید کرده است. سمی بودن بالقوه دود به وسیله غلظت‌های حجمی گازهای مختلف در جریان ستونی آتش خروجی از در آشپزخانه نشان داده شده است. میانگین غلظت تعدادی از گازهای سمی برای مدت زمانی که در طی آن، آشپزخانه بطور کامل به وسیله آتش احاطه شده بود، محاسبه شده است. به منظور مهیا کردن یک مقایسه تقریبی از سمیت سمی از مواد مختلف، غلظت‌های محاسبه شده نسبت به یک مقدار مرجع هر گاز وزن دار شده است. جدول ۱ نمونه‌ای از این مقایسه، وزن دار کردن غلظت حداکثر (C_{max}) مواد مختلف نسبت به مقدار IDLH₅ مربوطه را نشان می‌دهد. عدد IDLH غلظتی از ماده است که دارای اثر سمی جدی است بطوری که به فوریت باعث تلف شدن فرد شده و یا آسیب‌های بازگشت‌ناپذیر جسمی در بر دارد.


فاکتور IDLH حاصل تقسیم مقدار گاز اندازه‌گیری شده را بر عدد IDLH نشان می‌دهد. همانطور که از جدول ۱ مشاهده می‌شود، فاکتور IDLH به دست آمده در این آزمایش، برای سیانید هیدروژن (HCN) دوازده برابر غلظت خطرناک آن و برای مونوکسید کربن (CO) بیش از هشت برابر مقدار خطرناک است. حداکثر جریان دود از آشپزخانه به اتاق نشیمن آپارتمان حدود ۱/۳ کیلوگرم بر ثانیه بود، به این معنی که کمیت‌های زیادی از دود سمی در یک زمان کوتاه در حال انتقال به قسمت‌های دیگری از ساختمان بوده است. البته باید توجه داشت که غلظت‌های گازی موجود در جریان ستونی آتش در آشپزخانه هنگام خروج از آپارتمان می‌تواند رقیق شود. بنابراین اثر گازهای سمی بر ساکنان ساختمان رینکه‌بوب، بستگی به درجه رقت گازها و تعداد دفعات و زمان قرار گرفتن آنها در معرض گازها است.



شکل ۴: تصویری از آزمون آتش SP

در طول مراحل اولیه آتش سوزی، ۷ گسترش یابد.

بلافاصله پس از رخ دادن گرگرفتگی سراسری در آشپزخانه، شدت رهایش گرما به حدود ۴/۵ مگاوات افزایش یافت که منتج به دمای حدود ۱۰۰۰°C در آشپزخانه (شکل ۵) شد. در هنگام خاموش کردن آتش، شدت رهایش گرما نزدیک به بیشترین مقدار ممکن با توجه به هوای قابل دسترس بود. در این مرحله، دود در دمای حدود ۹۰۰°C، و با شدت جریان جرمی حدود ۱/۳ کیلوگرم بر ثانیه، از طریق در آشپزخانه به اتاق نشیمن، جاری می‌شد. در شکل ۵ نمودار دما برای ارتفاع‌های مختلف در آشپزخانه نشان داده شده است. هنگام گرگرفتگی سراسری، یعنی کمتر از دو دقیقه پس از باز شدن در آشپزخانه، دمای دود به حدود ۱۰۰۰°C رسید. این آتش توسعه یافته می‌تواند به سرعت در آشپزخانه، دمای دود به حدود ۴۰۰°C رسید و گرگرفتگی سراسری در اتاق خواب در مدت ۱۵ ثانیه رخ داد و شدت رهایش گرما در حدود ۱ مگاوات افزایش یافت. این آتش توسعه یافته می‌تواند به سرعت با توجه به شدت رهایش گرمای زیاد



شکل ۵: نمودار دما در ارتفاع‌های مختلف در آشپزخانه در طول آزمایش

جدول ۱: تبدیل غلظت‌های گازی محاسبه شده مواد مختلف در جریان ستونی آتش عبوری از در آشپزخانه به مقادیر معامل C_{max} حداکثر غلظت اندازه‌گیری شده برای هر گاز است.

	CO _₂	CO	HCN	NH _₃	NO
C _{max}	% ۱۳/۷	1000 ppm	600 ppm	51 ppm	230 ppm
IDLH	% ۴/۰	1200 ppm	50 ppm	300 ppm	100 ppm
C _{max} / IDLH	۲/۴	8/۳	۱۲	۰/۱۷	۲/۳

بدن معنی است که شرایط فشار بین آزمون و واقعیت متفاوت بوده است. در این آزمون غلظت‌های بالای موتواکسید کربن و سیانید هیدروژن در گازهای آتش‌سوزی در آپارتمان اندازه‌گیری شد. شبیه سازی‌های انجام شده، غلظت‌های بالای مونوکسید کربن و سیانید هیدروژن در راه‌پله رانیز نشان داد. غلظت‌های قابل توجهی از سیانید هیدروژن و مقادیر کشنده‌ای از مونوکسید کربن در بدن افرادی که در راه‌پله از بین رفتند، یافت شد.

در این مورد گزارش کاملی از طرف ستاد پرسی حوادث سوند ارائه شد. این گزارش همچنین شامل ۱۴ توصیه به مقامات به منظور پیشگیری از فجایع مشابه در آینده است که شامل دو پرسش مهم از «سازمان ملی مسکن، ساختمان و طراحی» است. گسترش گازهای ناشی از دود پخش شده به داخل راه‌پله از طریق باز کردن در، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا درهای خودکار بسته شو^۶ برای درهای آپارتمان مناسب است؟ (لازم به ذکر است که طبق الزامات مبحث سوم مقررات ملی ایران، درهای مقاوم در برابر آتش موجود در چنین مسیرهایی باید از نوع خودبسته شو^۷ باشند و انواع خودکار بسته شو به طور عمدۀ برای چنین مسیرهایی قابل قبول نیست. احتمالاً در این حادثه، در از نوع خودکار بسته شو بوده و عملکرد مناسبی نشان نداده است). پرسش دوم مربوط به تهییه خودکار دود در راه‌پله‌های ساختمان آپارتمان‌ها است. محاسبات نشان می‌دهد که این موضوع می‌توانست در آتش‌سوزی رینکه‌بو مؤثر

افرادی که از آپارتمان طبقه دوم از طریق راه‌پله داخلی ساختمان فرار کردند، اظهار داشتند که هنگام عبور از در آشپزخانه به شدت احساس گرما کردند. در آن لحظه، احتمالاً هنوز گرگرفتگی سراسری به آشپزخانه نرسیده بود زیرا در صورت رخ دادن آن در آشپزخانه، افراد در حال فرار باید از میان شعله‌های آتش از در خارج می‌شدند. در طول آزمایش مدل، گرگرفتگی سراسری در آشپزخانه در حدود ۱/۵ دقیقه پس از باز شدن در اتاق خواب رخ داده است. گسترش آتش‌سوزی در طی این آزمون، احتمالاً تا حدی سریع تر از واقعیت رخ داده در ساختمان رینکه‌بو بود. با این حال، فرار افراد احتمالاً در عرض چند دقیقه از باز کردن در اتاق خواب و گسترش آتش‌سوزی به آشپزخانه رخ داده است. ۱۳ نفر در آپارتمان بودند و آن‌ها احتمالاً با هوشیاری توانستند در زمان بسیار بحرانی قبل از اینکه آتش‌سوزی موجود در آشپزخانه، راه خروج از آشپزخانه و دیگر راه‌های خروج را مسدود کند، فرار کنند.

جریان‌های گازی که در طی آزمون اندازه‌گیری شد، احتمالاً نماینده همانی است که در آتش‌سوزی واقعی رینکه‌بو رخ داده است. یک منشا احتمالی عدم اطمینان این است که مدل فقط تا آنجایی که در آشپزخانه به آپارتمان باز می‌شود، ساخته شده است، در صورتی که در واقعیت، در آپارتمان رینکه‌بو، آن در به داخل سالن و سپس به داخل راه‌پله داخلی و راه‌پله ساختمان باز می‌شد. این

آزمون‌های افروزش با استفاده از یک چراغ خواب پایه بلند

تحقیقات پلیس از این آپارتمان و اتفاقی که در آن آتش آغاز شده بود، نشان داد که علت اولیه آتش‌سوزی ممکن است از چراغ خواب پایه بلند باشد. حباب در این نوع چراغ‌ها روی یک صفحه بازتابنده مغز تعییه شده به این معنا که اگر چراغ با یک تکه پارچه پوشیده شده باشد، فضایی بدون تهییه به وجود می‌آورد که می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه دما شود. این سناریو در آزمایش‌های متعدد، با انواع و مقادیری مختلف پارچه که روی چراغ قرار داده شد، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد وجود چند لایه می‌تواند عایق حرارتی کافی به نحوی ایجاد کند که اجازه دهد تا دمای اطراف لامپ بطور قابل توجهی افزایش یافته و باعث آتش‌سوزی شود.

مقایسه بین آزمایش آتش‌سوزی اتاق و آتش‌سوزی واقعی

از نحوه دقیق گسترش آتش‌سوزی در رینکه‌بو اطلاع دقیقی در دست نیست، اما اظهارات شاهدان و عکس‌های گرفته شده در حین آتش‌سوزی و بعد از آن، تصویرسازی احتمالی از مراحل این رویداد را ممکن می‌سازد. از هنگام باز شدن در اتاق خواب به آشپزخانه تا هنگام مقابله با آتش‌سوزی، زمانی حدود ۱۵ دقیقه طول کشیده یعنی آتش‌سوزی گسترش یافته، شدت گرفته و انتشار گازهای داغ سمی به سمت بالای راه‌پله، در طول این زمان افزایش یافته است.

گروههای نجات و امدادگر اطلاعات کافی از منطقه جغرافیایی تحت پوشش خود، بافت جمعیتی آن و مسیرهای تردد خودروها داشته باشند. باید کلیه مراکز درمانی در

باشد. همچنین در این توصیه‌ها تأکید شده است برای کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از آتش‌سوزی، تمهدیدات اینمی در طرح و اجرای ساختمان‌ها رعایت شود. به

تصاویر واقعی از آتش‌سوزی ساختمان فوق در زیر نشان داده شده است:




خودروهای امداد حتماً دستگاه اکسیژن و داروهای مربوط به مسمومیت گازهای سمی وجود داشته باشد.

مناطق مختلف شناسایی شده و توجه شود که امدادگران دانش کافی نسبت به همچنین لازم است در تجهیزات پزشکی درمان اولیه مصدومان ناشی از آتش‌سوزی

آشنایی با تحقیقات آتش در ایران


تحقیقات آتش در ایران نسبتاً جدید است و بخش آتش و ساختمان مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، اولین بخش تحقیقاتی در کشور در این زمینه است که دارای آزمایشگاه‌های نسبتاً مجهز و منحصر به فرد در ایران (و عمدها در منطقه) است. تحقیق بر رفتار انواع مواد و مصالح ساختمانی در این آزمایشگاه میسر است. آینه نامه محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش [۱] در این مرکز تهیه شده که می‌توان از آن به عنوان مرجع آینه نامه‌ای استفاده کرد. بازنگری اول مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در مرکز تهیه شده و مراحل تصویب نهایی و ابلاغ را در وزارت راه و شهرسازی می‌گذراند. تعداد زیادی از استانداردهای ملی ایران در زمینه آزمون‌های آتش در بخش آتش مرکز تهیه شده است. همچنین فعالیت‌های تحقیقاتی کاربردی در این مجموعه انجام می‌شود. چند نمونه آزمایش‌های آتش موجود در مرکز در تصاویر زیر نمایش داده شده است.



آزمایش گرماسنج مخروطی روی یک نمونه مصالح ساختمانی (آزمایشگاه آتش مرکز)



آزمایش قابلیت پیشروی شعله روی مصالح (آزمایشگاه آتش مرکز)



آزمایش مقاومت در برابر آتش روی دیوار یک متر مربعی (آزمایشگاه آتش مرکز)

پی نوشت:

1-Rinkeby

2- Swedish Accident Investigation Board

3- آزمایش‌های آتشی با Room Fire آزمایش‌هایی هستند که معمولاً تحت شرایط استاندارد، آتش‌سوزی را در آن به صورت مقایس واقعی یا منوط مدل کرده و برای اندازه‌گیری پارامترهای آتش، جک کردن گرگفتگی (Flashover)، کنترل کیفی مصالح و سیستم‌ها و سایر منظورها از آن استفاده می‌شود.

4- گرگفتگی سراسری (Flashover) به معنای فرآگرفتن ناگهانی کل اتاق توسط شعله‌های آتش است که همراه با بیرون زدن شعله از در یا هر گونه بازشوی موجود در اتاق می‌باشد. برای توضیحات بیشتر به مرجع شماره ۳ مراجعه شود.

5- Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH)

6- Automatic closing doors

7- Self-closing doors

مراجع:

1- Brand posten journal, news from SP fire technology, Reconstruction of the Rinkeby fire, No 43, 2011

2- Swedish Accident Investigation Board (SHK), Report RO 2010:01.

3- پاول استولاد و جان آبرامز. «اصول اینمنی حریق در ساختمان‌ها». ترجمه عبدالصمد زرین قلم و سعید بختیاری، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره ۲۵۴، ۲۰۱۰، تهران، تابستان ۱۳۷۶ چاپ چهارم: ۱۳۸۷.

4- آینه نامه محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش (بیشنهادی)، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره پنجم-۴۴۴، چاپ سوم: ۱۳۸۹.

ریزش ساختمان‌های مجاور در اثر گودبرداری

ملکت وجود دارد و پیش می‌رود به امید خدا آن روز راه خواهیم دید! شما در بین اطرافیان خودتان چند نفر را می‌شناسید که بساز و بفروش و ساختمان ساز شده اند بدون اینکه اتفای این کار را بلد باشند؟ آیا این افراد چیزی از مکانیک خاک و مقاومت و نیرو و بتن و فولاد و به اصلاح عامیانه آهن، می‌دانند؟ آیا ساختمان سازی فقط این است که پول داشته باشی و برای هر قسمت کار اکیپ کاری را بشناسی و در هر مرحله از کار آن‌ها را بخواهی و کارت را انجام دهی؟ فرق حرف پزشکی و مهندسی در این است که:

۱- هرگونه دخالت غیره در کار پزشکی در همان موقع جواب می‌دهد و در نهایت با مرگ

شاید تا به حال خبرهای زیادی درمورد ریزش ساختمان‌های مجاور محل گودبرداری شنیده باشید ولی قطعاً کمتر کسی لحظه وقوع این حوادث را مشاهده کرده است. بارزترین و مشاهده حوادث واقعی که به دلیل گودبرداری در زمین مجاور منجر به ریزش ساختمان‌هایی شده نشان می‌دهد که مهندسان ناظر ساختمان باید به خطرهای حرفه خود توجه کنند. آیا وقت آن نرسیده که کار را به کارдан بسپارند؟


هر آدم فاقد صلاحیتی شده است ساختمان ساز، مثل این است که هر کس مغازه‌ای را اجاره کند و به عنوان پزشک تجربی برای مردم نسخه بنویسد. با این روندی که در



سعید سعیدی

عضو سازمان

نظام مهندسی ساختمان استان تهران





و شرف ندارند و نتیجه این است که این افراد بی سواد مست و فربه شده اند و مهندسان دنبال کار می گردند. اگر این چنین است چه نیازی به نیروی مهندسی و فنی برای این مملکت است، در دانشگاهها را بینند و بی خود عمر یک عدد را که می روند دانشگاه و مهندس می شوند، به هدر ندهند.
ایسا واقعاً فکر می کنید که همه چیز به نفع شماست؟ امیدوارم که زلزله و بلای خانمان براندازی برای هیچ یک از هم وطنان رخ ندهد و آرزو می کنم که اولین کسی باشم که در اثر زلزله می بیرم و شاهد وقایع بعد از آن نباشم ولی می توانم حالت همه این افراد را در آن موقع حدس بزنم و همچنین حال شما مردم بی گناه را.

که اینقدر دست روی دست نگذارید صرفاً به امید اینکه زمامداران در فکر شما هستند، نیاشید. این اتفاقاتی که در بعضی از مواقع شاهد آن هستید، مانند ریزش یک ساختمان که همه کاسه و کوزه ها بر سر مهندس ناظر شکسته می شود؛ در مقایسه با زلزله و آثار مخرب آن اصلاً عددی به شمار نمی آید. شما مردم استفاده کننده از این ساخت و سازهای غیر فنی در واقع هزینه ساخت یک بنای محکم مهندسی ساز را می پردازید، بدون آنکه هزینه ای بابت مهندسی ساز بودن آن مصرف شده باشد و بالنتیجه همه هزینه هایی که باید صرف مهندسی ساز بودن مکان زندگی شما و خانواده تان مصرف شود، قلنبه رفته توی جیب این ساز بفروش هایی که ذره ای وجودان

یک بی گناه مشخص می شود و به همین خاطر است که دیوانگان جسورانه و آشکارانه به این حرفة وارد نشده و نمی شوند.

۲- هرگونه دخالت غیره در کار مهندسی در بلند مدت اثر خود را آشکار می سازد و در این بلند مدت نیز کی مرده و کی زنده است. همچنین مرگ و میر این موضوع آجنبان گسترش دارد که از آن به عنوان فاجعه و بلایای آسمانی نام برده می شود. در حالی که این بلا آسمانی نیست و نتیجه حماقت همین بشر زمینی است.

۳- بارها گفته ام و باز هم می گویم که از وقوع زلزله در تهران بسیار بیم دارم و برای بسیاری از مردم، درک این موضوع مشکل است ولی با شما مردم هستم؛ این را بدانید



ریزش ساختمان ۵ طبقه در تهران ۲ جنازه بیرون آورده شد




این ساختمان به علت گودبرداری غیر اصولی خانه مجاور فرو ریخته است. بلافاصله با درخواست کمک و اعزام پنج ایستگاه آتش نشانی و گروههای نجات کار آوار برداری و

ساعت ۱۲:۳۰ روز پنجم شنبه ماموران آتش نشانی در جریان ریزش یک ساختمان پنج طبقه قرار گرفتند. سه دقیقه پس از حضور آتش نشانها در محل مشخص شد ۷۵ درصد

گودبرداری غیر اصولی این بار در بخشی دیگر از شهر تهران موجب ریزش ساختمان پنج طبقه و مدفون شدن اهالی این ساختمان در زیر خاک شد.





برداری هستند. یکی از ماموران حاضر در عملیات گفت: اگر این حادثه در شب رخ می داد حداقل ۳۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست می دادند.

آوار برداری دو نفر از کشته های این حادثه را از زیر آوار بیرون آورند. به گزارش خبرنگار مهر مستقر در محل حادثه، نیروهای آتش نشانی بی وقهه در حال جستجو و آوار

نجات ساکنان خانه آغاز شد. نیروهای آتش نشانی با کمک هلال احمر و بکار گیری تیم های آنست (سگ های زنده یاب) موفق شدند پس از ۱۷ ساعت عملیات



۸۶ درصدی ساخت و ساز در مقابل افزایش ۱۳۴ درصدی ریزش ساختمان در تهران

چه کسے زیرآوار ساز و بفروش ها ماند؟



در مقابل فقط در یک فصل آمار خشت‌هایی که معمار کج گذاشته و ساختمان فروریخته به ۱۳۴ به درصد رشد رسیده است. این همان گردش بی وقفه علت و معلول هاست.

به نظر می‌رسد دیگر خبر وقوع حادثه در گودبرداری‌ها موضوع عجیبی نیست. گودبرداری‌ها هر از چندگاهی کشته می‌دهند، زخمی می‌دهند اما هنوز هم شیوه همان است و نظارت همان

افزایش ساخت و ساز در مقابل افزایش آوار ساختمانی

آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تنهاده تابستان سال ۱۳۹۰ تعداد ۸۵۹۹ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل بهار سال ۹۰

کانون تقصیر، همسایه دیوار به دیوار است. زلزله نیامده بلکه دیوار خانه‌ای که قرار است به جایش یک ساختمان نوساز بناسود، خراب شده بدون اینکه ضابطه رعایت شده باشد.

البته دیوار همسایه از همه جایی خبر هم با هیچ ضابطه و منطقی بنانشده، به جای خشت ۲۵ سانتی، خشت ۱۰ سانتی روی هم سوار کرده‌اند. موقع اجرا صاحب ملک از هزینه آجر خریدن کم گذاشته تا خرجش کمتر شود اما

حال دیوار او هم خراب شده چون خانه‌اش تاب فشار بار ساختمان و جای خالی دیوار کناری را ندارد. آن هم با آجرهای ۱۰ سانتی.

اما از این سو آخرین آمار ساخت و ساز در تهران حاکی است که آجر روی آجر گذاشتن کارگران برای بنا کردن ساختمان‌های جدید در تهران به میزان ۸۶ درصد افزایش رسیده و

نویسنده: لیدا ایاز



سال ۸۴ شیوه نامه آن ابلاغ شده است هم می‌گوید که در ساخت هر ساختمان، چهار طرح اعم از معماری، محاسبات، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی باید رعایت شود و هر طرح هم باید یک ناظر داشته باشد یعنی اینکه برای ساخت یک ساختمان حضور فعال چهار ناظر ضروری و قانونی است و در ضمن یک نفر هم باید به عنوان ناظر هماهنگ کننده در کنار این چهار ناظر باشد.

ولی آمار کشته‌ها و زخمی‌های ناشی از گودبرداری‌های غیراصولی فقط در شهر تهران نشان می‌دهد در ۹ ماهه گذشته ۲۵۱ حادثه رخ داده که از این تعداد ۲۴ نفر کشته و ۹۰ نفر مجروح شدند. این بخشی از آمار سازمان آتش نشانی پایتخت است و هنوز رقم دقیقی از مرگ‌های ناشی از فرو ریختن آوارهای گودبرداری روی سر مردم و کارگران در دست نیست چرا که سازمان پژوهشی قانونی هم آمار مجزایی در این رابطه ندارد.

سازه نگهبان کو؟

سازه نگهبان تیراً هنن یا چوب‌های خیلی قوی هستند که در مرحله گودبرداری باید پای ساختمان کار گذاشته شوند لاما چه کسی می‌داند که از هر ساختمانی که تخریب و بی‌اش کننده می‌شود، چند سازه نگهبان برای ممانعت از فرو ریختن دیوارها به کار گرفته می‌شود.

مهیار گرابی‌ی، یک کارشناس فنی ساختمان می‌گوید که در گودبرداری‌های غیراصولی که منجر به وقوع حادثه می‌شوند معمولاً دو مشکل وجود دارد: «یکی اینکه در گودبرداری‌های عمیق در صورتی که خانه کناری اش اصولی ساخته نشده باشند، آسیب می‌بینند چرا که دیوار دور ساختمان بر اساس اصول سازه‌ای باید با اجر ۳۵ سانتی ساخته شده باشد، در حالی که اغلب ۱۰ سانتی‌اند و قدرتی دیواری که تکیه دیوار خانه دیگری بود برداشته می‌شود، ساختمان مقاومت لازم را برای نگهداشتن فشار ساختمان از دست می‌دهد. مشکل دوم اجرا نکردن اصولی سازه نگهبان در اکثر ساختمان‌سازی‌هاست. سازه نگهبان تیراً هنن یا چوب‌های خیلی قوی هستند که به صورت مورب به صورتی که کف آنها در زمین فرو رفته است دور ساختمان

ساخت و ساز در تهران را بگیرد و مرکز آمار ایران برآورد کرده تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در تابستان سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۶۱ هزار و ۴۲۵ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۳/۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۸۶/۸

حدود ۳۰/۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۸۶/۶ درصد افزایش داشته است. اما این آمار وقتی نگران کننده است که در مقابل آمار دیگری قرار گیرد.

امسال شمار حوادث آوار تنها در فصل پاییز در تهران نشان می‌دهد که این حوادث ۱۳۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده‌اند.



درصد افزایش داشته است.

چرخه معیوب

همه چیز مثل یک چرخه علت و معلولی است. صاحب ملک مایه کم می‌گذارد، مهندس اجرای پروژه شیوه اصولی را اجرا نمی‌کند، جای خالی چهار مهندس ناظر در هنگام ساخت احسان می‌شود و شهرداری هم کناری می‌ایستد تا روند بازسازی بافت فرسوده شهر که مردم روی خوش به آن نشان داده‌اند سرعت پیشتری بگیرد.

از قرار باید پای هر ساختمانی که از شهرداری پروانه ساخت می‌گیرد، چهار مهندس حضور داشته باشند و نسبت به وضعیت ساخت نظر تایید پدهنند. ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال ۸۳ تصویب و در

این آمار که از سازمان آتش نشانی تهران بیرون آمده نشان می‌دهد تنها در ماههای مهر، آبان و آذر امسال ۱۰۳ حادثه آوار در تهران رخ داده است در حالی که در پاییز پارسال تعداد این گونه حوادث ۴۴ مورد گزارش شده است.

بیشترین میزان حوادث آوار در فصل پاییز امسال مربوط به ماه آبان بوده که ۵۵ مورد حادثه آوار در تهران رخ داده است و در مهرماه فقط ۱۷ مورد حادثه آوار در این کلانشهر به وقوع پیوسته است.

ریزش ساختمان در نقاط مختلف تهران امسال منجر به مرگ ۲۵ نفر از شهروندان شده است و بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال خسارت نیز بر جای گذاشته است.

با این حال انتشار خبرهای حوادث ناشی از تخریب ساختمان‌ها نتوانسته جلو رشد

از جمله مشکلات این روند است: "این یک نکته مغفول مانده در این سیستم است که ساز و کار و سیستم نظارت بر کار ساخت و ساز همیشه در کشور ما عقیم مانده است چنانچه شاهد هستیم که همین قوانین نظارتی در ۷۰-۶۰ سال پیش در شهرداری‌ها اعمال می‌شد و همان مکانیسم در وضعیت فعلی هم در حال اجراست و ما همیشه با سیستم‌های مدرن و روز دنیا غریب بوده‌ایم، این نکات مجموعه عوامل تأثیرگذار در وقوع این حوادث است. چنین است که دادگاه‌های مانیز حکم به علتی می‌دهند که به ظاهر علت تامه است در حالی که در واقعیت مقصّر داشتن بی‌کنی‌ها و گودبرداری‌های غیراصولی همسایه کناری اخرين راه است."

به گفته حسین بیات شهرداری باید ساختار نظارتی اش را بیشتر کند چرا که ساختار نظارت ضعیف و عدم رعایت همه جانبیه موجبات مسؤولیت شهرداری را برای جبران خسارت فراهم می‌کند.

"این امکان باید باشد که دادگاه توائد به راحتی وارد رسیدگی شود و علت تامه تقصیر را شناسایی کند و مقصّر را محکوم کند که غالباً این اتفاق نمی‌افتد. اگر دادگاه شهرداری را محکوم کند به اندازه‌ای که مسؤولیت دارد باید جبران خسارت کند به نظر می‌رسد که نیاز است یک تیم کارشناسی و با نظارت مهندس ناظر و ماموران ساختمان تشکیل شود تا شهرداری در زمان صدور جواز ساختمان همه نظارت‌های کمی و کیفی را اعمال کند."

کار گذاشته می‌شود. این سازه نگهبان باید هر پنج یا شش متر پایین دیوار حایل باشد اما اغلب مهندسان ناظر کمتر این موضوع را رعایت می‌کنند و در صورت اجرا با آنچه که باید اصولی باشد، سیار فرق دارد."

او معتقد است که در این فرآیند شهرداری زمانی که دفترچه محاسب بسایر مهندس محاسب صادر می‌کند باید او را ملزم به اجرای سازه نگهبان کند و بر اجرای آن نظارت دقیق داشته باشد: "در حالی که امروزه با گذاشتن یک ایکت مبتنی بر محاسبه سازه نگهبان شهرداری پروانه ساخت صادر می‌کند. تازمانی که این دفترچه محاسباتی نباشد، ساختمان نمی‌تواند ساخته شود. در برخی موارد هم دیده می‌شود که اتفاقاً مهندس محاسب اصرار دارد سازه نگهبان کار بگذارد اما صاحب ملک برای اینکه این کار هزینه‌بر است این مرحله از کار را حذف می‌کند. اینجا باز هم به عدم نظارت بر می‌خوریم. اگر شهرداری باید نظارت سفت و سخت به کار بندد مالک نمی‌تواند به همین راحتی از اجرای سازه نگهبان سر باز زند."

قانون کلی نگری کرده است

خانه که فروریخت تازه مصیبت شروع می‌شود. مصیبت کسانی که عضوی از خانواده‌شان را از دست داده‌اند یا بابت زیر آوار ماندن عضوی از بدن‌شان زخمی و معیوب شده‌اند. روند دادرسی برای تعیین مقصّر حادثه معمولاً بیش از آنچه که قابل تحمل است به درازا می‌کشد. در این بین خانواده‌های کارگرانی که افغان یا از اتباع بیگانه هستند، کمتر انتظار دارند روند احقيق حق شان به درستی صورت بگیرد. بیشتر شان تاریخ اقامت‌شان معتبر نیست و به‌این دلیل که خود مוואخه نشوند پایه دادگاه نمی‌گذارند. اما یک حقوقدان درباره نظارت قانون برای مجازات کسانی که در فروریختن ساختمان‌ها نقش دارند، می‌گوید: "متاسفانه قانون در این باره کلی نگری کرده است. اگر در قالب قصور و تقصیر و بی‌مسئولیتی مدنی خسارتی به افراد وارد شده باشد از باب قانون کسی پاسخگو نیست. در حالی که باید بررسی کرد و دید که چه مجموعه عواملی منجر به بروز این حادثه شده و حدود مسؤولیت هر کسی چقدر است. آیا شهرداری مسؤول است یا کسی که گودبرداری کرده و کدام یک مسؤولیت تامه دارند."



قوه قضاییه هم وظایفی دارد که این حقوقدان بر آن تاکید دارد: "دادگاه‌های در قالب پیشگیری از وقوع جرم این تکلیف را دارند که پیش‌نویس لواحی را به قوه مجریه ارایه کنند که این قوه با ارایه آن به مجلس به لزوم اجرای قانون و پیگیری مخالف در صورت وقوع حادث اصرار کند. قوه قضاییه حق دارد وقتی که با پرونده‌های متعدد و مرتبط با خسارت دیدن شهروندان از طریق وقوع حادث ساختمانی برخورد می‌کند وصف مجرمانه‌ای برای این نوع از تخلفها تعیین و موضوع را به مراجع ذی صلاح اعلام کند. یکی از ابزارهای قدرت در حوزه تصحیح قوانین ناکارآمد این است که لواحی به مجلس پیشنهاد شود تا شکل

او معتقد است که نظارت بر ساخت ساختمان‌ها به طور اصولی به لحاظ کمی و کیفی جزو وظایف شهرداری است و در این دست از مواردی که شاهد حادث ریزش ساختمان هستیم جای کار کارشناسی وجود دارد که مشخص شود در همین موارد چند درصد عدم نظارت شهرداری برای اجرای صحیح پروژه نقش تخریبی داشته است. امکان هم دارد که ضوابط درست اجرا شده اما گودبرداری غیراصولی بوده اما همیشه ظن غالب به شهرداری است و امکان اینکه دیگران مقصّر اصلی باشند، دور است. ناکارآمدی سیستم نظارت‌های فنی بر ساختمان که به گفته او به دهه ۵۰ بر می‌گردد

شماره ۱۳۸۷/۹/۱۸ مورخ ۸۰/۳۱۲۸۵۱ که به شهرداران مناطق یک تا ۲۲ ابلاغ کرده به صورت یک جانبه عمل‌از اجرای دقیق مفاد توافقنامه چهار جانبه عدول کرده است. در حالی که براساس بند ۲ تبصره‌های توافقنامه دی ماه ۸۷ باید ساختمان‌هایی با مساحت بیش از ۱۵۰۰ مترمربع تحت پوشش اعمال فرآیند توافقنامه قرار گیرند، در حالی که اجرای توافقنامه در مساحت‌های بالای سه هزار متر مربع متوقف مانده است.

اما آبان ماه سال جاری بود که در خبرها اعلام شد شناسنامه فنی ساختمان دوباره در راه است.

صدر شناسنامه فنی برای ساخت و سازهای مسکونی در تهران از سر گرفته شد، اما با افزایش سختگیری‌هایی برای حذف بسازویفروش‌ها

در تهران از ابتدای آبان ماه، اجرای آینده ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان اجباری شده است و براساس این آینده نامه تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید فقط توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان " مجری " انجام شود. به این ترتیب مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند روال قبل که طی آن مالک برای ساخت اقدام به عقد قرارداد با معمار یا بسازویفروش می‌کرد را کنار بگذارند و از مجریان صاحب صلاحیت استفاده کنند. بسازویفروش به افرادی گفته می‌شود که تاییدیه‌ای از جانب وزارت راه و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی برای ساخت و ساز ندارند، اما در نقش اتبوعه‌ساز با مالکان زمین عقد قرارداد می‌کنند و به احداث بنا مشغول می‌شوند. تفاوت اجرای شناسنامه فنی قدیمی و جدید در این است که این بار مجری حقوقی اجازه ساخت و ساز دارد و شهرداری تهران موظف است هنگام صدور پروانه ساختمانی، مهندس ناظر را از طریق معرفی سازمان نظام مهندسی ساختمان، انتخاب کنند این در حالی است که تا قبل از این طرح، مهندس ناظر مستقیماً توسط شهرداری به پروژه‌های ساختمانی معرفی می‌شد.

منبع: روزنامه شرق، تاریخ ۹۰/۱۲/۹

تهران از نحوه حضور چهار مهندس ناظر بر پای ساختمان گلایه داشته و همین حواشی موجب شده صدور شناسنامه فنی برای ساختمان‌ها متوقف شود. تفاهمنامه صدور شناسنامه فنی که در واقع تایید صلاحیت و سلامت اجرای پروژه‌های ساختمانی است بین شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان به امضا رسیده است.

اما دلیل توقف اجرای این قانون از سال ۸۶ این بود که شهردار تهران نسبت به نحوه عملکرد سازمان نظام مهندسی در این زمینه انتقاد داشت و اعلام کرده بود: "چون سازمان نظام مهندسی وظایف خود را انجام

قانونی بگیرد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم این وظیفه را دارند که اگر برای حل معطل و مشکلی با خلاصه عدم پاسخگویی مواجه‌اند آن را بسؤال واستیضاح مسؤول مربوطه حل و فصل کنند."

پرسه پول گرفتن از شهرداری نایاب جندان سخت باشد اما همیشه هم شهرداری های بردار جبران خسارت نمی‌روند به گفته بیات: "بعد از اینکه دادگاه حکم به محکومیت شهرداری داد، شهرداری منطقه باید از اموال یا وجوده مربوطه در اختیار خود خسارت زیان دیده را جبران کند چرا که شهرداری های مناطق از محل عوارض ساختمان، فروش تراکم و سایر درآمدهای قانونی می‌توانند این وجوده



نداشته است، صدور شناسنامه فنی به مشکل خورده است."

در پی همین اختلافات بود که مدیران سه دستگاه مسؤول صدور شناسنامه فنی ساختمان از اخلاص در روند اجرای شناسنامه فنی، جسته و گریخته خبرهایی دادند.

همان زمان هم حمزه شکیب، رییس کمیسیون عمران شورای شهر ای تذکری به اقدام شهرداری تهران مبنی بر لغو یک جانبه توافقنامه چهار جانبه صدور شناسنامه فنی ساختمان اعراض کرد.

او با استناد به بخشانه‌ای که شهرداری در بین شهرداری‌های برخی مناطق توزیع کرده بود، گفت: "شهرداری تهران طی بخشانه

را پرداخت کنند. اما کسانی که از پرداخت خسارت امتناع می‌کنند، صرف نظر از اینکه فرد ممتنع باید پاسخگوی این موضوع باشد، دادگاه می‌تواند احکام انفال از خدمت، جزای نقدی و پرداخت خسارت به شخص زیان دیده را صادر کند. به نظر می‌رسد اگر چنین رویه‌ای باب شود شهرداری کمتر اقدام به صدور مجوزهای فرمالیته و بدون نظارت می‌کند و به تدریج این سیستم به سمت اصلاح و ترمیم ساختار معیوب خود می‌رود.

پای شناسنامه فنی میلنگ
 Shawad از سال‌های ۸۶ نشان داده شهردار

آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاه‌ها

هدف و دامنه شمول:

هدف از بازنگری آینین نامه مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها مصوب ۱۳۴۰/۸/۲۴ شورای عالی حفاظت فنی، به روزرسانی و تطبیق مواد آن با شرایط روز صنایع، پیشرفت تکنولوژی و ایمن سازی محیط کارگاهها و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی و پیشگیری از حوادث می باشد و رعایت مقررات آینین نامه در کلیه کارگاههای موضوع ماده ۸۵ قانون کار الزامی است. همچنین به استناد ماده ۸۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹، اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند مکلفند بدوا، برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های موردنظر را لحظه بیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اطلاع رهنظر و تأیید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را اطرف مدت یک ماه اعلام نماید. بهره برداری از کارگاههای مذکور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

ترمز اینمی را فعال می نماید.
چاه آسانسور: فضایی که ریل ها و برخی از تجهیزات آسانسور در آن نصب شده، کابین و وزنه تعادل الزاما باید داخل چاه قرار گیرد.
چاهک: فاصله قائم بین کف پایین ترین طبقه تا کف چاه آسانسور را گویند.

ترمز ایمنی: سیستمی است مکانیکی که در قسمت زیرین یا بالای یوک کابین فرار گرفته و در موقع اضطراری با افزایش غیرعادی سرعت فعال شده و سبب توقف کابین می‌گردد.

یوک کایین: قابی است که برای اتصال ترمز ایمنی، کفشهای و سیم بکسلها به کف کابین نکار می‌شود.

فصلنامه علمی ادب و ادبیات اسلام

سربه بیرونی و سینه ای است از بجه می داشت که

جنو بیری از برخورد سترن سده دین و
یا وزنه تعادل به کف چاهک بکار می‌رود.
بالاسری: فاصله قائم بین بالاترین طبقه تا
زیر سقف چاه آسانسور را بالاسری گویند.

وزنه تعادل: وزنهای است که برای متعادل ساختن وزن کابین و وزن بار داخل کابین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در طبقه: دری که در محل ورودی هر طبقه به کابین قرار می گیرد و دارای انواع مختلف می باشد.

تهویه مطبوع: کنترل همزمان دما، رطوبت، پاکیزگی هوا و توزیع مناسب آن برای تأمین شرایط مورد نیاز فضای ساختمان

آسانسور: وسیله‌ای است که با یک کابین و سایر اجزاء مربوطه برای حمل نفرات، بار و یا هردو در مسیر مشخص بصورت عمودی بین طبقات حرکت می‌کند.

آسانسور کششی: نوعی از آسانسور است که در اثر نیروی اصطکاک بین سیم یکسل و شیار فلکه و چرخش سیم متحرک حرکت می‌کند.

آسانسور هیدرولیکی: نوعی از آسانسور است که عامل حرکت کابین، سیلندر و پیستون هیدرولیکی می‌باشد.

آسانسور با رانش مثبت (وینچی):
در این نوع آسانسور کابین با سیم بکسل
اویزان شده و نیروی رانش از طریق قرقه
جمع گشته سیم پکسل تأمین می‌گردد.

کنترل کننده مکانیکی سرعت (گاورنر):
وسیله مکانیکی که از طریق سیم بکسل به سیستم ترمز اینمی کابین (پارا شوت) یا وزنه تعادل (در صورت وجود) وصل است تا در موقع افزایش سرعت از حد تعیین یا سقوط کابین همان مانع باقی بماند. موقت آسیب‌رسان،

فصالاً : كلبات و تعاون

بار مرده: عبارت است از وزن اجزای دائمی ساختمان‌ها مانند تیرها، ستون‌ها، کفها، دیوارها، پام‌ها، راه‌پله‌ها و تیغه‌ها، وزن تأسیسات و تجهیزات ثابت نیز در ردیف این بارها محاسبه می‌شوند.

بار زنده: عبارت است از بارهای غیر دائمی که در حین استفاده و بهره‌برداری از ساختمان به آن وارد می‌شوند. این بارها شامل بار ناشی از برف، باد یا زلزله نمی‌شوند، بارهای زنده با توجه به نوع کاربری ساختمان و یا هر بخش از آن و مقداری که احتمال دارد در طول مدت عمر ساختمان به آن وارد گردد، تعریف می‌شوند.

بار برف: وزن لایه برفی است که بر اساس آمار موجود در منطقه، احتمال تجاوز از آن در سال کمتر از ۲ درصد (دوره بازگشت ۵۰ سال) می‌باشد.

بار جانبی: باری که در راستای عمود بر صفحه محور طولی سازه وارد می‌شود، مانند باد

بار ناشی از رانش خاک: نیروهایی که از طرف خاک در راستای عمود بر محور طلاز می‌افزایند.

آخرین استانداردهای معتبر بین‌المللی یا ملی و آینه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی باشد.

ماده ۱۱- استفاده از تجهیزات حفاظت در برایر اذرخش (صاعقه) در کارگاههایی که در ساختمان آن‌ها مواد قابل اشتعال و انفجار تولید و یا ذخیره و انبار می‌شود، تانکها، مخازن حاوی بنزین، نفت، روغن و مواد قابل اشتعال دیگر نگهداری می‌گردد و یا دارای ساختمان مرتفع یا دودکش بلند یا ساختمان در ارتفاع بالا روى کوه می‌باشند مطابق با آخرین استاندارد ملی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران الزامی است.

ماده ۱۲- در صورت ایجاد شرایط کار در ارتفاع رعایت آینه‌نامه کار در ارتفاع مصوب شورای عالی حفاظت فنی الزامی است.

ماده ۱۳- مسئولیت رعایت مقررات این آینه‌نامه بر عهده کارفرما بوده و در صورت وقوع هر گونه حداده ناشی از کار به دلیل عدم توجه وی به الزامات قانونی مطابق مواد ۱۷۱، ۹۵ و ۱۷۶ قانون کار رفتار خواهد شده و متخلص مکلف به جریان خسارت وارد می‌باشد.

فصل سوم - مقررات اختصاصی بخش اول - ساختمان کارگاه

الف - ساختمان کارگاه

ماده ۱۴- ساختمان کارگاه اعم از دام و موقت باید مقاوم و مستحکم بوده و در برایر نیروهای واردہ با احتساب موارد ذیل طراحی و اینم گردد:

الف - بار مرده باید متناسب با نوع ساختمان باشد.

ب - نوع ساختمان، تجهیزات، دستگاه‌ها و نظایر آن باید در محاسبه بار زنده ساختمان در نظر گرفته شود.

ج - بار برف، باد، زلزله متناسب با شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی

د - بارهای ناشی از رانش خاک و نظایر آن (در صورت وجود)

و - سایر بارهای تأثیرگذار بر سازه متناسب با نوع فعالیت کارگاه

تبصره - برای رسیدگی به این منظور باید

آینه‌نامه حفاظتی تأسیسات الکتریکی در کارگاه‌ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی انجام پذیرد.

ماده ۵- سیستم اتصال زمین ساختمان کارگاه باید مطابق با آخرین آینه‌نامه اینمی سیستم اتصال به زمین (ارتبینگ) مصوب شورای عالی حفاظت فنی و استانداردهای معنبر بین‌المللی یا ملی اجراء گردد.

ماده ۶- نصب و کاربرد کلیه علائم و نشانه‌های اینمی و هشداردهنده باید مطابق با آخرین مقررات ملی ساختمان (مبحث ۲۰) و آینه‌نامه علائم اینمی در کارگاه‌ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی انجام پذیرد.

ماده ۷- طراحی، ساخت، نصب، راهاندازی، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری مولدات بخار و دیگرها آب گرم باید مطابق با آخرین استانداردهای معنبر بین‌المللی یا ملی و آینه‌نامه حفاظتی مولد بخار و دیگرها آب گرم مصوب مورخ ۱۳۶۲/۹/۲۰ شورای عالی حفاظت فنی انجام پذیرد.

ماده ۸- شرایط و ضوابط بهداشتی توالت‌ها، رختکن، حمام، بیچال و سردخانه، آب، مصارف آشامیدنی و بهداشتی، نمازخانه، آشپزخانه و سایر تأسیسات و تسهیلات بهداشتی کارگاه باید براساس آخرین مصوبه آینه‌نامه تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مقررات ملی ساختمان (مبحث ۱۶) باشد.

تبصره: در خصوص کارگاه‌های موقت از قبیل فعالیت ساختمانی، عمرانی، فصلی و نظایر آن تأمین تأسیسات و تسهیلات بهداشتی کارگران به نحو مطلوب الزامی است.

ماده ۹- نگهداری، ذخیره و انبار نمودن و جابجایی مواد قابل اشتعال و انفجار باید مطابق با آخرین آینه‌نامه‌ای حفاظتی مواد خطرناک، مواد قابل اشتعال و انفجار، پیشگیری و مبارزه با آتش‌سوزی در کارگاه‌ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی و سایر قوانین و مقررات مراجع ذیصلاح مرتبط با نوع مواد انجام گردد.

ماده ۱۰- طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی شرایط اینمی سردخانه‌ها باید مطابق با

در کابین: دری که در ورودی کابین قرار گرفته و معمولاً بطور خودکار در هنگام توقف کابین باز و قبل از شروع حرکت کابین بسته می‌شود.

پله برقی: وسیله‌ای است که در مسیر حرکت افراد پیاده جهت بالا یا پایین بردن آنها در دو طبقه غیرهم‌سطح بکار می‌رود و شیب آن حداقل بین ۳۰ تا ۳۵ درجه می‌باشد.

پیاده رو متحرک (برقی): وسیله‌ای است که برای انتقال افراد در سطوح همتراز با اختلاف ارتفاع کم و با شیب حداقل ۱۲ درجه بکار می‌رود.

لوکس: واحد شدت نور بوده و عبارت است از شدت روشنایی یک شمع در فاصله یک متر از سطح توجه: شکل‌هایی که در انتهای برخی از مواد آینه‌نامه ذکر گردیده در ضمیمه پوست می‌باشد.

فصل دوم - مقررات عمومی

ماده ۱- رعایت آخرین مقررات ملی ساختمان (مبحث ۳) و استانداردهای معنبر بین‌المللی یا ملی و آینه‌نامه‌ای حفاظت فنی به منظور مبارزه و پیشگیری از آتش‌سوزی و حریق در ساختمان کارگاه الزامی است.

ماده ۲- طراحی، نصب و راهاندازی تأسیسات گرمایی و تهویه مطبوع باید با رعایت آخرین مقررات ملی ساختمان (مبحث ۱۴) و استانداردهای معنبر بین‌المللی یا ملی و آینه‌نامه‌ای حفاظت فنی انجام پذیرد.

ماده ۳- کارگاه‌های صنعتی با توجه به سطح و نوع تولیدات خود که دارای فاضلاب

صنعتی و انسانی می‌باشند باید دارای مسیر جمع‌آوری مجزا و تصفیه‌خانه‌های مناسب و اینمن منطبق با آخرین مقررات سازمان حفاظت و محیط زیست و آینه‌نامه اینمی در تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب مصوب شورای عالی حفاظت فنی باشند.

ماده ۴- طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی تأسیسات الکتریکی باید مطابق با آخرین استانداردهای معنبر بین‌المللی یا ملی، مقررات ملی ساختمان (مبحث ۱۳) و

خلاصه محاسبات فنی ضمیمه نقشه‌های
تسیلیمی ارائه گردد.

ماده ۱۵- برای فضاهای سروشیده و مسقف
باید حداقل برای هر نفر ۱۲ متر مکعب
فضا بدون کسر حجم اشغال شده توسط
تجهیزات و ماشین‌آلات در نظر گرفته شود
و حداقل فاصله سقف تا کف ساختمان ۳
متر منظور گردد.

تبصره- برای ساختمان با ارتفاع بیش از
۳ متر برای محاسبه حجم لازم، فقط باید
۳ متر محاسبه شود و ارتفاع بیش از آن در
محاسبه منظور نمی‌گردد.

ماده ۱۶- سقف‌های کاذب احداث شده باید
 مقاومت کافی در برابر بارهای وارده و حریق
 را دارا بوده و اثبات کردن مصالح، مواد و قرار
 گرفتن افراد روی آن ممنوع است.

ماده ۱۷- چیدمان دستگاه‌ها و
 ماشین‌آلات و قرار دادن اشیاء در یک
 سالن باید به نحوی باشد که مطابق با
 کارکرد دستگاه و ماشین بوده و اطراف آنها
 دارای فضای کافی برای تردد این افراد،
 ماشین‌آلات کارگاهی، تعمیرات ناشی
 از خرابی دستگاه و انتقال مواد مصرفی و
 تولیدی، میسر گردد.

ماده ۱۸- کف کارگاه، اتاق‌ها و پیاده‌روها
 در قسمت‌های عبور کارگران و حمل و نقل
 مواد باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:
 الف- صاف، هموار و عاری از هرگونه
 برآمدگی و یا فرورفتگی باشد.

ب- از مصالحی ساخته با اندود شود که
 مانع از هرگونه لغزنگی و ایجاد گرد و غبار
 گردد.

ماده ۱۹- در یجه‌های موجود در کف کارگاه
 باید بالاتر از کف کارگاه نصب شوند.

ماده ۲۰- در محل کار و مکانهایی که
 دستگاه‌های متعددی قرار دارد باید به
 وسیله خطکشی با رنگ مشخص، در
 دو طرف راه اصلی و راههای فرعی را
 مشخص نموده و حتی محل قرار دادن
 مواد اولیه و مواد تولیدی به وسیله این
 خطوط معین گردد تا محل‌های رفت و
 آمد، حمل و نقل مواد و همچنین جهت
 حرکت اصلی با علامت‌گذاری روی زمین
 معلوم و روشن باشد.

ب- ارتفاع پله باید حداقل ۱۴ و حداقل
 ۲۰ سانتیمتر باشد.

ج- عرض پاگرد باید در حدود ۱۱۰
 سانتیمتر در جهت پلکان بایشتر، مناسب
 با عرض پلکان داشته باشد.

د- عرض پلکان‌ها باید در هیچ مورد از
 ۹۰ سانتیمتر کمتر باشد.

ه- شیب راه پله باید کمتر از ۳۰ درجه و
 بیش از ۵۰ درجه باشد.

و- تغییرات ارتفاع پیشانی (باخور) با
 عرض کف پله در یک راه پله باید بیش
 از ۶ میلیمتر باشد.

ماده ۲۷- پلکان سرویس، امداد و فرار باید
 مطابق با موارد زیر باشد: (شکل ۲)
 الف- حداقل عرض کف پله ۱۵ سانتیمتر
 باشد.

ب- شیب پلکان حداقل ۶۰ درجه باشد.
 ج- در محل‌های مناسب بصورت ایمن
 نصب گردد.

ه- حداقل عرض پلکان مذکور باید ۵۵
 سانتیمتر باشد.

ماده ۲۸- اختلاف سطح بین دو پاگرد
 باید از ۳/۷ متر تجاوز نماید. (شکل ۵)

ماده ۲۹- پله‌های یک پلکان باید دارای
 عرض و ارتفاع مساوی باشند. (شکل ۵)

ماده ۳۰- پاگرد یا سکوها و کف پله‌هایی
 که با صفحات فلزی اجراء می‌گردد باید
 بصورت کاملاً ایمن نصب و اجراء شده
 باشد. (شکل ۹)

ماده ۳۱- راه پله با بیش از چهار پله و با
 حداقل ارتفاع ۷۶ سانتیمتر (هر کدام که کمتر
 باشد) در صورت وجود لبه کناری پرتگاه
 باید به نرده دستی مناسب محفوظ گردد.
(شکل ۳)

ماده ۳۲- راه پله مارپیچی باید در سمتی
 که عرض کف پله به کمتر از ۱۵ سانتیمتر
 می‌رسد دارای نرده حفاظتی مناسب باشد.

ماده ۳۳- در صورت وجود بازشو به پاگرد،
 عرض پاگرد باید حداقل ۵۰ سانتیمتر
 بیشتر از عرض در بازشو در نظر گرفته
 شود. (شکل ۴)

ماده ۳۴- پلکان و سکوهایی که از مصالح
 مشک ساخته شده‌اند ابعاد چشممه‌های آن
 باید از ۱۱ میلیمتر تجاوز نماید تا اشیاء

ماده ۲۱- کف کارگاه‌ها باید قابل شستشو
 بوده و در مواردی که نوع کار موجب
 ریخته شدن آب در کف گردد، شبک کافی
 داشته تا آبها را به سمت مجاري فاضلاب
 هدایت نماید.

ماده ۲۲- پلکان‌ها و اطراف محل ورود
 و خروج به کلین آسانسور و نقاط مشابه
 که لغزنده‌گی آنها موجب مخاطرات بیشتری
 نسبت به سایر جاها خواهد بود باید از
 مصالح غیرلغزنده ساخته شود. (شکل‌های
 ۸ و ۹)

ماده ۲۳- تمامی حفره‌ها و دهانه‌های باز
 اطراف دستگاه و ماشین‌آلات که احتمال
 خطر برای افراد وجود دارد باید بوسیله
 حفاظه‌های مناسب و مقاوم مسدود شوند.
ماده ۲۴- نرده حفاظتی باید از جنس
 مقاوم و محکم بوده و دارای مشخصات فنی
 زیر باشد: (شکل‌های ۵ و ۱۰)

الف- مطابق با استانداردهای ملی باشد
 ب- فواصل پایه عمودی از یکدیگر
 حداقل ۲۰۰ سانتیمتر باشد
 ج- حداقل فاصله اولین میله طولی در
 نرده راه پله از کف ۸ سانتیمتر باشد.
 د- از میله فوقانی و تحتانی برای استحکام
 استفاده شود.

ه- عاری از هرگونه تراشه، برآده، لبه تیز و
 برنده روی سطوح نرده باشد.
 و- ارتفاع آن برای پرتگاه‌ها حداقل ۹۰ و
 حداقل ۱۱۰ سانتیمتر باشد.
 ز- ارتفاع نرده در پلکان حداقل ۸۵ و
 حداقل ۹۴ سانتیمتر می‌باشد.
 ح- فاصله میله میانی از کف باید حداقل
 ۵۰ سانتیمتر باشد.

ط- قادر به تحمل نیروهای وارد حداقل
 ۹۰۰ نیوتن باشد.

ماده ۲۵- کف پلکان باید از مصالحی
 ساخته شده باشد که مناسب با نوع محل
 و شرایط اقلیمی بوده و در هنگام برودت هوا
 از بخزدگی کف پله جلوگیری بعمل آورد.
ماده ۲۶- مشخصات فنی پلکان به غیر از
 امدادی و سرویس باید مطابق با موارد زیر
 باشد: (شکل ۲)
 الف- کف پلکان باید حداقل ۳۳ سانتیمتر
 باشد.

منعکس کننده نور به رنگ روشن بوده تا نور را بهتر منعکس کند.

تبصره - دیوارها و کف ساختمان کارگاه که در دید مستقیم کارگر قرار می‌گیرد نباید از رنگهایی که موجب خیرگی چشم در کارگران می‌شود استفاده نمود.

ماده ۵۴ - کلیه پنجره‌های موجود در سالن که در سقف و دیوار قرار دارند، باید همواره تمیز بوده تا روشنایی از طریق تابش تأمین گردد.

ماده ۵۵ - برای جلوگیری از شدت بیش از حد نور در طی روز، پنجره‌ها باید به کرکره و پرده متحرک مناسب مجهز باشند. و امکان باز و بسته کردن ایمن پنجره‌ها و تنظیم نور آنها فراهم شود. بطوریکه خود این پنجره‌ها مخاطراتی را به محل کار و کارگران تحمیل ننماید.

ماده ۵۶ - در محلهایی که امکان تأمین روشنایی طبیعی برای تأمین نور وجود ندارد باید با استفاده از نورهای مصنوعی مناسب، روشنایی محل تأمین گردد.

ماده ۵۷ - روشنایی باید بطوط کلی یکنواخت بوده و از جهات مختلف بتابد تا از ایجاد سایه‌های تند جلوگیری شده و ضمناً باعث خیره شدن چشم نگردد.

ماده ۵۸ - تمیزدات لازم برای تأمین کردن پنجره‌ها به نحوی که خطوط متوجه افراد نگردد باید در محل کار در نظر گرفته شود.

ماده ۵۹ - منابع تأمین روشنایی مصنوعی نباید طوری نصب شوند که خود باعث ایجاد مخاطراتی در محیط کار شوند.

ماده ۶۰ - هرگاه به دلیل مقتضات ایمنی و پهدشتی در محل کار، لازم است از پنجره‌ها یا سطوح شفاف و شیشه‌ای در دیوارها و درها استفاده گردد باید از مصالح ایمن و مقاوم در برابر شکستگی ساخته شوند و یا زمانیکه احتمال برخورد افراد با این سطوح وجود دارد، باید با علامتی این سطوح مشخص شوند.

ج - شدت نور

ماده ۶۱ - میزان شدت نور محل کار، معابر پیاده‌روها و راه‌های عموری مربوط به وسائل نقلیه باید با توجه به شغل و نوع

مصالحی ساخته شوند که مانع از هرگونه پیغامبرگی این سطوح گردد.

ماده ۴۴ - در و پنجره اتاق‌ها و محیط‌هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد باید در مقابل انفجار مقاوم و مستحکم بوده و شیشه‌های آن از نوع ضد انفجار بوده و بازشوی آن به سمت خارج باشد.

ماده ۴۵ - اتاق‌هایی که در آنها فعالیت عکس‌برداری یا اشعه ایکس وجود دارد باید با ورق‌های سریع باضخامت مناسب مطابق با مقررات مراجع ذیصلاح پوشیده گردد.

ماده ۴۶ - جهت نقل و انتقال مواد خطرناک از قبیل پاتیل‌های مواد منابع و یا مشابه آن که احتمال پاشش به افراد در طول مسیر وجود دارد، باید مسیری مجزا و دور از رفت و آمد کارگران و افراد دیگر تعییه گردد.

ماده ۴۷ - ساختمان کارگاه‌های موقت، پیش‌ساخته، کانکس‌ها و نظایر آن باید مجهز به سیستم اتصال زمین مؤثر باشد.

ماده ۴۸ - ساختمان کارگاه باید با توجه به نیازمندی‌های افراد معلوم جهت فعالیت و کار مطابق قوانین و مقررات موجود طراحی و احداث گردد.

ب - روشنایی

ماده ۴۹ - در محل رفت و آمد و کار کارگران و افراد باید روشنایی مناسب و کافی تأمین گردیده و حتی امکان از نور طبیعی ایجاد شود.

ماده ۵۰ - به منظور تعییه روشنایی با نور طبیعی در سالن سرپوشیده و مسقف باید با استفاده از پنجره‌های سقفی و معمولی با فواصل مناسب از یکدیگر، نور محل را بصورت یکنواخت تأمین نمود.

ماده ۵۱ - در محل‌هایی که بطوط موضعی احتیاج به نور بیشتری می‌باشد باید علاوه بر نور کلی کارگاه، نور اضافی در محل مورد نیاز تأمین گردد.

ماده ۵۲ - برای جلوگیری از خیره شدن چشم به نور اضافی تابیده شده به قطعه کار، منبع نور مذکور باید به نحوی پوشیده شود که فقط محل مورد نظر را روشن تمايد.

ماده ۵۳ - برای استفاده بیشتر از نور آفتاب، باید سقف کارگاه و دیگر سطوح

متفرقه امکان سقوط از آن را نداشته باشد. (شکل ۷)

ماده ۳۵ - پلکان با عرض بیش از ۱۱۰ سانتیمتر باید در سمت پرتگاه با یک نرده و در سمت بسته هم به وسیله نرده دستی طبق ماده ۲۴ مجهز گردد. (شکل ۵)

ماده ۳۶ - پلکان با عرض بیش از ۲۲۵ سانتیمتر باید علاوه بر نرده‌های کناری به یک نرده دستی میانه نیز مجهز باشد.

ماده ۳۷ - نرده دستی که پایه‌های آن به دیوار نصب می‌شود باید طوری ساخته شود که دست آزادانه بدون برخورد با موانعی اعم از سطح دیوار با کنار نرده حرکت کند حداکثر فاصله پایه‌ها از یکدیگر ۲۰۰ سانتیمتر و بین نرده‌های دیوار باید حداقل ۵ سانتیمتر باز باشد. (شکل ۶)

ماده ۳۸ - حداکثر شبیه مجاز برای رمپ (راهروهای شبیه‌دار) مورد استفاده افراد درجه است. این رمپ‌ها باید با کلیه شرائطی که در مورد پلکان‌ها منظور می‌شود از حیث ساختمان و عرض و نرده و غیره مطابقت داشته باشد. (شکل ۱)

ماده ۳۹ - ورودی پنجره‌هایی که در پاگرددهای پلکان باز می‌شود در صورتی که پهنه‌ای آنها بیش از ۳۰ سانتیمتر و فاصله با سطح پاگرد کمتر از ۹۰ سانتیمتر باشد باید به وسیله نرده حفاظت شوند.

ماده ۴۰ - قسمت‌هایی از کارگاه که از سطح زمین یا کف طبقات ارتفاع داشته و لازم است کارگران هر چند به صورت موقت در آن محل فعالیت داشته باشند باید راه دسترسی مناسب نظیر پلکان، نرده‌بان و نظایر آن تعییه گردد.

ماده ۴۱ - عرض گذرگاه‌های آدمرو بین ماشین‌آلات تأسیسات، انبوهره مواد و تعمیرات نباید کمتر از ۶۰ سانتیمتر باشد.

ماده ۴۲ - تمامی معابر، راهروهای جایگاه‌های کار که روی دستگاه، ماشین‌آلات و نوارهای متحرک قرار دارند باید از دو طرف بوسیله نرده‌های حفاظتی ایمن گردد.

ماده ۴۳ - سطوح برف‌گیر و بخزنده پلکان‌ها، راه‌بله‌های فرار، معابر بیاده، راهروهای سر باز و نظایر آن باید بصورت مرتب از برف و بخ پاک گردیده و یا با

کار و فعالیت و با استفاده از آخرین جداول حدود تماس شغلی و عوامل بیماریزا و زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مقررات ملی ساختمان (مبحث ۱۳) تعیین گردد.

ماده ۶۲ - میزان نور و روشنایی در محیط‌های کار باید مطابق با جدول زیر استخراج شده از استاندارد ANSI برای کارگران و افراد تأمین گردد:

ماده ۶۳ - به منظور تأمین روشنایی در

حرارت و سرما مقاوم است عایق‌بندی گردد.

هـ- دمای محیط ساختمان کارگاه

ماده ۶۷ - در محیط کاری که در آن کار به صورت نشسته انجام می‌شود مانند ادارات، حداقل دمای مطلوب ۱۶ درجه سانتیگراد می‌باشد و در صورتی که کار فیزیکی می‌باشد و در محیط کار مطلوب می‌پذیرد حداقل دمای مطلوب ۱۳ درجه سانتیگراد است

فضاهای عمومی با محیط تاریک	۱
گذرگاه‌های راهروهای کارهایی موقت	۲
فضاهای کاری برای کارهایی که گاهان انجام می‌شود	۳
کارهایی که معمولاً با کنتراسیت بالا با بررسی قطعه بزرگ انجام می‌شود	۴
کارهایی که معمولاً با کنتراسیت بالین با بررسی قطعه کوچک انجام می‌شود	۵
کارهایی که معمولاً با کنتراسیت بالین با بررسی قطعه بزرگ انجام می‌شود	۶
کارهایی که معمولاً با کنتراسیت بالین با بررسی قطعات بزرگ با تکرار زیاد انجام می‌شود	۷
انجام کارهای خلیلی خاص با کنتراسیت بسیار بالین	۸
انجام کارهای خلیلی خاص با کنتراسیت بسیار بالین	۹

(مگر اینکه شرایط محیط کار تابع قوانین و مقررات حفاظتی خاص باشد)

ماده ۶۸ - نصب دماسنچ در محیط‌های کارگاهی به منظور تعیین دمای محیط کار الزامی است.

و- انبارها

ماده ۶۹ - انبارها باید دلایل مسیرهای عبور مجزا برای تردد افراد و وسائل نقلیه باشد.

ماده ۷۰ - انبار باید به وسائل تهویه طبیعی و در صورت لزوم تهویه مصنوعی ضدشعله مجهز باشد و کلیدها، فیوزها و سایر ادوات و وسائل الکتریکی باید از نوع ضدحرقه و ضدشعله باشد.

ماده ۷۱ - ساختمان یا هر بخش از یک ساختمان که برای انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد باید حداقل به درهای خروج مجرزا و دور از هم مجهز باشد.

ماده ۷۲ - انبار باید دلایل قفسه‌بندی مناسب بوده و یا چیدمان مواد به گونه‌ای باشد که خطر سقوط نداشته و مزاحمتی برای عبور و مرور افراد ایجاد ننماید.

ماده ۷۳ - دیوارها، سقف و کف انبار باید از

موقع قطع سرق در محیط کارگاه باید سیستم روشنایی اضطراری مناسب با منبع تولید نیرو و سیم کشی مستقل از شبکه عمومی و حداقل شدت روشنایی ۱۰ لوکس فراهم گردد.

د- عایق‌بندی ساختمان

ماده ۶۴ - محل‌های نصب رادیاتور و لوله‌های آب گرم باید به گونه‌ای انتخاب گردند که در اثر تشعشعات حرارتی یا جوشان هوای گرم ناشی از آنها موجب ناراحتی برای کارگران در حین انجام کار نگردد.

ماده ۶۵ - در مناطق جغرافیایی و اقلیمی که دارای اختلاف بالای درجه حرارت در فصول سال می‌باشند باید تمامی دیوارها، سقفها، درها و پنجره‌ها به نحوی مناسب عایق‌بندی حرارتی گردیده تا مانع از تبادل حرارت و برودت داخل محیط کارگاه به خارج از کارگاه و بالعکس و اتلاف انرژی گردد.

ماده ۶۶ - مسیر لوله‌های حرارتی و برودتی باید بوسیله عایق‌های مناسب که در مقابل

مصالح مقاوم و مناسب ساخته شده باشد بطوریکه در برابر بارهای وارد و آتش مقاوم باشد.

ماده ۷۴ - در اطراف انبار باید راه‌های مطمئن و ایمن برای تردد ماشین‌های حمل کالا و آتش‌نشانی پیش‌بینی گردد.

ماده ۷۵ - در انبارها باید از جنس فلز و سطح داخلی آن صاف و بدون شکاف بوده و بازشوی آن روبه خارج باشد.

ماده ۷۶ - پنجره انبارها باید مجهز به حفاظ و نور سیمی بوده و بازشوی آن روبه خارج باشد.

ماده ۷۷ - انبارها باید سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق مناسب با نوع مواد مطابق با آیین‌نامه پیشگیری و حفاظت در برابر آتش‌سوزی و حریق باشد.

ماده ۷۸ - محل استراحت و آبدارخانه نباید در ساختمان انبار قرار داشته باشد.

ماده ۷۹ - دیوارها و ستون‌های داخل انبار باید جهت افزایش میدان دید تا ارتفاع ۲۰۰ سانتی‌متر از سطح زمین با رنگ‌های روشن محرک رنگ‌آمیزی شود.

ماده ۸۰ - مسیرهای داخلی انبار، قفسه‌ها و کالا باید طوری تعیینه شده باشد که دسترسی افراد به درهای خروجی در اسرع وقت امکان‌پذیر باشد.

ز- آسانسور، پله برقی و پیاده‌رو
متحرک

ماده ۸۱ - نصب راداندزی، بھره‌برداری و هرگونه تغییر اساسی در آسانسور، پله‌های برقی و پیاده‌رو متحرک باید با رعایت آخرین مقررات آیین‌نامه حفاظتی ساختمان کارگاه‌ها، استانداردهای معترضین‌المللی یا ملی و مقررات ملی ساختمان (مبحث ۱۵) صورت پذیرد.

ماده ۸۲ - داخل کابین آسانسور باید دارای لوح شناسایی با مشخصات ذیل باشد:

الف- نام شرکت سازنده
ب- ظرفیت حمل نفر یا بار یا هردو

ج- نوع کاربری
د- سال ساخت

ه- آدرس و شماره تلفن سازنده
و- شماره استانداردی که آسانسور بر مبنای آن ساخته شده است.

ماده ۱۰۲- درهای لولایی طبقات باید مجهز به شیشه بوده به نحوی که وجود کابین در طبقه مشخص باشد.

ماده ۱۰۳- کابین باید در تراز طبقات بطوریکه کف آن هم ارتفاع با کف طبقه است (هم تراز) توقف نموده و در هنگام ورود و خروج مسافر، در آن تراز باقی بماند.

ماده ۱۰۴- کابین آسانسور باید مجهز به در مناسب بوده تا هنگام بسته بودن در کاملاً محدوده باز شوی ورودی را بپوشاند. (شکل ۱۱)

ماده ۱۰۵- در کابین آسانسور باید دارای حسگر باشد که هنگام باز بودن آن امکان حرکت کابین میسر نبوده و تا قبل از توقف کامل کابین باز نمودن آن میسر نباشد. (شکل ۱۲)

ماده ۱۰۶- درهای اتوماتیک آسانسور باید مجهز به حسگرهای مناسب بوده تا هنگام وجود مانع در چهار چوب، از بسته شدن در جلوگیری و آن را مجدداً باز نماید.

ماده ۱۰۷- مدار تغذیه زنگ اخبار و سیستم مکالمه دو طرفه در کابین آسانسور، باید مجهز به باطری مناسب آمده بکار باشد.

ماده ۱۰۸- کابین آسانسور باید به سیستم تهویه و روشنایی مناسب طبق استاندارد مجهز باشد.

ماده ۱۰۹- آسانسور باید به یک منبع تغذیه نیروی اضطراری که بطور خودکار قابل شارژ است مجهز گردد.

ماده ۱۱۰- سطح کف کابین و ورودی آن باید صاف و فاقد زوائد خطرناک بوده و از مواد غیر لغزندۀ ساخته شده باشد.

ماده ۱۱۱- سقف کابین، باید مجهز به دریچه خروجی و امدادی به ابعاد ۵۰ در ۳۵ سانتیمتر بوده و بازشوی این دریچه، رو به خارج کابین باشد.

ماده ۱۱۲- ترمایمنی کابین آسانسور باید دارای شرایط زیر باشد:

الف - قدرت متوقف کردن و نگهدارشتن کابین با تمام ظرفیت آن را در هنگام افزایش سرعت و یا سقوط داشته باشد.

ب - آزاد نمودن آن فقط باید توسط کنترل کننده‌های مکانیکی سرعت انجام پذیرفته و این امر تنها با بالا بردن کابین

در آسانسورهای با رانش مثبت (وینچی)

رعایت موارد زیر الزامي است:

الف - نصب ضربه‌گیر مناسب با نوع و ظرفیت آسانسور در زیر سقف چاه

ب - فاصله آزاد قائم معادل حداقل ۱۰ سانتیمتر بین بالاترین سطح روی کابین و پایین ترین سطح زیر سقف چاه

ماده ۹۳- پس از باز نمودن در اضطراری، چنانچه مانعی برای باز نگهدارشتن در طبقات وجود نداشته باشد، در باید بصورت خود کاربسته و قفل گردد.

ماده ۹۴- درهای بازرسی، اضطراری و نیز دریچه‌های باز دید باید فاقد هرگونه روزنۀ بوده و همانند درهای طبقات دارای استحکام مناسب باشد.

ماده ۹۵- نصب هرگونه در، دریچه اضطراری و تخلیه هوا در سمتی که وزنه تعادل قرار دارد، منمنع است.

ماده ۹۶- دریچه اضطراری برای ورود به بالای کابین در زیر سقف چاه یا یکی از دیوارهای چاه از فضای موتورخانه باید به گونه‌ای تعجبه شود که بازشوی آن به سمت بیرون چاه بوده و دارای قفل ایمنی باشد.

ماده ۹۷- در آسانسورهای گروهی و بیشتر از ۲ آسانسور کنار هم باید در سطح کف موتورخانه و در امتداد پاگرد جلوی در طبقه آخر، دریچه‌ای به سمت موتورخانه و مناسب با تجهیزات آن تعجبه گردد.

ماده ۹۸- طراحی، ساخت، نصب درها، دریچه‌ها و یا قطعات آنها باید به گونه‌ای باشد که سقوط آنها به داخل چاه آسانسور در صورت بروز حوادث امکان بذیر نباشد.

ماده ۹۹- درهای طبقات جز در موقع استفاده از آسانسور باید بصورت ایمن بسته بماند. (شکل ۱۳)

ماده ۱۰۰- درهای طبقات باید دارای قفل ایمنی مناسب بوده، به نحوی که قبل از شروع حرکت کابین، مانع از بازشدن درهای طبقات گردیده و همچنین تازمانی که در طبقه باز است، امکان حرکت برای کابین وجود نداشته باشد.

ماده ۱۰۱- باز نمودن درهای طبقات در موقع نبودن کابین نباید جز با کلید مخصوص امدادی امکان بذیر باشد.

ماده ۸۳- چاه آسانسور باید در سراسر ارتفاع و تمامی سطوح بسته بوده و بجز

درهای طبقات و دریچه‌های باز دید، خروجی دیگری نداشته باشد و در تراز هر طبقه در موتورخانه و چاهک دارای روشنایی مناسب با چراغ محافظدار تونلی و لوله هواکش در سقف موتورخانه باشد.

(شکل ۱۱)

ماده ۸۴- آسانسورهایی که خارج ساختمان‌ها قرار دارد تا ارتفاع ۳ متر از هر طرف و از این ارتفاع به بالا سمتی که رویه ساختمان قرار دارد در تمام ارتفاع باید بسته باشد.

ماده ۸۵- قسمت‌هایی از تأسیسات الکتریکی آسانسور که لازم است در زمان برق دار بودن، تنظیم و یا مورد آزمایش قرار گیرند باید به گونه‌ای نصب شوند که فضای کار ایمن در نقاط مورد نیاز برای حضور تعمیر کار وجود داشته باشد.

ماده ۸۶- در صورت استفاده از وسائل فرمان الکتریکی دستی در تأسیسات الکتریکی آسانسور این وسائل باید به گونه‌ای باشد که امکان راهاندازی تصادفی آنها وجود نداشته و همچنین کلیدهای فرمان دستی بطور اطمینان بخشی قفل گردد.

ماده ۸۷- کلیه تجهیزات و دستگاه‌های الکتریکی آسانسور باید دارای سیستم اتصال به زمین مؤثر باشند.

ماده ۸۸- دریچه تهویه باید به نحوی محافظت گردد که از تفویذ باران برف، بینندگان و نظایر مشابه آن جلوگیری نماید.

ماده ۸۹- تخلیه هوای چاه هر گروه آسانسور مستقل از چاه‌های گروه دیگر خواهد بود و بنابر این نباید بین آنها ارتباط تخلیه هوا وجود داشته باشد.

ماده ۹۰- سیستم تهویه هوا در چاه آسانسور باید بصورت دستی عمل نموده و چاه آسانسور نباید وسیله تخلیه هوای ساختمان باشد.

ماده ۹۱- درهای طبقات باید به صورت اصولی نصب شده و در هنگام بسته بودن، تمام دهانه چاه را ز کف تا سقف بپوشاند.

(شکل ۱۱)

ماده ۹۲- در خصوص فاصله بالا سری

امکان پذیر گردد.

ج - باید پس از آزاد شدن به صورت عادی عمل نماید.

ماده ۱۱۳- بالاترین و پایین ترین توفگاه کابین باید به کلید حدب مناسب مجهز گردیده بطوریکه مستقل از مدار فرمان موجود در کابین باشد و مستقیماً با مدار فرمان اصلی آسانسور ارتباط برقرار نماید.

ماده ۱۱۴- کابین آسانسور باید به حسگر کنترل بار برای جلوگیری از اعمال بار بیش از حد مجاز مجهز گردد.

ماده ۱۱۵- قراردادن هرگونه ابزار، تجهیزات و نظایر آنها درون موتورخانه، چاه و چاهک آسانسور منوع است.

ماده ۱۱۶- آسانسور باید به کنترل کننده مکانیکی سرعت (گاورنر) مجهز گردد و کنترل کننده مذکور با ترمیم ایمنی آسانسور مرتبه گردد. (شکل ۱۲)

ماده ۱۱۷- ترمیم ایمنی و گاورنر حتماً یلمپ (مهرو موم) شده باشند.

ماده ۱۱۸- ترمیم ایمنی کابین و وزنه تعادل هریک باید دارای گاورنر مخصوص به خود باشد. (شکل ۱۲)

ماده ۱۱۹- کابین تازمانیکه زبانه قفل کننده حداقل به اندازه ۷ میلیمتر بالنگه در درگیر نشده است باید قادر به حرکت باشد.

ماده ۱۲۰- فضای موتورخانه آسانسور باید طبق استاندارد باشد که علاوه بر امکان جای دادن تجهیزات، فضای مناسب برای تردد و انجام تعمیرات احتمالی بصورت ایمن را برای تعمیر کاران فراهم اورد.

ماده ۱۲۱- اجزا و چاه آسانسور در محیط‌هایی با قابلیت اشتغال و انفجار باید از نوع مقاوم در برای خطرات مذکور بوده و یا حفاظت شده باشند.

ماده ۱۲۲- در زمان تعمیر و نگهداری آسانسورها باید شرایط ایمنی مناسب اعم از تهیه و روشنایی و سایر شرایط ایمنی لازم فراهم گردد.

ماده ۱۲۳- در صورتی که دسترسی به موتورخانه از طریق پله امکان پذیر نباشد، استقرار نزدیک ایمن و اختصاصی جهت دسترسی به موتورخانه الزامی است.

ماده ۱۲۴- موتورخانه باید به سیستم

ورودی آنها نصب می‌گردد باشد:

الف - نام شرکت سازنده

ب - سال ساخت

ج - آدرس و شماره تلفن سازنده

د - شماره استانداردی که بر مبنای آن ساخته شده است.

تبصره - در خصوص ظرفیت حمل بادستگاه‌های مذکور می‌بایستی بند ۱۵-۳-۵ مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان رعایت گردد.

ماده ۱۳۳- اطراف منطقه باز طبقه فوقانی پله برقی باید به نحو مطمئن و ایمن حفاظت گذاری گردد. (شکل ۱۴)

ماده ۱۳۴- متصدی دستگاه باید قبل از راهنمایی پله برقی در هر شرایطی از عملکرد صحیح سیستم‌های ایمنی اطمینان حاصل نماید.

ماده ۱۳۵- سطح پله برقی باید به گونه‌ای باشد که از لیز خوردن افراد جلوگیری نماید. (شکل ۱۴)

ماده ۱۳۶- در صورت توقف پله برقی به هر دلیل، در استارت مجدد آن باید از عدم تردد افراد روی پلکان‌ها در حالت خاموش اطمینان حاصل نموده تا شوک ناشی از استارت باعث بر هم خوردن تعادل افراد و سقوط آنها نگردد.

ماده ۱۳۷- در هنگام نصب، راهنمایی، بازرسی و تعمیرات محدوده اطراف آسانسور، راه‌پله متjurk و پله‌های برقی (اعم از ورود و خروج) باید محصور و محفوظ گردد.

ماده ۱۳۸- کلیه آسانسورها اعم از مسافری، باری و یا هر دو، پله‌های برقی و پیاده‌روهای متjurk باید توسط موسساتی که صلاحیت آنها مورد تأیید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر مراجع دیصلاح می‌باشد بصورت سالیانه بر اساس استانداردهای معتبر مورد بازرسی قرار گرفته و گواهینامه سلامت دستگاه‌های مذکور که حاوی نام شرکت، آدرس و تلفن، نام بازارس، تاریخ اعتبار گواهینامه می‌باشد صادر و در داخل کابین و یا در محل مناسب نصب گردد.

ماده ۱۳۹- تعمیر و نگهداری آسانسورها پله‌های برقی و پیاده‌روهای

اطفاء حریق مناسب و به میزان کافی تجهیز گردد.

ماده ۱۲۵- بلند کردن کابین آسانسور در زمان نصب باید با رعایت کامل مقررات و دستور العمل‌های شرکت سازنده صورت پذیرد.

ماده ۱۲۶- افقی آسانسورهای پاری که افراد را نیز حمل می‌کند و یا یک نفر متصدی در داخل آن بکار مشغول است باید مطالق مشخصات آسانسورهای مخصوص حمل افراد ساخته شود.

ماده ۱۲۷- حداقل قطر سیم بکسل کابین باید ۸ میلیمتر و گاورنر حداقل ۶ میلیمتر بوده و از نوع استاندارد باشد.

ماده ۱۲۸- درها و دریچه‌های اضطراری در دیوارهای چاه آسانسور نباید به سمت چاه آسانسور باز شود و دارای قفل ایمنی باشد.

ماده ۱۲۹- درهای کابین و طبقات باید در زمان ایستادن آسانسور در تراز طبقه بصورت هماهنگ باز و بسته شود.

ماده ۱۳۰- در آسانسورهای خدماتی که برای جابجایی کالا بین طبقات استفاده می‌گردد و در طبقه مشخصی عمل می‌کند باید دارای کابینی باشد که ابعاد آن به اشخاص اجازه استفاده را نمی‌دهد و در میان ریل‌های نصب شده عمودی حرکت می‌نماید.

تبصره - ابعادی که کابین را برای افراد غیرقابل استفاده می‌کند نباید از مقادیر زیر بیشتر باشد:

الف - مساحت کف کابین یک متربع

ب - عمق کابین ۱۰۰ سانتیمتر

ج - ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر،

د - ارتفاع بیش از ۱۲۰ سانتیمتر کل کابین در صورتی مجاز است که کابین شامل چند طبقه ثابت بوده به نحوی که ارتفاع هریک از طبقات ۱۲۰ سانتیمتر بیشتر نشود.

ه - کل مسیر حرکت کابین مخصوص بوده و دارای مقاومت مکانیکی کافی باشد.

ماده ۱۳۱- حرکت کابین باید منوط به بسته بودن درهای تمامی طبقات باشد.

ماده ۱۳۲- پله‌های برقی و پیاده‌روهای متjurk باید دارای لوح شناسایی که دربر گیرنده موارد ذیل بوده و در ابتدای

تقاطع باید بوسیله تجهیزات حفاظتی مناسب، علایم هشداردهنده و چراغ‌های گردان، اینم گردد.

ماده ۱۵۲ - کارفرما مکلف است به منظور نصب علائم و نشانه‌های ترافیکی در سطح کارگاه قوانین مربوطه را از مراجع ذیصلاح (بلیس راهور ناجا) اخذ نموده و اقدامات لازم را عمل آورد.

ماده ۱۵۳ - ساختمان و محوطه کارگاه باید به آذرب اعلام خطر و چراغ‌های اضطراری گردان برای استفاده در شرایط بحرانی مجهز باشد.

ماده ۱۵۴ - عرض و ارتفاع درهای ورودی و خروجی باید مناسب با نوع کار، تعداد کارگران، حداکثر حجم مواد و کالای تولیدی و مصرفی و نحوه استقرار ماشین‌آلات باشد.

ماده ۱۵۵ - در کلیه کارگاهها باید مکان‌های خاصی بنام نقاط امن با علامت و تابلوهای مربوطه مشخص گردیده تا در موقع بروز خطر، کارگران در آن محل تجمع یابند. ضمناً مسیرهای منتهی به نقاط امن باید علامت‌گذاری شده باشند.

ماده ۱۵۶ - جمع‌آوری، حمل و نقل و دفع فضولات، زباله‌ها و ساماندها در سطح کارگاه باید مطابق با قانون مدیریت پسماندها و آین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش‌سوزی در کارگاهها و سایر آین نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی انجام گذیرد.

این آین نامه مشتمل بر ۳ فصل و ۱۵۶ ماده و ۷ تبصره به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۸ شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.

این آین نامه جایگزین آین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها مصوب ۱۳۴۰/۸/۲۴ ۱۳۹۰/۷/۱۸ شورای عالی حفاظت فنی می‌باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی

دریچه‌های فلزی مقاوم و محکم یا نرده‌های حفاظتی مناسب مسدود یا محفوظ گردد.

ماده ۱۴۵ - چنانچه به هر دلیلی پوشش روی دهنه برداشته شود باید توسط فرد تحت کنترل بوده و یا با استفاده از نرده‌های موقت قابل حمل محفوظ گردیده و بوسیله علایم و نوارهای اینم مناسب و با چراغ گردان در شب نسبت به هشدار و آگاهی به سایر افراد اقدام گردد.

ماده ۱۴۶ - سیم‌های برق و تأسیسات برقی در محوطه باز باید اینم و محفوظ بوده و با علایم هشداردهنده مشخص گردیده و از رسیدن هر گونه صدمه و آسیب به آنها جلوگیری گردد. ضمناً رعایت حریم خطوط بر قدر مطابق با قوانین و مقررات برق ایران الزامی است.

ماده ۱۴۷ - برای رساندن برق به ساختمان کارگاه باید از کانالهای مخصوص تاسیساتی و یادکارهای مناسب و اینم استفاده نمود.

ماده ۱۴۸ - برای تردد افراد بین سالن‌ها باید معابر را با کوتاهترین فاصله احداث نموده و این معابر باید در زیر محله‌ای که احتمال ریزش آب، مواد و اجسام وجود دارد قرار گیرند.

ماده ۱۴۹ - ساخت و نصب هر گونه تابلوی تجاری، علائم اینم، ترافیکی و سر در ورودی محوطه کارگاه با رعایت مفاد آخرین مقررات ملی ساختمان (مبحدث ۲۰).

استانداردهای معتبر و یا ملی و آین نامه علائم اینم در کارگاهها مصوب شورای عالی حفاظت فنی باید با رعایت نکات اینم زیر انجام گذیرد:

الف - نیروهای وارد بـر آن از قبل بـاد و زلزله محاسبه شود.

ب - بصورت اینم دارای پایه و مهار مناسب باشد.

ماده ۱۵۰ - سایبانها باید با رعایت کلیه موارد اینم و حفاظتی احداث، نصب و محکم گردیده و قرار دادن ضایعات و یا هر گونه اجسام دیگر بر روی سایبانها منوع است.

ماده ۱۵۱ - تمامی گذرگاه‌های وسایل نقلیه باید از معابر پایه و خطوط راه‌آهن مجزا بوده و از هر گونه تقاطع خطرناک بین آنها جلوگیری شود و در صورت ایجاد

متحرک باید توسط شرکت‌های دارای مجوز از مراجع ذیصلاح انجام گذیرد.

تبصره - شرکت‌های مذکور موظف می‌باشند از پرسنل آموزش دیده از مراکز ذیصلاح و ماهر که دارای تخصص در این زمینه می‌باشند، استفاده نمایند.

ماده ۱۴۰ - گزارش بازدید، تعمیر، نگهداری در خصوص آسانسورها، بله‌های برقی، پیاده‌روی متحرک بهمراه ذکر مشخصات شرکت و فرد تعمیر کار با ذکر تاریخ اقدامات بعمل آمده در دفتر ویژه گزارشات تعمیر و نگهداری آنها و در پرونده مربوطه ثبت و نگهداری گردد.

بخش دوم - محوطه کارگاه
ماده ۱۴۱ - طراحی ترافیک و احداث راه باید مطابق با موارد زیر باشد:

الف - وسایل نقلیه عبوری

ب - کم کردن نیاز به دور زدن

ج - اجتناب از لبه تیز و خم و کنج‌ها

د - تعمیر و نگهداری راه (عدم وجود برآمدگی و قرورفتگی)

ه - مقاومت دربرابر بار واردہ بازیبرسازی مناسب

و - شبکه‌بندی مناسب برای تخلیه آب ناشی از بارندگی بازه کشی مناسب

ز - سطح راه باید براساس نوع مصرف با مصالح مناسب و مقاوم در مقابل لغزندگی اجرا گردد.

ماده ۱۴۲ - محل‌های تأسیسات زیرزمینی در محوطه باز کارگاه، چاه‌های ارت، درهای خروجی، راه پله فرار، راهروها، راه پله‌ها و نظایر آن که از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند باید بوسیله علایم آگاه‌کننده و هشداردهنده، مشخص و معلوم گردد.


ماده ۱۴۳ - محوطه باز در ساختمان کارگاه باید دارای موارد اینم ذکر شده زیر باشد:

الف - پیاده رو مخصوص عابرین پیاده


ب - علایم اینم هشداری و آگاه‌کننده برای عابرین و وسایل نقلیه

ج - تأمین روشنایی محوطه به تعداد لازم و کافی


ماده ۱۴۴ - کلیه دهنه‌های باز، پرتابه‌ها، آدمروها، چاه‌ها، راه‌پله‌ها و نظایر آن در محوطه ساختمان کارگاه باید بوسیله




مشخصات فنی برای راه پله ها
تذکر پیشانی باز برای راه پله ها
نمی باشد



شکل ۱ - رمی های ثابت





شکل ۲ - زاویه پلکان




شکل ۵ - راه پله




شکل ۳- نرده حفاظتی پلکان




انصاره، بستانی ملابس، نمروده، دستگاه




شکل ۶ - ترده دستی در سمت دیوار




شکل ۴- باز شو در پاگردھائی پلکان



شکل ۸ - صفحات فلزی عاجدار




شکل ۷ - کف پله‌های عاجدار




شکل ۱۱ - پلکان دسترسی




شکل ۹ - پلکان دسترسی




شکل ۱۲ - پلکان دسترسی




شکل ۱۰



شکل ۱۴



شکل ۱۵



تذکرات تجهیزات چاه ارت:

کابل مسی نمره ۵۰، ۵، صفحه مسی 50×50 بست
موازی (کلمپ)، تابلو درب دار با قفل پشت بسته،
پیچ و مهره خشکه 8×4 ، پیچ و مهره خشکه
 10×4 ، کابلشو 10×10 ، خاک زغال، نمک، خاک
رس، لوله پلیکا

نامه انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان تهران در مورد اعلام نظر پیرامون حوادث ساختمانی و به ویژه گودبرداری

و تجربه کافی را برای این امر (عنی گودبرداری) انتخاب و به کار بگمارند و سازمان یا ارگانی مسوولیت مراقبت مدام آنها را به عهده بگیرد. به عبارت دیگر هر شخص حقیقی یا حقوقی به صرف اخذ پروانه کار در امور ساختمانی به چنین کار خطیر و پر مسوولیتی گمارده نشود و هر سازمانی که در مسیر انتخاب و بکار گماری دست‌اندرکاران (ناظر، مجری و...) مسوولیتی به عهده دارد در مقصر یا قاصر بودن ناظر و مجری شریک قلمداد شود و بخشی از جرایم و محکومیت‌های مدنی و کیفری را به عهده داشته باشد و در این راستا نباید مسوولیت سازمان‌ها بصورت صوری و زبانی

اصولاً ساخت و سازهای شهری در مجاورت ساختمان‌های دیگر با انجام گودبرداری صورت می‌گیرد و همواره به هنگام گودبرداری و به جهت گودایجاد شده خطرهای زیادی برای ساختمان‌های مجاور و ساکنان آنها وجود دارد، لذا نباید مسوولان امور (شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهر سازی، آتشنشانی، شورای شهر، ستاد بحران و....) فقط به تذکر و هشدار به دست‌اندرکاران (به عنوان ناظر، مجری و مسؤول گودبرداری) اکتفا کنند. بلکه باید برای جلوگیری از این گونه حوادث در یک گردشکار درست، اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت

بار دیگر می‌گوییم که آیا می‌شود اشخاصی بصورتی کاملاً بی‌گناه و بی‌خبر از همه جا ناگهان در زیر آوار بروند و این امر مدام تکرار شود و مسوولان امور مبرا و بی‌اعتنای باشند؟ این بی‌اعتنایی شاید به دلیل آن است که سازمان‌های ذیرپوش همواره خود را در کنار گود دیده‌اند و نمی‌خواهند خواب خود را آشفته کنند، اما تا کی این روش ادامه می‌یابد؟ آیا افکار عمومی نمی‌پرسد که مگر می‌توان با اخذ چند امضا و تعهدنامه از چند نفر که ممکن است ناگاهه یا ناچار (به جهت امرار معاش) باشند، جان مردم را در دست آنها قرار داد و بعد از هر حادثه به صاحبان دم گفت که مسؤول همان ناگاهان یا ناچارها هستند و باید حق خود و حقوق مردم‌گان را از آنها اخذ کنند!

چرا در این باره شهرداری پاسخگو نباشد؟ چرا وزارت راه و شهرسازی پیگیری نمی‌کند؟ چرا سازمان نظام مهندسی ساختمان چاره‌ای نمی‌اندیشد؟ چرا قانونگذار پیگیری نمی‌کند و چرا....

ما معتقدیم در کنار رسیدگی به قصور ناظران و مجریان ساخت باید متولیان امور ساخت و ساز نیز در قبال کاستی‌ها و کوتاهی‌ها بازخواست شوند و از آن مهم‌تر روش و گردش کار کنونی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

دیر انجمن
امین الوندیان

مستقل که مسوولیت کامل ساخت و سازهای شهری را عهده‌دار باشد.

۲- عدم آموزش و تربیت افراد صلاحیت‌دار و مسوولیت‌بزیر برای انجام هر یک از کارهای ساختمانی و ملزم کردن مالکان به استفاده از آنها

۳- دخالت مالکان و افراد غیر حرفه‌ای در امور فنی، نظارت و اجرا

۴- وجود روندی که حتی ناظر را با وجود داشتن مدارک مبنی بر اعلام مشکلات و خلاف‌های اجرایی همچنان مقصو می‌داند و انتظار اینکه در صورت عدم توجه مسوولان به گزارش‌های خلاف‌های اجرایی ساختمان در دست احداث، ناظر باید تا حد مراجعه و مطرح کردن مشکل در تاکنون نیز ملاحظه شده است)

۵- مسؤول نبودن تولیدکنندگان و مصالح فروشان در قبال کیفیت مصالحی که می‌فروشنند.

۶- مسؤول نبودن عوامل اجرایی (اسکلت کاران، سفت کاران، بتزنیان، کاشی کاران و غیره) در قبال کاری که انجام می‌دهند.

۷- عدم اجرای کامل مقررات ملی ساختمان (مبخت دوم) که روش مربوط به انتخاب دست‌اندرکاران برای اجرای ساختمان‌های شهری را مشخص می‌کند (به عنوان مثال بسیاری از ساختمان‌های در دست اجرا هنوز هم فاقد مجری

صلاحیت‌دار هستند)

باشد. این درست نخواهد بود که بعد از وقوع حادثه و از دست رفتن جان عده‌ای، نوشته شود فلان سازمان (شهرداری، آتش‌نشانی،

نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر و...) قبلاً تذکر و هشدار لازم را داده است و این چنین وانمود کنندکه وظیفه آنها در حد هشدار و تذکر بوده و دیگر در قبال حادثه پیش

آمدده که منجر به مرگ عزیزانی نیز شده است، مسوولیتی ندارد و به این ترتیب مقصو فقط ناظران قلمداد شوند.

بدیهی است مسوولان باید روشهای را بکار بینندکه متنضم عدم ریزش گود و ساختمان‌های مجاور آن باشد و به این مساله توجه کنند که فقط تذکرات و هشدارها، برای جلوگیری از حوادث (همانطور که تاکنون نیز ملاحظه شده است) کفایت نمی‌کنند و باید سازمانی به عنوان متولی تعیین شود که دارای مقام و توان عملی و اجرایی برای پیش‌گیری از بوجود آمدن حادثه‌ها باشد، زیرا اگر چه به قصور و تقصیر ناظر یا مجری در جای خود باید رسیدگی شود اما قلمداد کردن ناظر به عنوان مقصو در هر حادثه، مساله‌ای را حل نمی‌کند و محاکمه و محکوم کردن ناظر نیز راهگشا نیست بلکه باید با دیدی همه‌جانبه به حل مسایلی پرداخت که در این زمینه وجود دارد و ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‌شود:

۱- نبودن یک ارگان و سازمان

نگاهی به روندارانه بازرسی، نظارت و اجرای لوله کشی گازخانگی و تجاری

مقدمه:

و پس از طی دوره آزمایشی شش ماهه وظیفه طراحی، نظارت و بازرسی لوله کشی گاز در کل استان تهران به واگذار شد. اهم وظایفی که در شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ ۸۲/۰۵/۱۳ بر عهده سازمان نظام مهندسی گذاشته شده و سازمان باید امکانات لازم را برای اجرایی شدن آنها فراهم می کرد، به شرح زیر است:

۱- تهیه و برگزاری دوره های آموزشی علمی و عملی لوله کشی گاز ساختمان ها بر اساس مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان برای مهندسان ناظر و اجد شرایط

۲- همکاری با وزارت راه و شهرسازی در اجرای برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی و تدوین مقررات اینمی و آموزشی در ارتباط با معیارها و استانداردهای فنی و اینمی طراحی، اجرا و نظارت لوله کشی گاز ساختمان

۳- همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای تهیه محتوای دوره های آموزشی و تعیین توانایی فنی و حرفه ای مجریان لوله کشی گاز ساختمان

۴- کنترل و نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر در مراحل مختلف

۵- معرفی مهندس ناظر به مجری لوله کشی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیش از شصت هزار عضو فعال و متخصص توان به عهده گرفتن بسیاری از امور را که به عهده بخش دولتی است دارد، اما این امر فقط در صورتی محقق می شود که مسؤولان محترم سازمان با سازماندهی مطلوب و وضع ساز و کارهای کنترلی و مهندسان محترم ناظر با رعایت اصول اخلاق مهندسی و شرافت حرفه ای،

نسبت به انجام اموری که به آنان واگذار شده اقدام کنند تا بتوان از فرصت پیش آمده بهترین استفاده را برای خدمت به مردم شریف استان و ایجاد اشتغال بایدار برای مهندسان عضو سازمان به عمل آورد.

الف- سیستم لوله کشی گاز ۱/psi^۴ در بی واگذاری امور به بخش خصوصی و با پیگیری مجددانه مسؤولان وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از تاریخ ۸۴/۱۱/۰۱ اجرای تفاهم نامه مورخ ۸۲/۰۵/۱۳ بین شرکت ملی گاز ایران و وزارت مسکن و شهرسازی مبني بر انجام امور طراحی و نظارت و بازرسی لوله کشی گاز ساختمان ها توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان بصورت آزمایشی در سه منطقه تهران به اجرا گذاشته شد



فرشاد امیر خانی
عضو هیأت مدیره
دبير گروه تحصصي مکابيك

- گاز و کارفرما
- ۶- کنترل کار مجریان لوله‌کشی گاز ساختمان
 - ۷- ثبت و بررسی شکایات واصله عليه مجری یا ناظر لوله‌کشی گاز ساختمان و اقدام برای رفع اختلافات ایجاد شده
 - ۸- آموزش و الزام مهندسان طراح و ناظر ساختمانی و ناسیانه برای طراحی و اجرای دودکش‌های استاندارد ساختمان‌های جدیدالاحداث
 - ۹- برگزاری جلسات ماهیانه مشترک با نمایندگان و مسوولان شرکت گاز استان تهران برای بررسی مشکلات و اتخاذ راهکارهای مناسب برای حل آنها در شروع کار و با توجه به عدم وجود امکانات موردنیاز و عدم وجود آمارهای دقیق و صحیح کارهای ارجاعی از طرف شرکت ملی گاز و با توجه به کمبود مهندسان ناظر دارای صلاحیت طراحی و نظارت گاز و خصوصاً توزیع نامتوابن مهندسان ناظر در سطح استان و با توجه به گستردگی و وسعت استان تهران و نبود دفاتر سازمان در بعضی از مناطق و شهرستان‌ها، و خصوصاً با توجه به اینکه متولی مشخصی برای انجام امور فوق در سازمان پیش‌بینی نشده بود ضمن انجام کارهای رسیده به دفاتر نمایندگی، باعث ایجاد مشکلات زیادی شد.
 - ۱۰- تمهیه و تدوین نظامنامه ارایه طراحی و نظارت لوله‌کشی گاز:
 - ۱۱- با توجه به مشکلات موجود و به دستور هیات مدیره وقت سازمان، هیات ریسمان گروه تخصصی مکانیک سازمان استان تهران، نظامنامه‌ای را در زمینه نحوه ارایه کار طراحی و بازرگانی گاز تدوین کرد که پس از تصویب هیات مدیره سازمان اجرایی شد. مطابق این نظامنامه، وظیفه سیاست‌گذاری، معرفی ناظران، نظارت بر کار ناظران لوله‌کشی گاز و کلیه اموری که مربوط به گاز و اجرای تفاهمنامه معقده است، بر عهده کمیته اجرایی گاز استان تهران متشكل از پنج نفر، که سه نفر آنها از اعضای منتخب هیات ریسمان گروه تخصصی مکانیک سازمان و یک نفر به نمایندگی از هیات ریسمان استان و یک نفر به نمایندگی از هیات نظارت بر دفاتر است

واگذار شد، دبیر کمیته اجرایی گاز وظیفه پیگیری مصوبات و ابلاغ آن به مراجع ذیربسط را به عهده دارد. اعضای کمیته اجرایی گاز در این دوره عبارتند از آقایان فرشاد امیرخانی، سید جلال حسینی، مظفری طباطبایی، هوشنگ کاتب احمدی و خانم مهتاب ملکی. پس از تشکیل کمیته اجرایی گاز و جلسات متعدد با هیات ریسمان سازمان و با آسیب‌شناسی مشکلات قابلی که بیشتر ناشی از کمبود امکانات موردنیاز و عدم سیاست‌گذاری صحیح و نبود کنترل‌های لازم برای شناسایی و برخورد با محدود متخلفانی که باعث ملکوک شدن حیثیت خیل مهندسانی شدند که با کمترین درآمد و بیشترین زحمت مشغول انجام وظایف خود بودند، سعی شد که برنامه‌ریزی‌ها به سمت ایجاد چارچوبی مدون برای کنترل کارکرد مهندسان ناظر و دفاتر نمایندگی، از قبیل تعریف سقف کار ماهیانه، محدود شدن مهندسان ناظر به انتخاب سه دفتر برای انجام امور بازرگانی و برنامه‌ریزی برای انجام اموری که مطابق شیوه‌نامه اصلاحی قانوناً به عهده سازمان استان واگذار شده بود، سوق داده شود. لذا با توجه به وظایفی که به عهده سازمان استان بود، اقدامات ذیل توسط کمیته اجرایی در دستور کار قرار گرفت و با مساعدت‌هایی در دریغ هیات ریسمان سازمان استان و هیات ریسمان گروه تخصصی مکانیک اجرایی شد.

تمهیه و تدوین نظامنامه نحوه انجام کارآموزی مهندسان مکانیک:

با توجه به کمبود مهندسان ناظر واحد صلاحیت طراحی، نظارت و بازرگانی گاز و با همکاری کمیته آموزش سازمان و گروه تخصصی مکانیک و مطابق نظامنامه نحوه انجام کارآموزی مهندسان مکانیک که توسط گروه تخصصی مکانیک تمیه شده است، مهندسان مکانیک عضو سازمان پس از گفراوند مبحث ۱۷ و انجام کارآموزی لازم نزد مریبان کارورزی و پس از کسب آموزش‌های عملی موردنیاز و تایید مریبی کارورزی و طی کردن مراحل موردنیاز برای درج صلاحیت طراحی، نظارت و بازرگانی گاز به بخش صدور بروانه اشتغال معرفی می‌شوند.

۹۹ مهندسان مکانیک
عضو سازمان
پس از گذراندن
مبحث ۱۷
و انجام کارآموزی لازم
نزد مریبان کارورزی
و پس از کسب
آموزش‌های عملی
موردنیاز و تایید
مریبی کارورزی
و طی کردن مراحل
موردنیاز برای
درج صلاحیت طراحی
نظارت و بازرگانی گاز
به بخش صدور
بروانه اشتغال
معرفی می‌شوند



تشکیل جلسات مشترک با مسوولان محترم شرکت ملی گاز:

با توجه به لزوم هماهنگی ما بین مسوولان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شرکت ملی گاز استان تهران، هر ماهه جلساتی با حضور مسوولان سازمان و اعضای کمیته اجرایی گاز و مسوولان شرکت گاز استان تهران و روسای نواحی گاز استان تهران برای رفع مشکلات موجود و ایجاد هماهنگی لازم بین ارگان‌های ذیربیط صورت می‌گیرد.

لينك شدن دفاتر سازمان با دفتر مرکزی:

با توجه به لزوم کنترل کارکرد مهندسان ناظر و دفاتر نمایندگی در امور طراحی، نظارت و بازرگانی گاز، تجهیز دفاتر نمایندگی سازمان به امکانات سخت‌افزاری رایانه‌ای در دستور کار مسوولان سازمان قرار گرفت و با همکاری کمیته مکانیزه کردن امور گاز و هیات نظارت بر دفاتر کلیه دفاتر سازمان به امکانات سخت‌افزاری مجهز شد و در حال حاضر با تهیه نرم‌افزار رایانه‌ای از طرف واحد انفورماتیک سازمان کلیه مراحل ثبت و ارجاع کار طراحی و نظارت و بازرگانی گاز، همزمان بصورت دستی و رایانه‌ای ثبت می‌شود تا پس از طی مراحل لازم و رفع مشکلات موجود، کلیه مراحل ثبت و معروفی مهندسان فقط بصورت مکانیزه انجام پذیرد، ضمن اینکه نظارت بر چگونگی توزیع کار از طرف هیات ریاست سازمان و کمیته اجرایی گاز استان تهران بسادگی و با مراجعت به سایت فوق امکان پذیر باشد.

تهیه هولوگرام و الصاق آن به فرم شماره ۵

با توجه به سابقه جعل فرم شماره پنج که همان فرم تایید کار بازرگانی گاز است، طی مذاکراتی هیات ریاست سازمان با کمیته اجرایی گاز استان تهران و هیات ریاسته گروه تخصصی مکانیک سازمان انجام پذیرفت، برای برخورد با موضوع جعل مورد اشاره سازمان نسبت به سفارش چاپ هولوگرام که چاپ آن انحصاراً در اختیار سازمان انرژی اتمی است، اقدام شد. هولوگرام‌ها تحويل

توزيع کاربرگ و مشخص کردن سقف کار برای ناظران:

برای دسترسی اشخاص بطور متوازن به کارها و کنترل کارکرد مهندسان ناظر، ماهانه به هر مهندس ناظر کاربرگی تحويل می‌شود که با توجه به آمار کارهای ارجاعی از طرف شرکت ملی گاز و با توجه به تعداد مهندسان ناظر، سقف کار مشخصی تعریف و بر اساس پایه پروانه مهندسان ناظر در کاربرگ آنها قید می‌شود و در صورت تخطی مهندسان ناظر در رعایت سقف کار اعلام شده، با متخلفان برخورد قانونی لازم صورت می‌پذیرد.

تغییر مبنای محاسبه هزینه طراحی و نظارت و بازرگانی گاز:

با توجه به تعیین تعرفه بازرگانی گاز در سال ۱۳۸۴ که مبنای تعرفه فوق فقط یک مرحله بازرگانی از لوله‌کشی گاز بوده و در عرض چند سال گذشته کوچک‌ترین تغییری نکرده بود و با توجه به پیگیری‌های کمیته اجرایی گاز و گروه تخصصی مکانیک برای تغییر در تعرفه فوق که متساقنه با عدم همکاری مراجع ذیربیط مواجه می‌شد و با توجه به اینکه مطابق مبحث ۱۷، حداقل سه نوبت پازدید از کار جزء تعهدات مهندسان ناظر است، از خرداد ماه سال ۱۳۸۷ و با مساعدت ریاست محترم سازمان وقت مبنای دریافت حق الزحمه طراحی، نظارت و بازرگانی گاز بر مبنای حداقل سه بار بازدید محاسبه و توسط دفاتر نمایندگی از مراجعان دریافت می‌شود، که با توجه به عدم افزایش منطقی و قانونی مبلغ فوق، از سال ۱۳۸۵ تاکنون و مطابق مصوبه هیات مدیره محترم سازمان تعرفه پیشنهادی برای سال ۱۳۹۱، معادل افزایش سنواتی تعرفه طراحی و نظارت چهار رشته که هرساله توسط شورای مرکزی ساختمان ابلاغ می‌شود محاسبه و به وزارت راه و شهرسازی برای ابلاغ ارسال شد که پس از محاسبه تعرفه‌های ابلاغی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱، ضريب افزایش تعرفه معادل ۲/۲ است که برای ابلاغ به سازمان راه و شهرسازی استان تهران ارسال شده است.

برای دسترسی
اشخاص بطور متوازن
به کارها و کنترل کارکرد
مهندسان ناظر، ماهانه به
هر مهندس ناظر کاربرگی
تحویل می‌شود که
با توجه به آمار کارهای
ارجاعی از طرف شرکت
ملی گاز و با توجه به
تعداد مهندسان ناظر
سقف کار مشخصی
تعیین می‌شود که
با توجه به آمار کارهای
ارجاعی از طرف شرکت
ملی گاز و با توجه به
تعداد مهندسان ناظر
سقف کار مشخصی
تعیین می‌شود که
پروانه مهندسان ناظر
در کاربرگ آنها قید
می‌شود و در صورت
تخطی مهندسان ناظر در
رعایت سقف کار
اعلام شده، با متخلفان
برخورد قانونی لازم
صورت می‌پذیرد

رؤسای دفاتر نمایندگی می‌شود که پس از مهر و امضای مهندسان ناظر و ریاست دفتر، به فرم شماره ۵ الصاق می‌شود.

لینک شدن مناطق شرکت ملی گاز با دفاتر نمایندگی سازمان:

با توجه به لزوم ارتباط مستقیم بین دفاتر سازمان با ناحی و مناطق شرکت ملی گاز، طی مذاکراتی که بین نمایندگان سازمان و مسوولان شرکت ملی گاز انجام پذیرفته، مقدمات ارتباط مستقیم بین این دو ارگان مورد توافق طرفین واقع شده، و مقرر شده پس از اتخاذ تمهیدات لازم و تجهیز ادارات گاز به امکانات مورد نیاز، طرح فوق اجرایی شود، در صورت حصول به نتیجه مورد نظر، از تردد بی مورد مالکان و مجریان بین دفاتر سازمان و مناطق گازرسانی جلوگیری به عمل خواهد آمد و موجب صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های شهر و ندان خواهد شد.

پیگیری محدود شدن دوره مسؤولیت مهندسان محترم ناظر گاز

نظر به اینکه در اکثر ساختمان‌ها بعد از صدور تاییدیه توسط مهندسان ناظر گاز، مالکان تغییراتی در سیستم لوله‌کشی گاز و اضافه کردن محل مصرف کننده‌ها انجام می‌دهند. مضار به اینکه بند ث ماده ۱۵-۱-۳-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنی بر اینکه تجهیزات و تاسیسات مکانیکی باید به مدت حداقل ۳ سال ببیمه تضمین کیفیت شود، لذا ضروری است مسؤولیت مهندسان ناظر گاز به مدت ۳ سال تعیین شود و در خاتمه ۳ سال درخواست تاییدیه مجدد از سازمان استان عمل آید، در غیر این صورت اگر مالک در خاتمه ۳ سال از درخواست بازرسی مجدد امتناع کند، شخصاً مسؤول سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان خود بوده و مهندس ناظر هیچ‌گونه مسؤولیتی نخواهد داشت. این موضوع به دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای و از طریق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان اعلام شده که با تجدید نظر در قوانین فعلی توسط وزارت راه و شهرسازی و اعمال آن در مبحث ۱۷ این کار عملی شود. لازم به ذکر است که اجرای این امر

نیازمند ابلاغ قانونی است.
ب- طرح اجرایی شدن شیوه‌نامه گاز pSi2 و بالاتر

با توجه به تفاهم‌نامه منعقد شده بین شرکت ملی گاز ایران، وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مقرر شد امر طراحی و نظارت سیستم لوله‌کشی گاز pSi2 و بالاتر توسط مهندسان ناظر تأسیسات مکانیکی ساختمان که دارای صلاحیت طراحی و نظارت گاز pSi2 و بالاتر باشند، انجام شود. پس از تهیه شیوه‌نامه اجرایی آن توسط وزارت راه و شهرسازی برای انجام مراحل اجرایی آن، وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۸۹ نسبت به تدوین و انتشار قسمت دوم مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان لوله گاز pSi2 تا pSi6. اقدامات لازم را نجام داد، پس از جلسات متعدد نمایندگان سازمان، شرکت ملی گاز ایران و شرکت گاز استان تهران و اخذ اطلاعات مجریان، شرکت‌های کنترل و رادیوگرافی جوش، شرکت‌های عایق کار لوله برای برنامه‌ریزی در سازمان برای شروع به کار و پس از ارسال تعریف پیشنهادی سازمان که در گروه تخصصی مکانیک تهیه شده بود به وزارت راه و شهرسازی برای ابلاغ و شروع کار، طی نامه‌ای که از طرف مدیریت گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران به وزارت راه و شهرسازی که در آن تقاضا شده بود، انجام امور طراحی و نظارت گاز pSi2 و تا pSi6. توسط اشخاص حقوقی که در آن شرکت الزام به عضویت مهندسان صنایع و مهندسان شیمی شده بود مطرح و توسط وزارت راه و شهرسازی تغییر در شیوه‌نامه اجرایی گاز فشار قوی مطرح شد، با توجه به اینکه مهندسان صنایع و شیمی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان نیستند و با توجه به اینکه یکی از شروطی عضویت در اشخاص حقوقی، داشتن پرونده اشتغال به کار است لذا پیشنهاد فوق اساساً عملی نبوده لیکن در چند ماه گذشته بازنگری در شیوه‌نامه قبلی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و مراحل نهایی تصویب شیوه‌نامه فوق در وزارت راه و شهرسازی با حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در حال پیگیری است.

۹۹ در حال حاضر با تهیه نرم افزار رایانه‌ای از طرف واحد انفورماتیک سازمان کلیه مراحل ثبت و ارجاع کار طراحی و نظارت و بازرسی گاز هم‌مان بتصویر دستی و رایانه‌ای ثبت می‌شود تا پس از طی مراحل لازم و رفع مشکلات موجود کلیه مراحل ثبت و معروف مهندسان فقط بصورت مکانیزه انجام پذیرد ضمن اینکه نظارت بر چگونگی توزیع کار از طرف هیات ریسیه سازمان و کمیته اجرایی گاز استان تهران بسادگی و با مراجعه به سایت فوق امکان‌پذیر باشد



گزارش اجمالی فعالیت هیات نظارت بر دفاتر نمایندگی

بر حسن انجام امور دفاتر، رابطه سازمان مرکزی و دفاتر نمایندگی، همچنین با ارگان‌های ذیربیط در امور خدمات مهندسی از قبیل شوراهای شهر، شهرداری‌ها و مانند آنها را در چهارچوبی سامان‌مند مورد بررسی قرار داده و با در نظر گرفتن کلیه عوامل تاثیرگذار در ساخت و ساز، تمام تلاش خود را بر این نکته معمطوف دارد که با تقویت دفاتر نمایندگی سازمان در سطح استان علاوه بر ارایه بهتر خدمات مهندسی به متضاضیان، حقوقی تمامی اعضای محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان رعایت شود. همچنین در جهت تنسيق خدمات مهندسی در سطح استان رایزنی با مسوولان ذیربیط و ایجاد تعامل و تبادل نظر و تشکیل جلسات با آنان به انجام رسید. هیات

این هیات از دوره سوم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شکل گرفته و در دوره پنجم هیات مدیره (متشكل از خانم مهتاب ملکی و آقایان جابر نصیری، هوشنگ کاتب احمدی، جعفر بلبلی، عبدالجید سجادی نایینی، فرشاد امیرخانی و آنوش اسماعیل نژاد و با همکاری امور دفاتر نمایندگی سازمان بوده که به منظور تامین مشارکت هرچه وسیع‌تر اعضای محترم سازمان، بر اساس ماده ۸ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر دایر کردن دفاتر نمایندگی در سطح استان در جهت انجام وظایف سازمان تشکیل شده است و از بدو تشکیل سعی بر آن داشته که با تشکیل جلسات هیات بطور منظم و مداوم علاوه بر نظارت



آنوش اسماعیل نژاد
دییر هیات نظارت بر دفاتر نمایندگی



نظرات منتخب هیات مدیره محترم دوره پنجم در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۸ با تشکیل اولین جلسه کار خود را آغاز کرده و از آن تاریخ تاکنون با تشکیل ۷۰ جلسه در امور مختلف و متنوع مربوط به دفاتر نمایندگی تبادل نظر و تصمیم‌گیری کرده است. علاوه بر آن در ۷ جلسه، مسایل دفاتر نمایندگی با حضور کلیه روسای دفاتر نمایندگی و بعض اهیات ریسیه محترم سازمان مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گرفته است. رئوس اهم اقدامات، تصمیمات و پیشنهادهای مطروحه توسط هیات هماهنگی و نظارت بر دفاتر نمایندگی به شرح زیر است:

- افزایش تعداد دفاتر نمایندگی از ۱۴ دفتر در سال ۱۳۸۸ به تعداد ۱۹ دفتر نمایندگی در سال ۱۳۹۰

سازمان در شهرهای استان تهران با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۲ هیات مدیره محترم سازمان به منظور رفاه اعضای سازمان و امکان خدمت‌رسانی مناسب‌تر به شهروندان عزیز که در این راستا ساختمان دفاتر نمایندگی شهر قدس، ملارد، شهریار، ورامین، رباط کریم، شهری، اسلامشهر و فرجک خردباری شد. همچنین با پیگیری‌های به عمل آمده، پروانه ساختمانی به منظور ساخت دفتر نمایندگی پرديس دریافت و با طی مراحل لازم، عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۹۱ شروع خواهد شد.

- بازدیدهای دوره‌ای از دفاتر نمایندگی با حضور اعضای هیات و اطلاع‌رسانی در سایت سازمان به منظور حضور مهندسان عضو همکار دفتر در بازدیدهای فوق.

- راهاندازی سیستم مکانیزه بازرسی و نظارت گاز در دفاتر نمایندگی که با حسن تدبیر اعضای محترم هیات مدیره و هیات ریسیه سازمان و با پیگیری‌های ممتد به عمل آمده توسط این هیات و امور دفاتر نمایندگی، سیستم مکانیزه گاز در دفاتر نمایندگی راهاندازی شد.

- تشکیل کمیته‌ای جهت بازبینی نظام نامه تاسیس دفاتر و تهییه پیش‌نویس آن جهت ارایه به هیات مدیره

- بررسی و ارایه پیشنهاد به هیات ریسیه محترم سازمان در خصوص رفع مشکل تعدد تعداد کار مهندسان در شهرستان‌های تابعه استان تهران با توجه به پایین بودن زیست‌بنا و عدم رعایت تعریفه قانونی

- ایجاد تعامل فعال با تشكیل‌های حرفه‌ای، صنفی و مهندسی به منظور استفاده از پتانسیل این تشكیل‌ها در جهت تنظیم و تنسيق خدمات مهندسی

- ارایه خدمات مهندسی توسط اعضای محترم سازمان براساس تعریفه مصوب و استفاده از خدمات اعضای حقیقی و حقوقی چهار رشته عمران، معماری و تاسیسات مکانیک و برق و پیگیری در جهت استفاده از خدمات مهندسان رشته‌های هفتگانه در ساختمان‌ها

- معرفی مهندسان ناظر به تعداد ۲۷۳۰ مورد کار، زیربنای ۲۰۲۳۳.۲۲۴ مترمربع در سال ۸۸ و افزایش آن به میزان ۶۳۹۴ کار و ۳۰۴۲۸.۲۵۲ مترمربع در سال ۱۳۹۰

- برگزاری همایش در دفاتر با حضور اعضای فعال در شهرستان‌ها و مسوولان شهرداری، شورای شهر، فرمانداری و شرکت گاز با هدف جلب مشارکت حرفه‌ای اعضا و برنامه‌ریزی به منظور رشد و ارتقاء کیفیت طرح‌های ساختمانی به ارتقای کیفیت خدمات مهندسی، کمک و بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی

- خرید ساختمان برای دفاتر نمایندگی

۹۹ هیات نظارت منتخب
هیات مدیره دوره پنجم در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۸ با تشکیل اولین جلسه این هیات کار خود را آغاز کرده و از آن تاریخ تاکنون با تشکیل ۷۰ جلسه در امور مختلف و متنوع مربوط به دفاتر نمایندگی و بعض اهیات ریسیه محترم سازمان رسیدگی شده و مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفته است






پارا پارالمپیک اند



دهکده پارا المپیک



سالن هندبال

استاد یوم العیک و زمین‌های دو و میدانی



استادیوم المپیک و سالن‌های ورزش‌های آبی



مرکز ورزش‌های آبی و سالن واترپلو




مرکز پخش بین‌المللی و نواحی ساحلی



استادیوم المپیک و زمین‌های دو و میدانی



استادیوم المپیک و مرکز ورزش‌های آبی



استادیوم المپیک در مرکز ورزش‌های آبی



استادیوم المپیک و زمین‌های دو و میدانی

نگاهی به معماری معاصر مکزیپ



کافه پارک استقلال میلاردور

کافه پارک استقلال میلاردور در گوادالاجارا مجموعه‌ی معماری خنثی‌ای است که طرح جامع محوطه سازی و موزه‌ی هنرهاي معاصر و مدرن هرزوگ را کامل می‌کند. محوطه‌ی بیرونی و کافه رستوران با طبیعت غیرمعمول منطقه هماهنگی دارد. اما با چشم انداز لغزنه و شیبدار منطقه هماهنگی ندارد. ساخت هر دواین مکان‌ها (کافه رستوران و موزه) در تلاشی سخت از جمله خاک برداری تبدیل آن به یک سطح صاف انجام شد.



▲ کافه پارک استقلال میلاردور در گوادالاجارا



مترجم: سیده مینو محیوب نژاد
دانشجوی معماری





▲ خانه‌ی ساحلی کاراکولا

این ساختمان در سواحل خلیج "ترس ویداس" در سواحل اقیانوس آرام ایجاد شده و متشکل است از یک سری جعبه‌ی که طوری قرار گرفته‌اند که چشم انداز متفاوتی را در اختیار بیننده قرار دهد. بخش مرکزی خانه به شکل فضای مرکزی بازی باقی مانده که بخش‌های سطح زمین و استخر را متحمل می‌کند. این چهار جعبه‌ی فضای بیرونی و درونی و فضاهای خصوصی و عمومی را به هم متصل می‌کند. این ساختمان دارای پیش‌آمدگی‌های بزرگ متشکل از جعبه‌های بتی است، طوری که سایبان‌های بزرگی مناسب با آب و هوای گرمسیری ایجاد می‌کند.



▲ مینی استودیو در منطقه کولونیا دلواله در مکزیکوستی

این ساختمان با استفاده از شکل‌های ذوزنقه‌ای و کنترل دقیق پرسپکتیو ساخته شده که گوشش‌های آن از دید پنهان می‌شود و فضایی سیال و بی‌پای را به وجود می‌آورد که در نتیجه قویی تخلیل را بیدار کرده و خلاقیت را تحریک می‌کند.

این ساختمان که فقط ۲۷ متر از سطح زمین فاصله دارد، در فاصله‌ی کوچکی که قبل‌آنباری بوده، در حیاط پشتی یک ساختمان متوسط در مکزیکوستی اجرا شده است.

▲ مینی استودیو در منطقه کولونیا دلواله در مکزیکوستی

◀ کازا گاویون در مکزیکو ▼



◀ ساختمان کازا گاویون در مکزیکو
لوئیس برائان ابداع کننده معماری مدرن مکزیک می‌گوید: من به معماری احساسی اعتقاد دارم. برائان معماری مدرن مکزیکی را بازیابی شناسی محسوس، رنگ‌های روشن، توجه به فضاهای نور و همزمان در نظر گرفتن محیط طبیعی ترکیب کرد. ساختمان کازا گاویون که در واقع استودیوی معماری است، سعی دارد تا معماری احساسی را به بیننده عرضه کند. استفاده از تکه‌های عظیم، حجم‌ها، فرم‌ها، نقش‌ها و رنگ‌ها همه در جهت برانگیختن احساسات و عواطف بیننده انجام شده است.

▼ ساختمان شهرداری زاکاتکاس

ساختمان دولتی شهرداری زاکاتکاس مکزیک در منطقه‌ای به نام "کتزلیل" در حومه شهر زاکاتکاس واقع شده است. نوع ساختار ساختمان با توجه به فرم سرشیبی تپه‌ای این منطقه طراحی شده است. دیوارهای مشبك بخش‌ها از هم جدا و در عین حال ساختمان‌ها را در فرم و فضای باز به هم پیوند می‌دهد.



▲ شهرداری زاکاتکاس

◀ کاساله مکزیکو؛ خانه جلاسکو
ایده معماری برای این پروژه مسکونی پیشنهاد ساختمانی است که از طریق بکارگیری صحیح "تضاد در توازن" به دست می‌آید ساختاری که در واقع پاسخی است به ویژگی‌های خاص این سایت، راه حلی صحیح برای نیازهای پرآگماتیک خانواده و در نهایت رفاه برای ساکنان. غایت رفاه ساکنان نه تنها از طریق ایجاد آسایش برای ساکنان توسط توجه و ایجاد همه وسائل مورد نیاز مشتری بلکه از طریق ساختمانی که در آن توازن به کار رفته و تضاد نیز به شکل صحیح به کار گرفته شده است.



▲ تضاد بین میزان توالی فضاهایی که در اطراف حیاط مرکزی ایجاد شده است و تضاد در استفاده از نور و سایه در فضاهم پوشانی را انجام می‌دهد تا رابطه ساختمان را با فضای خارجی و محیطی به حداقل برساند. تضاد در استفاده از مواد طبیعی و مواد دست ساز انسان که با عنصر طبیعی پراکنده در اطراف فضاهای داخلی در تقابل قرار می‌گیرد، علاوه بر این، در اولین نگاه به قسمت بیرونی ساختمان حس تعادل زیادی در بیننده ایجاد می‌کند.




▶ تضاد کمیت در نمای ساختمان از طریق ساختار حجمی به دست آمده است. قسمت خارجی بصورت حجمی سخت، جایی که اجزاء و قطعات و پیشامدگی‌ها در واقع همگی انعکاسی از نیازهای پرآگماتیک قسمت داخلی است. پیشامدگی‌های بالای فضای خالی ایجاد شده تا مشخص شود که ورود نور طبیعی و ایجاد دید به مناظر طبیعی و محیط شهری در نظر گرفته شود.



▶ این ساختار، معماری نور و سایه است، ساختمانی که بهترین استفاده را از تضاد تیره و روشن، مجموعه ساختمانی و فضای خالی و چشم انداز داخلی کامل شده با چشم انداز محیط اطراف می‌کند. این مجموعه در مرکز منطقه جلاسکو در غرب مکزیک، بین مکزیکو سیتی و اقیانوس آرام واقع شده است و در سال ۲۰۱۱ برنده جایزه معماری شد.

مشعل بیستنتیال

این سازه در شهر لئون، استان گوانا جوانتو، مکزیک واقع شده و معماران آن خوزه پارجا و جی سس هنرمند هستند. این برج ۴۵ متری نماد استقلال مکزیک و نشانه ورود به شهر لئون است. ایده این ساختار برگرفته از مجسمه ای است به نام "جنبیش اجتماعی" که توسط خوزه کلمنته اوروز کو ساخته شده، مجسمه ای از "دون میگوئل هیدالگو کاستیلا" رهبر جنبیش که مشعل روشن را در دست داشت.



این برج شامل حجم بتنی با ارتفاع ۱۰ متر و به دنبال آن سازه فولادی ۳۵ متری ساخته شده از صد حلقه است که به عنوان نگاتیوهای نوری (در نتیجه سایه هایی که درون آنها ایجاد می شود) عمل می کنند.

شب هنگام، این سازه به لامپ بزرگ شهری تبدیل می شود که هدف روشن کردن محیط اطراف از طریق بدنه و بریدگی های آن است. بدنه مشعل که دارای ۲۰۰ بریدگی است، از طریق پوسته و ارتفاع در شب به صدحلقه نور زندگی می بخشد، همچنین نمادی است از جنبشی انقلابی و اهمیت آن در زندگی و استقلال مکزیک امروزی. حلقه ها در ارتفاع ۴۵ متری به حفره ای منتهی می شود که از آن نور بر قدرتی تا بی نهایت می تابد، نوری که سبل استقلال و آینده ملت است. این پروژه جایزه اول "طراحی منظر و شهر" را در سال ۲۰۱۰ به دست آورد.




معروفترین معمار و مجسمه ساز مکزیکی

آگوستین هرناندز ناوارو در ۲۹ فوریه ۱۹۲۴ در شهر مکزیکو سیتی به دنیا آمد. پدرش دیپلمات بود و خانواده‌ای هنرمند داشت.

آگوستین در سال ۱۹۵۴ از دانشگاه ملی مکزیک فارغ التحصیل شد. وی از عناصر مکزیک یک دوره قبل از کلمبیا (pre-columbian) در معماری معاصر خود استفاده می‌کند و همیشه کار طراحی خود را با عناصر عمودی ساختمان مانند پله‌ها شروع می‌کند زیرا معتقد است این بخش از ساختمان دارای اهمیت بسیار زیادی است و می‌گوید که معماری او سازه، فرم و موقعیت را همانگونه که در طبیعت وجود دارد با هم متحده می‌سازد.

کارهای اصلی

- * سال ۱۹۶۸ مدرسه‌ی فولکولوریک باله در مکزیکو سیتی
- * سال ۱۹۷۰ خانه پرکریز در کازا هرناند در مکزیکو سیتی
- * سال ۱۹۷۰ پاویلیون مکزیکی در اکسپو اوزاکا (ژاپن)
- * سال ۱۹۷۴ بیمارستان مرکزی IMSS مکزیکو سیتی




▲ آگوستین هرناندز ناوارو

(مدل پروژه‌ی آسیمیو اسنوادیوی معماری در مکزیک)




▲ خانه‌ی آرکارنس در کرناواکا، مکزیک ۲۰۰۸

- * سال ۱۹۷۶ کالج نظامی قهرمانی مکزیکو سیتی
- * سال ۱۹۸۴ مرکز مدیشن کرناواکا
- * سال ۱۹۹۱ خانه‌ای در اسمان مکزیکو سیتی
- * سال ۱۹۹۷ ساختمان تعاونی کالاکمول ساتاچه مکزیکو سیتی
- * سال ۲۰۰۵ دانشگاه دولتی مکزیک (توله‌ها) مکزیکو سیتی



پروژه ساختمان جدید ستای مکزیک ▲

▼ پروژه ساختمان آرکزهاوس



◀ فناهای ری اسلام

**جوایز**

کارهای وی برنده جوایز متعدد ملی و بین المللی شده است:

۱۹۸۱ جایزه بینال سوم معماری در صوفیه بلغارستان

۱۹۸۹ جایزه بینال بونس آرس آرتنتین

۱۹۹۰ مدال طلای دومین بینال معمار مکزیک

۱۹۹۶ جایزه اول ملی AHMSA مربوط به ساختمان هوشمندانه تعاونی کالاکمول

۲۰۰۳ هنرهای ملی

۲۰۰۶ جایزه مدال طلای یازدهمین اینتر آرک در صوفیه بلغارستان

۲۰۰۹ جایزه سالانه آکادمی بین المللی صوفیه بلغارستان

۲۰۰۹ جایزه جهانی معماری (جایزه ویژه برای ساختمان آرکزهاوس) سوفیه بلغارستان

۲۰۱۰ جایزه دستاوردهای یک عمر (CEMEX)



هماندیشی "خانه خوب، زندگی خوب" برگزار شد

گزارش: محبوبه پوردوستار



و گفت: توجه به اخلاق حرفه‌ای در مهندسی راه حل مناسبی برای حل معضلات موجود در عرصه ساخت و ساز و پیشگیری از بروز مسائل دیگر در این زمینه خواهد بود.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح تفصیلی در شهر تهران، از این پس ساخت و ساز در این کلانشهر بر اساس قاعده و برنامه‌ریزی مدون و نظام مند صورت گیرد.

مهندنس جابر نصیری عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سرپرست واحد کنترل ساختمان نیز در این هماندیشی به ارایه گزارش عملکرد واحد کنترل ساختمان سازمان نظام مهندسی استان تهران پرداخت و گفت: همزمان با تعقید توافقنامه چهار جانبه مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۷ بین چهار ارگان (وزارت مسکن و شهرسازی، شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری محترم تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران) و در راستای دستیابی به مدل بهینه ساخت مطابق با آخرین معیارهای فنی و ضوابط شهرسازی و معماری، این سازمان نسبت به ایجاد واحد کنترل ساختمان با اختصاص هزینه‌های هنگفت و ایجاد مکان مناسب، همچنین استخدام، تعلم و آموزش نیروهای فنی و اداری شروع نکار کرد.

وی به معرفی بخش‌های مختلف واحد کنترل ساختمان پرداخت و افروزد: این واحد شامل سه بخش اداری و پذیرش نقشه، کنترل نقشه و کنترل اجرا است که واحد کنترل نقشه شامل چهار بخش معماري، سازه، تأسیسات مکانیکي و تأسیسات برقی جهت کنترل نقشه‌های اجرایی فاز دو است.

ریس هماندیشی خانه خوب، زندگی خوب در ادامه از درج کلیه فرمها و مدارک تشکیل پرونده

به آنها توجه کرده، نقش کلیدی در ساخت و ساز شهری دارند، اظهار داشت: این نقش‌ها قابل واگذاری نیست به طوری که نقشی که مهندس معماری می‌تواند در عرصه ساخت و ساز ایفا کنند، مهندس عمران نمی‌تواند ایفا کند. بنابراین فقنان هر یک از این تخصص‌های مهندسی تواند اثر نامطلوب بر ساخت و ساز داشته باشد و عملکرد این هفت رشته در نهایت منجر به آرامش و شکل‌گیری زندگی خوب می‌شود.

غفارانی در ادامه با تاکید بر لزوم تلاش همه جانبی در راستای رفع مشکلات موجود در عرصه ساخت و ساز تصریح کرد: باید در عرصه مهندسی ساختمان کاری کنیم که جلوی مشکلات عدیده

هماندیشی "خانه خوب، زندگی خوب" ۱۰ تا ۱۳ اردیبهشت ماه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در محل سالان اجتماعات موسسه آموزشی رعد برگزار شد.

این هماندیشی شامل برگزاری چهار نشست تخصصی در چهار روز متوالی در رشته‌های معماری، سازه، مکانیک و برق بود. دکتر سعید غفارانی ریس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در این هماندیشی بالشاره به اینکه همه عناصر معماری در سطح شهر در کنار هم یک زندگی خوب را برای شهروندان فراهم می‌کند، گفت: شهر را می‌توان به دو بخش



کلی تقسیم کرد، بخش فیزیکی و کالبدی شهر لازم است جلوی فعالیت غیر متخصص‌ها در این عرصه گرفته شود و امیدوارم این هم اندیشی‌ها باعث تبادل تجربه‌های مهندسان شود و در نهایت بتوانیم گامی در جهت بهبود ساخت و ساز برداریم و اتفاقات و تصمیم‌های بهتری را شاهد باشیم.

ریس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین بر اهمیت اخلاق مهندسی تاکید کرد

که حاصل کار مهندسان معماري است و بخش جامیابی که حاصل کار متخصصان شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری است در آن سوی مساله نیز مردم و شهروندان قرار دارند. کالبد شهر و شهر وندان لازم و ملزم همیگر هستند و در کنار هم معنا پیدا می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه هر کدام از هفت رشته مهندسی ساختمان که قانون گذار به درستی

مهندس عطا... حسني در مورد "تجربيات كنترل اجرای ساختمان" به سخنرانی پرداختند. در روز سوم برگزاری این همایش نیز نشست مهندسان مکانیک برگزار شد و طی آن مهندس

در حال حاضر کارشناسان بخش مذکور از بیش از ۷۵ درصد پروژهای که عملیات ساختمانی آنها آغاز شده، بازدید و گزارش کارشناسی تهیه کرده است. در این راستا آمارها نشان می دهد که

و چک لیستهای کنترل در سایت سازمان به نشانی WWW.TCEOIR به منظور ایجاد تسهیلات برای مراجعت کنندگان واحد کنترل ساختمان و حذف سفرهای درون شهری خبر



براتی در مورد "ایمنی و آتش نشانی در ساختمان"، مهندس عسگر خسروی فر در مورد "تهویه و دودکش در ساختمان"، مهندس محمدصادق خلخالی در مورد "شیوه نامه پیشنهادی طراحی، نظرات و اجرای اوله کشی گاز" و مهندس بیمان شفیعیان در مورد "تجربیات کنترل طراحی و اجرای تأسیسات مکانیک در ماده ۳۳" سخنرانی کردند

بازدیدهای صورت گرفته از ساختمان‌های در حال ساخت منجر به رعایت دقیق‌تر مقررات ملی ساختمان و الزام ناظران و سازندگان پروژه‌ها بر بکار گیری از مصالح استاندارد و مرغوب شده است.

گفتنی است در نشست اول که ۱۰ اردیبهشت ماه با موضوع عماری برگزار شد، مهندس سازان افتخارزاده دبیر همایش در مورد "و جدان کاری طراحی و فاز یک"، مهندس داوود مجذبیا در مورد "طراحی فاز یک و اشکالات موجود در نقشه‌های بررسی شده در سازمان"، دکتر حسین‌علی غفاری در مورد "طراحی نقشه‌های فاز ۲ و اشکالات رایج در طراحی آن" و مهندس

داد و در مورد روند اجرای توافقنامه چهارجانبه اظهار داشت: از ابتدای اجرای این توافقنامه تا شهریورماه سال ۱۳۸۹ تعداد ۳۳۵ فقره پرونده در دفتر کنترل ساختمان سازمان تشکیل شده که تعداد ۲۹۸ مورد آن مورد تایید قرار گرفته است. در همین راستا و مطابق آمار و اصله از شهرباری تهران، از ابتدای اجرای توافقنامه تا پایان سال ۱۳۸۸ تعداد ۱۴۳۲ فقره پروانه ساخت جهت ساختمان‌های بازیرینی ناحیه بیشتر از ۳۰۰۰ مترمربع زیربنادر شهرداری تهران و بدون رجاع به سازمان نظام مهندسی صادر شده و تنها ۱۲ درصد از پروندهای مورد تقاضا در شهر تهران در بازه زمانی فوق به سازمان ارجاع شده است.

نصیری در ادامه به تلاش واحد کنترل ساختمان جهت اصلاح روان سازی و تسریع فرایند گردشکار ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره کرد و گفت: از جمله اقدامات این واحد می‌توان بازبینی و اصلاح چک لیستهای کنترل نقشه، برگزاری جلسات هماهنگی بین مدیران شهرداری و سازمان، کوتاه کردن زمان بررسی نقشه‌ها حداقل به دو بار، الزام حضور طراح در سازمان در زمان کنترل و بررسی نقشه‌ها، برگزاری جلسات هماهنگی بین ناظران و سازندگان پروژه‌های مشمول توافقنامه در

جهت ایجاد تعامل رانام برد وی دستیابی به مدل بهینه ساخت مطابق با اخیرین معیارهای فنی و ضوابط شهرسازی و عمارتی را یکی از اهداف بزرگ سازمان نظام مهندسی دانست و خاطرنشان کرد: واحد کنترل ساختمان نسبت به راندزی و شروع فعالیت بخش "کنترل و بازرسی بر فرایند اجرا" و بررسی چگونگی عملکرد فنی ناظران و مجری (سازنده) پروژه‌های مشمول توافقنامه مذکور اقدام کرده و



فاز ۲، مهندس کوچکی در مورد "نوآوری‌ها در تجهیزات روشنایی"، مهندس شکوفه ترکاشوند در مورد "تجربیات کنترل اجرای تأسیسات بر قی" و مهندس پرتوی در مورد "ایمن‌سازی سیستم الکتریکی ساختمان‌های قدیمی" بهاریه مقاله پرداختند.

ضمناً در انتهای هر یک از نشست‌ها، حاضران پرسش‌های خود را مطرح کرده و کارشناسان سازمان به این پرسش‌ها پاسخ دادند.

فرزان شیروان بیگی در مورد "تشریح روال جدید صدور پروانه ساختمانی در تهران" سخنرانی کردند

در نشست دوم با موضوع سازه، دکتر منوچهر شیبانی‌اصل در مورد "وظایف و مسؤولیت‌های مهندسان، دکتر شمس تویخت، مهندس آرش تدبین در مورد "تجربیات کنترل نقشه‌های فاز دو در سازمان"، مهندس رضا حیدریون در مورد "ضرورت تخصصی کردن گودبرداری در اجرا" و

نخستین همایش ملی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی برگزار شد



از رشیابی، کنترل عوامل زیان آور در محیط کار کارگران ساختمانی و کنترل سطح سلامت شاغلان از اهداف کلی برنامه‌های بهداشت محیط کار است.

اعتزیان تدوین برنامه شناسایی وضعیت و احدهای کارگران ساختمانی، پوشش معاینات سلامت آنان و ارتقای وضعیت اندازه‌گیری عامل زیان آور را از جمله اهداف تخصصی در این زمینه دانست و تشکیل کمیته‌های کمیته‌های حفاظت محیط کار تا پایان سال ۹۰ را از برنامه‌ها و اهداف تخصصی بهداشت محیط عنوان کرد و با اشاره به استراتژی‌های حوزه بهداشت محیط کار از جمله جلب مشارکت‌های درون‌بخشی گفت: در این زمینه فعالیت‌هایی برای بررسی وضعیت موجود و تهییه دستورالعمل لازم برای ایجاد کمیته‌های فنی بهداشت کار و تهییه بسته‌های آموزشی برای کارگران انجام

نخستین همایش ملی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری تعدادی از سازمان‌ها و نهادها از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مرکز تحقیقات مسکن، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و ۱۴ و ۱۵ اسفند ماه ۹۰ در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار شد.

رضاعتزیان دبیر اجرایی این همایش با تأکید بر نقش سازمان‌های مرتبط با بهداشت محیط کار برای حفظ و ارتقای سلامت کارگران ساختمانی، همکاری این سازمان‌ها را خواستار شد.

وی بهداشت حرفه‌ای را علم و هنر سلامت و جلوگیری از بیماری‌های به خصوص در مشاغل نامید و اظهار داشت: پیش‌بینی، شناسایی،

گزارش:
محبوبه پوردوستار



مشغول هستند، محدود است ولی آثار آن در بلند مدت افراد زیادی را در گیر می کند. هاشمی در ادامه از فرهنگسازی، شناخت دقیق و انجام مطالعات محیطی، بومی سازی دستورالعمل ها، عدم بکارگیری افراد غیرمهعر و تأکید بر نظم و انصباط کارگاهی به عنوان عوامل موثر در تامین بهداشت در این حرفه باد کرد

نیروی انسانی مطرح شد و تامین سلامت، امنیت و رفاه انسان مورد توجه قرار گرفت. خوشبختانه این نگاه در صنایع مشکل گرفته و نتایج ارزشمند آن به بار نشسته است. ریس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به مسائل زیست محیطی تهران، ذرات معلق را بخش عمده آلتندوهای هوا عنوان کرد و افزود: این ذرات از جمل

شده است.

وی به همکاری سازمان فنی و حرفه ای در زمینه بهداشت حرفه ای و اینمی در کارگاه های ساختمانی و صدور کارت و بیمه برای کارگران اشاره و تصریح کرد: همکاری های سازمان های دخیل در زمینه بهداشت حرفه ای و اینمی کارگران ساختمانی الزامی است و در این زمینه



منوچهر شیبانی اصل عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز در این همایش با تأکید بر توجه به بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی گفت: با توجه به وقوع ۳۰ درصد حوادث در بخش کارگاه های ساختمانی، توجه به بهداشت و اینمی در این حرفه اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به علل ضعف بهداشت حرفه ای و اینمی کارگاه های ساختمانی نسبت به صنایع دیگر گفت: ثابت نبودن محل این کارگاهها، گستره فعالیت تخصصی کارگاه های ساختمانی و جایه جایی بی دری کارکنان موجب شده به شاخص بهداشت در این حرفه نسبت به مشاغل دیگر کمتر توجه شود. یادآور می شود در حاشیه برگزاری این همایش، کارگاهها و پنل های تخصصی متعددی برگزار شد.

غیر اصولی پسماندهای ساختمانی و تخریب ساختمان ها بوجود می آید که اگر این مساله کنترل شود، سلامت کارگران و شهروندان تامین می شود.

سید مهدی هاشمی ریس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز برگزاری این همایش را در جهت کارآمدی و ارتقای هماهنگی دستگاه های مرتبط با این حوزه موثر خواند و گفت: بهداشت و اینمی، مهم ترین شاخص در توسعه جوامع است و امیدوارم ما هم با برنامه ریزی، اجرا، نظارت و بهره برداری صحیح به این مقوله دست پیدا کنیم.

وی با تأکید بر تاثیر بهداشت و اینمی در کارگاه های ساختمانی افزود: با وجود آلودگی های صوتی، هوا، خاک، محیط شهری و آبهای زیرزمینی ناشی از این حرفه، هر چند تعداد افرادی که به این کار

همکاری و هماهنگی های برونو بخشی نقش بسزایی می تواند ایفا کند.

دکتر نصیری دبیر علمی همایش نیز تعداد مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش را ۸۰ عنوان مقاله ذکر کرد و گفت: از بین مقالات ارایه شده، ۲۲ مقاله به صورت سخنرانی و مایقی به صورت پوستر ارایه می شود. وی تساوی برگزاری این گونه همایش ها را باعث ایجاد نتایج مثبت در صنعت در اینده دانست.

در ادامه این سمینار، ندافی ریس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در سازمان ها، تولید بدون توجه به سرمایه انسانی را بی نتیجه خواند و گفت: در قرن ۱۹ سه محور سرمایه، ابزار کار و نیروی انسانی در یک رتبه قلمداد می شدند اما با ارتقای دیدگاه پسر به پیشرفت های صنعتی بحث

نایب قهرمانی بانوان تیرانداز استان تهران

در دومین المپیاد ورزشی سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور

است که توانسته اند در عرصه سازندگی و ساخت و ساز اصولی در کشور موثر باشند و اکنون نیز در عرصه ورزش حضور فعالات های دارند و در کنار کار و تلاش به امر ورزش نیز مبادرت می ورزند. وی برگزاری این مسابقات را منجر به فراهم آمدن زمینه های برای تقویت روحیه همدی و ایجاد نشاط برای تسریع در عمران و آبادانی هرچه بیشتر کثور نامید.

محمدعلی آبادی ریس کمیته ملی المپیک

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی ایجاد وحدت، تعامل، تبادل افکار و روحیه نشاط و شادابی در بین مهندسان را از جمله اهداف برگزاری این المپیاد دانست.

سید مهدی هاشمی ریس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور) نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه هدف از این مسابقات، تبدیل رقابت ها به رفاقت هاست، اظهار داشت: المپیاد نمادی از توانمندی و اراده مهندسان

دومین المپیاد ورزشی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان های کشور ۲۶ خرداد ماه در تبریز آغاز به کار کرد. در مراسم افتتاحیه این المپیاد که با حضور سید مهدی هاشمی ریس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، محمدحسین فرهنگی عضو هیات ریسه مجلس و جمعی از رؤسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان های کشور و مهندسان ورزشکار برگزار شد، ایرج شهین باهر ریس






باونوan و آقایان تقدیر به عمل آمد.
یادآور می‌شود تیم تیراندازی آقایان
متشكل از رضا رمضانی، محمد رسول
زاده و امید محمدی به مریبی گری صفر
رمضانی و تیم فوتسال نیز متشكل از مهیار
احمدی، علی هادیان، سهیل ایزدخواه،
آیدین زرگری، محمدیاقفر کشاورزیان،
حامد احمدی، مهدی وفایی نژاد، حمید
میرزا، مهدی میرزا، محمد یادگاری، قاسم
جوادپور و نوید بهرامیان به مریبی گری
علیرضا حاجی بوده است.

- آقایان) و فوتسال به سرپرستی هوشتگ
کاتب احدي حضور داشت و در پایان
مسابقات تیم تیراندازی بانوان (منتشرک از
عضومنه مرادی، صفورا مرشد شکرچی و
عاطفه توکلی به مردمی گردی یاسر خلیل
زاد) در مجموع تفکیک و تیابجه به مقام
دوم دست یافت.

ایران نیز اظهار داشت: زمانی برای طراحی یک نقشه ساختمانی کوچک به خارج از کشور محتاج بودیم، اما در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی، مهندسان ایرانی نه تنها به نیاز داخل کشور پاسخگو هستند، بلکه به کشورهای همجاوار نیز خدمات مهندسی صادر می‌کنند و این افتخار بزرگی برای جامعه مهندسی کشور است.





مرتضی اسلامی فرد

تحولی در طراحی موتورهای درونسوز مبتکران ایرانی موفق به طراحی «موتور هیدرونیک» شدند

(ایستا)، اظهار کرد: با استفاده از این موتور که قادر میل لنگ و چرخ طیار (فلایویل) است، گیریکس، دیفرانسیل، گاردن و اجزای بسیار سنگین دیگر هم از وسیله نقلیه حذف می‌شود که به کاهش وزن خودرو و صرفه جویی در مصرف سوخت نگهداری آن منجر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ثبت اختراع و تایید مبانی کار کرد آن توسط شرکت ایپکو و دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر بررسی و انجام یافته، اظهار کرد:

صنعتگران مبتکران ایرانی از طراحی موتوری خبر دادند که به گفته آنها با حذف میل لنگ و فلایویل از ساختار موتور به کاهش وزن و افزایش راندمان خودرو و صرفه جویی در مصرف سوخت خودرو و دیگر تجهیزات موتوری منجر می‌شود.

مرتضی اسلامی فرد که با همکاری سهیل ایزدخواه، موفق به طراحی این موتور شده در گفت و گو با خبرنگار علمی خبرگزاری دانشجویان ایران

ایستا
۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۴




به جای ۱۶۰۰ سی سی موتور فقط با حجم مثلاً ۲۰۰ سی سی کار کند که این امر در کاهش مصرف سوخت موثر خواهد بود.

ایزدخواه هم با بیان این که این موتور می‌تواند با سوخت‌های مختلف و حتی به صورت هیبرید استفاده شود، تحولی در صنعت موتور و خودرو ایجاد خواهد کرد، اظهار کرد: موتورهای درون سوز معمولی هر یک در دور شخصی بیشترین راندمان را دارند، ولی در این موتور به دلیل متغیر بودن حجم می‌توان در دورهای مختلف به بیشینه راندمان رسید.

وی درباره هزینه‌های ساخت موتور هیدرونیکی گفت: هزینه شبیه‌سازی رایانه‌یی این موتور حدود ۱۵ میلیون تومان و هزینه ساخت نمونه اولیه آن در صورت وجود امکانات و تجهیزات لازم حدود ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. مهندس منوچهر لطفی آزاد، مشاور طرح هم خاطرنشان کرد: این اختراع کاربرد وسیعی در وسائل نقلیه زمینی، دریایی، ریلی و هوایی و کاربردهای شخصی، نظامی، امداد و نجات، راهسازی و سیستم‌های تولید انرژی ثابت و سیار (زنرتورهای اضطراری) معدن کاری، صنایع نفت و گاز، خودروها و تجهیزات دفاعی، سرددخانه‌ها و... دارد که زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری پرسود در اجرای این پروژه فراهم کرده است. اسلامی فرد و ایزدخواه در پایان آمادگی خود را جهت جلس سرمایه‌گذار و واگذاری طرح اعلام کردند.

سهیل ایزدخواه



بلوک مجرزا در محلهای مختلف نصب شود. این ویزگی که امکان تغییر گراینگاه خودرو و رسیدن به شرایط ایده‌آل را فراهم می‌کند، بویزه در خودروهای معمولی هم که موتور مکانیکی دارند، در فرمان و ترمز از سیستم‌های هیدرولیک استفاده می‌شود؛ ولی موتور هیدرونیک سیستمی هیدرولیکی با کنترل الکترونیک است که انتقال قدرت در رادر کف‌اتوبوس هم توزیع کرد.

وی افزود: به دلیل حذف میل لنگ از ساختار موتور محدودیت حرکت پیستون حذف شده و امکان تغییر حجم موتور را نیز فراهم می‌کند که به صرف جویی در مصرف سوخت منجر می‌شود.

ساخت سیستم محرک هیدرونیک که با تلفیق هیدرولیک و الکترونیک طراحی شده، امکان پذیر خواهد بود.

البته در خودروهای معمولی هم که موتور مکانیکی دارند، در فرمان و ترمز از سیستم‌های هیدرولیک استفاده می‌شود؛ ولی موتور هیدرونیک سیستمی هیدرولیکی با کنترل الکترونیک است که انتقال قدرت در آن توسط مایع انجام می‌شود.

اسلامی فرد خاطرنشان کرد: از ویزگی‌های بارز این موتور این است که به دلیل حذف میل لنگ در آن برخلاف موتورهای معمولی که سیلندرها باید در امتداد میل لنگ با اسفلت محو را میل لنگ آرایش پیدا کنند، سیلندرها می‌توانند در محلهای مختلف خودرو مستقر شوند، مثلاً یک موتور شش سیلندری هیدرونیکی می‌تواند به صورت شش

معرفی کتاب

* شرحی بر آین نامه طراحی لرزا های خطوط طوله زیرزمینی

* اصول و عملکرد پکیج شوفاژ دیواری


شرحی بر آین نامه طراحی لرزا های خطوط طوله زیرزمینی

گرفتن تحت اثر نیروی شناوری، "عبور خط لوله از محل گل"، "عبور خط لوله از محل های مستعد زمین لغزش" و "عبور خط لوله از محل های مستعد روانگرایی خاک" می پردازد.

موضوعات این راهنما برای آموزش مهندسان و طراحان در زمینه طراحی لرزا های خطوط طوله زیرزمینی مناسب است. موضوعات مطروخه مطابق اصول شناخته شده عمومی و عملی مهندسی است.

کتاب "شرحی بر آین نامه طراحی لرزا های خطوط طوله زیرزمینی" تالیف و ترجمه همایون بهشتی مال به صورت دو زبانه (فارسی و انگلیسی) سال ۱۳۸۹ توسط نشر اتحاد در ۱۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.

این کتاب شامل سه بخش ضوابط، تفسیر و مثال های تشریحی است و به تفصیل به بحث پیرامون مواردی همچون "عبور خط لوله از محل تغییر شکل دائمی زمین"، "عبور خط لوله از خاک اشیاع و قرار




اصول و عملکرد پکیج شوفاژ دیواری

شوفاژ دیواری، "انواع دستگاه های پکیج"، "شرح اجزای پکیج شوفاژ دیواری"، "سیستم کنترل"، "روش تامین هوای لازم برای احتراق"، "دودکش"، "سختی آب"، "نصب و راه اندازی"، "سرویس و نگهداری" و "عیب یابی" تشکیل شده است.

کتاب "اصول و عملکرد پکیج شوفاژ دیواری" تالیف محمد ساعد کمالی در ۳۰۰۰ نسخه توسط انتشارات شرکت تعاونی سازمان کارکنان آموزش فنی و حرفه ای کشور به چاپ رسید.

کتاب حاضر از بخش هایی همچون "سوخت و احتراق"، "حرارت"، "شرح انواع پکیج های



معرفی کتاب

* راهنمای طراحی و اجرای
دودکش‌های ساختمان

* طراحی و اجرای راه‌پله‌ها



راهنمای طراحی و اجرای دودکش‌های ساختمان

"مقدمه"، "تعاریف و مفاهیم"، "اندازه‌گذاری انواع دودکش‌ها و ونت‌های دستگاه‌های گازسوز"، "اندازه‌گذاری انواع دودکش‌ها و ونت‌های دستگاه‌های مایع سوز"، "دودکش‌های بنایی"، "شومینه‌ها" و "عیوب‌بایی دودکش‌ها و ونت‌ها" است.

کتاب "راهنمای طراحی و اجرای دودکش‌های ساختمان" از مجموعه استانداردها و آیین‌نامه‌های ساختمانی ایران توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در ۵۴۱ صفحه و شمارگان ۲۰۰۰ نسخه منتشر شده است.

این کتاب زیر نظر کمیته تخصصی بخش تاسیسات و در هفت فصل تهیه شده که شامل

در این کتاب سعی شده است با رعایت صرف‌جویی در وقت و هزینه‌ها، با توجه به امکانات معمول و موجود کارگاه‌ها، برای طراحی و اجرای راه‌پله‌های استاندارد و اصلاح و بازسازی راه‌پله‌های غیراستاندارد راه‌کارهایی ارایه شود. شاید برای اولین بار در این کتاب برای استفاده طراحان و مجریان راه‌پله‌ها و سایلی از قبیل شابلون‌پله‌ها، استوانه‌های مدل، قالب‌های فلزی بدون پیچ و مهره معلق (نصب از بالا) طراحی و معرفی می‌شود.

طراحی و اجرای راه‌پله‌ها

این کتاب به همت مهندس عباسعلی کشاورزمنش توسط انتشارات وزارت خرد در ۱۶۰ صفحه و ۳۲۰۰ نسخه تابستان سال ۹۰ به چاپ رسیده است. این کتاب در نه بخش شامل "پله و راه‌پله‌ها"، "راه‌پله‌های ساده"، "راه‌پله‌های قوسی شکل"، "راه‌پله‌های خاص"، "راه‌پله‌های غیراستاندارد و روش اصلاح و بازسازی آنها"، "راه‌پله‌های خارج ساختمان و رامپ پارکینگ‌های طبقاتی"، "ایمن‌سازی راه‌پله‌ها"، "پیوست‌ها" و "تصاویر پایانی" تالیف شده است.



دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری یا صندوق‌های فروش در صورتحساب فروش صادر به منزله چاپ تلقی می‌شود.

تبصره‌اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مدامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده کنند.

۱-۳- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا یا خدمات شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارایه و در مواردی که خریدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را از اطراف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (بیوست ۲) به اداره امور مالیاتی اعلام کند. مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسؤول خواهند بود.

۲-۳- در صورت فروش کالا یا خدمات به مصرف کننده نهایی، درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نیست.

۳-۴- درج شماره اقتصادی در قراردادها، استاد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۲ آن، متضامناً مشمول خواهد بود.

۴-۳- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، مؤسسات ولایتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از اتفاقی و غیراتفاقی مکلفند در کلیه قراردادها، اوراق و فرم‌های مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه‌نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام کنند.

۴- تکالیف اشخاص ثالث:

۱-۴- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه وارد کنندگان، صادر کنندگان، حق العمل کاران در اظهارنامه‌های گمرکی است.

۲-۴- ذیحساب‌ها یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (بیوست ۳ و ۴) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و بیمانکاری را طبق فرم نمونه (بیوست شماره ۵) تا

۱- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

۱-۱- کلیه اشخاص حقوقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل.

۱-۲- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت کنند.

۱-۳- در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای

شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ یا مشارکت‌های مدنی موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می‌شود.

۲- نحوه ثبت نام و درخواست کارت

۱- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی

که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌کند به سامانه ثبت نام مؤذین و تخصیص شماره اقتصادی به نشانی WWW.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام کنند.

۲-۱- اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی شده‌اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله اتحصال، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات

مذکور، از طریق درگاه به سازمان امور مالیاتی مربوط اعلام کنند در غیر اینصورت هر گونه مسؤولیت ناشی از آن به عهده دارندگان کارت است.

۲-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و بکارگیری شماره اقتصادی باید حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده کنند.

۳- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

۱-۳- اشخاص حقوقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح

فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (بیوست شماره ۱) استفاده کنند و در صورت حساب‌های صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج کنند. درج

با نا اخیار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موقوفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مربوط درج کرده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم کنند.

هدف: اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱

دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می‌کنند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرند.

تعاریف:

کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می‌شود.

شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می‌شود.

صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شده در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستورالعمل، کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.

اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل، کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.

مصرف کننده نهایی: منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را مناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کرده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی‌کند.

و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات، جرایم متعلق را برای اعیان مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مطالبه کنند.

۷-۲- مؤید مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معرض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رای هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.

۷-۳- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربیط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوءاستفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد کنند، موظفند از طریق اداره کل ذیربیط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش دهند تا عنده‌لاقضاء متخلquan تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضایی، مانع مطالبه و وصول جرایم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر خواهد بود.

۸- موارد ابطال کارت اقتصادی:

در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل می‌شود:

۱- فوت اشخاص حقیقی

۲- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

۳- اخلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربیط

۴- صدور حکم مراجعت قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی

تذکر: ۱- دارنده کارت اقتصادی با قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحويل و ابطال کارت اقدام کنند.

تذکر: ۲- استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوءاستفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات برآمد و جرایم متعلقه مسؤولیت تضامنی خواهد داشت.

تذکر: ۳- صدور کارت المثلثی دارای محدودیت‌های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسؤولیت صاحب کارت خواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضایی اعلام شود.

على عسکري

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۶-۲- عدم ارایه فهرست معاملات، مشمول جریمه‌های معادل ادرصد مبلغ معاملاتی که فهرست آنها را نشده، خواهد بود.

۶-۳- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات برآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با شخصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است، مسؤولیت تضامنی خواهد داشت.

۶-۴- در مواردی که خریدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری و فروشندۀ نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (۲-۲) این دستورالعمل اقدام کند، خریدار با توجه به مسؤولیت تضامنی مشمول این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج و ارایه کند.

یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه‌ای به اداره امور مالیاتی ذیربیط ارایه دهند.

۴-۳- باشکوه مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات باشکوه اعم از ارزی و ریالی درج کنند.

۴-۴- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم‌های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج و ارایه کند.

۵- نحوه ارایه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

۱-۵- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندۀای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه‌ای، طبق فرم نمونه (بیوست شماره ۳۰۴۵) به اداره امور مالیاتی ذیربیط ارایه کنند.

تبصره- چنانچه اتهامات سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصل‌های سال شمسی باشد، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله نسبتی از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع خواهد بود.

۶-۶- در صورت تعدد جرایم برای یک معامله حداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰ ادرصد مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرایم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع خواهد بود.

۶-۷- هر گونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوءاستفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسؤولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با بولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

۷- نحوه رسیدگی و مطالبه جرایم توسط ادارات امور مالیاتی:

۱-۷- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هر گونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظرات دوره‌ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیت‌های اقتصادی مذکور، بررسی‌های لازم را در طول دوره‌های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.

چنانچه مأموران مالیاتی در بررسی‌های دوره‌ای رسانیدگی‌های به عمل آمده با تخلفات مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۸۰

۶- تخلفات و جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره‌های ذیل آن:

۱-۶- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰ ادرصد مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

تصور شناسنامه فنی به صورت ناقص از سر گرفته می‌شود

نظرارت ویژه بر ساخت و ساز

آمد و شدهای بسیاری که ظرف دو سال گذشته میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی بر سر موضوع تعلق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی صورت گرفت، در تازه‌ترین توافق صورت گرفته میان این دو نهاد مجری برای صدور شناسنامه فنی ساختمان قرار است از راه حلی کلیدی برای رفع اختلافات موجود استفاده شود. به این ترتیب و به منظور رفع پیارهای از موارد اختلاف نظر ناشی از طولانی شدن پروسه صدور پروانه ساختمانی در نتیجه روند زمان بر تایید فرایند آغاز ساخت از سوی نظام مهندسی، با راه‌اندازی قرم‌افزار جدید نظام مهندسی، ارتباطات اداری میان نظام مهندسی و شهرداری به منظور رعایت موارد مورد نیاز برای تایید مراحل ساخت تسهیل خواهد شد. به نحوی که به گفته مقام ارشد سازمان

ساخت و سازهای کوچکی که توسط سازویفروش‌های غیرمتخصص در نقاط مختلف تهران اجرا می‌شود و حوادث ریزش و تخریب بیشتر از این نوع ساخت و سازها نشات

می‌گیرد. از تصویر شناسنامه فنی معاف هستند. گروه مسکن-هایر شادمانی: دو سال تعليق بدون دليل طرح صدور شناسنامه فنی ساختمان در تهران، سرانجام به توافق دو نهاد مسؤول ساخت و ساز بر سر صدور مجدد شناسنامه فنی اما به صورت ناقص منجر شده است.

با توافق جدید بین سازمان نظام مهندسی تهران و شهرداری تهران، مقرر شده برای ساختمان‌های با زیربنای بالای ۲ هزار مترمربع، شناسنامه فنی صادر شود تا در صورت موقفيت آمیز بودن طرح، شناسنامه برای ساختمان‌های با متراز کمتر نیز صادر شود.

همچنین از فردا، مسؤولیت معرفی مهندس‌ناظر به پروژه‌های ساختمانی از شهرداری تهران به سازمان نظام مهندسی و اگذار می‌شود تا در ظاهر نقش این سازمان در نظارت کفی بر ساخت و سازهای پرحداده پایخت جدید شود!

شهرداری تهران دو سال پیش یک طرفه، تصویر شناسنامه فنی را لغو کرد؛ اما حالا قرار شده این طرح دوباره به اجرا در بیاید.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در نتیجه

توافق ناقص برای صدور شناسنامه فنی به این معنی است که فقط ساخت و سازهای بالای ۲۵ تا ۳۰ واحد مسکونی مشمول شناسنامه می‌شوند و کماکان عده

۹۹
شہرداری تهران
و نظام مهندسی
توافق کردد
برای ساختمان‌های
بیش از ۳۰۰۰
شناختنامه فنی
صادر شود

“



انتقاد از اجرای ناقص قانون نظام مهندسی

همچنین عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تهران با تأکید بر اینکه تمام ساخت و سازها به موجب قانون باید تحت کنترل و نظارت کامل سازمان نظام مهندسی انجام شود به «دبیای اقتصاد» گفت: شناسنامه فنی ساختمان باید از سال‌ها قبل اجرایی می‌شد.

جعفر بلبلی افروز: براساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، مهندس ناظر باید از سوی این سازمان انتخاب و معرفی شود و نظارت بر عملکرد وی هم جزو وظایف اساسی سازمان نظام مهندسی است.

وی با انتقاد از توافق نیمه کاره صورت گرفته با شهرداری و نادیده گرفتن صدور شناسنامه فنی برای ساخت و سازهای زیر ۳ هزار مترمربع تأکید کرد: آنچه مسلم است اینکه قانون باید به صورت دقیق و کامل اجرا شود؛ بنابراین زمانی که براساس قانون حتی یک متر ساخت و ساز هم باید با نظارت کامل سازمان نظام مهندسی و طی روند لازم برای صدور شناسنامه فنی انجام شود. دلیلی برای اجرای ناقص قانون و مرزیندی مترازها برای صدور شناسنامه فنی وجود ندارد.

بلبلی خاطرنشان کرد: صدور شناسنامه فنی برای ساخت و سازهای بالای ۳ هزار مترمربع براساس آخرین توافق صورت گرفته قرار است برای مدتی به صورت آزمایشی انجام شود.

وی افروز: براساس توافق‌های به عمل آمده، در صورت موفقیت‌آمیز بودن رفع تعليق از ماده ۳۲ و صدور شناسنامه فنی برای متراز یاد شده، نظارت کامل بر ساخت و ساز و صدور شناسنامه فنی برای سایر مترازها نیز نهایی و اجرا جواهد شد.

منبع: دبیای اقتصاد ۹۱/۴/۴

اعلام کرد: براساس تازه‌ترین توافق سازمان نظام مهندسی با شهرداری تهران، اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی برای ساخت و سازهای بالای ۳ هزار مترمربع به محض راه‌اندازی و نصب کامل نرم افزار جامع نظام مهندسی بر روی سیستم‌های این دو سازمان از سر گرفته می‌شود.

سعید غفارانی افروز: نرم افزار جامع نظام مهندسی به عنوان راه حلی کلیدی برای رفع اختلافات موجود در خصوص طولانی شدن پروسه صدور پروانه ساختمنی که پیش از این به عنوان یکی از دلایل تعليق ماده ۳۳ از سوی

شهرداری مطرح می‌شد، در توافق تازه مورد استفاده قرار می‌گیرد و به این ترتیب زمان صدور پروانه ساختمنی که در گذشته زمانی قبل توجه و نسبتاً طولانی بود به حداقل می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در حال نصب این نرم افزار بر سیستم‌های دو سازمان (نظام مهندسی و شهرداری تهران) مجری شناسنامه فنی ساختمن هستیم و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که ظرف یک ماه تا ۴۵ روز آینده، با نصب کامل این نرم افزار صدور شناسنامه فنی ساختمن برای ساخت و سازهای بالای ۳ هزار متر آغاز شود.

ریس سازمان نظام مهندسی تهران با بیان اینکه سازوکار درنظر گرفته شده برای ساخت و سازهای زیر ۳ هزار مترمربع تنها شامل انتخاب و معرفی مهندس ناظر واحد صلاحیت می‌شود، افروز: از دو شنبه هفته‌جاري مهندسان ناظر برای این ساخت و سازها با انتخاب و معرفی سازمان نظام مهندسی به کار گرفته می‌شوند.

نظام مهندسی تهران، با استفاده از نرم افزار جامع نظام مهندسی تقریباً تمام موانع موجود در مسیر صدور شناسنامه فنی برای ساخت و سازهای بالای سه هزار متر از میان برداشته می‌شود. آن طور که سعید غفارانی ریس سازمان نظام مهندسی تهران به «دبیای اقتصاد» اعلام کرده است: فرآیند اجرایی کامل ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی تنها شامل ساخت و سازهای بالای ۳هزار متر از مربع می‌شود. به تازارش «دبیای اقتصاد»، براساس این توافق از فردا مهندسان ناظر موراد تایید سازمان برای ساخت و سازهای زیر ۳

هزار مترمربع مستقیم از سوی سازمان نظام مهندسی به ساخت و سازهای تهران معرفی می‌شوند. این در حالی است که فرآیند صدور شناسنامه فنی برای ساخت و سازهای بالای ۳هزار مترمربع به دلیل پروسه نصب نرم افزار جامع نظام مهندسی به منظور تسهیل برقراری ارتباطات اداری بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری حداقل طرف ۴۵ روز آینده عمل اجرا می‌شود. این در حالی است که طی دو سال گذشته تحت تاثیر تعليق شناسنامه فنی، مهندس ناظر مستقیم از طریق شهرداری به سازنده معرفی می‌شد و عمل اسازمان نظام مهندسی نقشی در ساخت و ساز نداشت.

تسهیل روند صدور پروانه ساخت؟ در این زمینه، ریس سازمان نظام مهندسی تهران با تأکید بر ضرورت رفع اختلافات به منظور از میان برداشتن موانع موجود برای صدور شناسنامه فنی ساختمن به «دبیای اقتصاد»

۶۶

فعالیت بساز
و بفروشها
کماکان
معاف از نظارت!

۶





غفرانی به مهر اعلام کرد:

دلایل تخریب مسجد حضرت رقیه(س)/ ناظر پروژه ۲۰۰ پروژه دیگر در دست دارد!

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با عنوان دلایل بروز حادثه در مسجد حضرت رقیه(س) اعلام کرد: مهندس ناظر این پروژه، ۲۰۰ کار دیگر هم در دست اجرا دارد.

سعید غفرانی در گفتگو با مهر در خصوص تخریب مسجد حضرت رقیه(س)، یکی از عوامل بروز این حادثه را پی سازی اشتباه دانست



و اظهار داشت: پروژه کنار مسجد مشکل از سه پلاک بود که از سوی مالک تجمعی شد و هنگامی که مالک، سه پلاک را تخریب می کند، پی سازی بدون نظارت و با اشکال انجام می گیرد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: عامل بعدی این بود که مسجد حضرت رقیه(س) اسکلتی ناپایدار و قدیمی داشته است و کمترین اصول مهندسی هم در آن رعایت نشده بود ضمن آنکه بارندگی های اخیر هم این موضوع را تشدید کرد.

وی بایان اینکه مهندس ناظر در این حادثه مقصراً شناخته می شود، گفت: این مهندس ناظر ۲۰۰ پروژه در دست اجرا داشت و طبیعی است که نمی توان با این حجم کار نظارت درستی را بر اجرای پروژه ها انجام داد بنابراین این حادثه انتظار می رفت.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه بیش از یکسال است که نظام مهندسی از معرفی مهندسان ناظر در پروژه ها کنار گذاشته شده است، بیان کرد: شهرداری مسئول انتخاب مهندسان ناظر در پروژه ها است؛ بنابراین نظام مهندسی نمی تواند کنترلی بر تعداد پروژه هایی که ناظران دارند داشته باشد.

غفرانی بایان اینکه به طور حتم در این حادثه ناظر مسئولیت داشته تا گوبدباری نادرست را گزارش کند، افزود: نتیجه دور زدن سازمان نظام مهندسی ساختمان و عدم حضور فیزیکی این سازمان همین می شود.

وی با تأکید بر اینکه باید تدبیر لازم به کار گرفته شود تا شاهد این اتفاقات نباشیم، بیان کرد: پروانه اشتغال به کار ناظر به عنوان مسئول اجرای این پروژه از سوی نظام مهندسی باطل می شود و به همراه پیمانکار باید در دادگاه پاسخگو باشند.

غفرانی تصریح کرد: شهرداری باید به نظام مهندسی ساختمان کمک کند تا این سازمان هم در دخالتی در انتخاب ناظران داشته باشد.

به گزارش مهر، ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه جمعه شب اهالی خیابان شاندیز در منطقه فلاخ با صدای مهیبی از خانه های خود خارج و با دیدن صحنه ریزش سقف و قسمتی از مسجد حضرت رقیه(س) روی رو شدند که منجر به کشته شدن ۶ نفر شد.

تاریخ انتشار، تهران: ۱۰:۰۶، ۰۳/۰۲/۱۳۹۱.

تغییر آدرس دفتر نمایندگی ملارد

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می رساند آدرس دفتر نمایندگی ملارد به جاده ملارد- بولوار مارلیک- فرسیده به میدان سپاه- مجتمع ساحل- بلوک ۲- طبقه دوم- واحد ۲۰۵- کد پستی ۳۱۷۶۱۹۹۹۵۳ تغییر یافته است.

ضمانت شماره تلفن های جدید این دفتر نیز به شرح زیر است:

تلفن: ۰۲۱ - ۶۵۱۷۸۷۵۵

فکس: ۰۲۱ - ۶۵۱۷۸۷۹۹

اعلام حق الزحمه خدمات مهندسی در سال ۱۳۹۱

بنا به اعلام شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا که مبنای محاسبات حق الزحمه خدمات مهندسی قرار می‌گیرد در سال ۹۱ تعیین شد.

۱۷/۰۶/۲۷

تاریخ:

شماره: ۱۱۰، ۹۱، ۴۷۲۷

بسمه تعالیٰ

پیوست:



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان تهران

کلیه روسای محترم دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سلام

به اطلاع می‌رساند براساس ابلاغیه شماره ۱۳۶۴/۲/۲ مورخ ۹۱/۲/۲ شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان (تصویر پیوست) ، هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا که مبنای محاسبات حق الزحمه خدمات مهندسی قرار می‌گیرد در سال ۹۱ به شرح زیر تعیین گردیده است:

گروه ساختمان	هزینه ساخت	هزینه منزوع	۳,۵۵۳,۰۰۰	۴,۰۰۸,۴۰۰	۴,۹۰۲,۰۰۰	۵,۵۵۹,۰۰۰	۵,۹۲۱,۰۰۰	از روی شالوده	ارتفاع از روی شالوده	۱۲ نا ۱۵ طبله از روی شالوده	۱۲ نا ۱۶ طبله از روی شالوده	۱۶ طبله و بالاتر از روی شالوده
گروه ساختمان	هزینه ساخت	هزینه منزوع	۳,۲۶۳,۰۰۰	۴,۰۰۸,۴۰۰	۴,۹۰۲,۰۰۰	۵,۵۵۹,۰۰۰	۵,۹۲۱,۰۰۰	شالوده	شالوده	شالوده	شالوده	شالوده

و با اعمال ضرائب جدول شماره ۱۱ شیوه نامه مذکور ، مجموع حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت برای چهار رشته در سال ۱۳۹۱ به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف	ب	ج	د	گروه ساختمان
۱۹ طبله از روی شالوده	۲۴ طبله از روی شالوده	۱۱ و ۱۲ طبله از روی شالوده	۱۲ نا ۱۵ طبله از روی شالوده	تعداد طبلات خدمات مهندسی
۱۳۶,۰۵۷	۱۳۶,۰۵۷	۲۵۷,۳۵۵	۲۱۰,۷۲۱	سوان
۱۳۶,۰۵۷	۱۳۶,۰۵۷	۱۸۴,۱۸۸	۱۵۲,۴۲۴	حق الزحمه در هر متر مربع بر حسب روال
۱۳۶,۰۵۷	۱۳۶,۰۵۷	۱۱۵,۹۱۹	۱۰۱,۲۸۳	سهم حق الزحمه ناطران ۴ رشته و همانکن تنه
۱۳۶,۰۵۷	۱۳۶,۰۵۷	۹۴,۸۰۲	۸۲,۹۰۵	سهم حق الزحمه طراس ۴ رشته

با عنایت به ترتیبات مقرر در فصل پنجم شیوه نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که به سازمانهای استان اجازه اعمال تعدیلاتی در ارقام فوق را می‌دهد، بدینه است تا زمان انجام تشریفات مذکور، ارقام ابلاغی شورای مرکزی را مبنای تعیین حق الزحمه قرار می‌باشد و در صورت تصویب تعدیلات مذکور ، آنها را جایگزین ارقام فوق نمایند.

سعید غفارانی

رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان تهران

رونوشت

- اعضا، مدیریت هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت استحضار و اقدام لازم

- امور کنترل ساختمان جهت استحضار و اقدام لازم

- امور فنی و مهندسی سازمان جهت استحضار و اقدام لازم

✓ - واحد فن اوری اطلاعات جهت درج در سایت سازمان (مشترک)

- امور دفاتر نمایندگی

اطلاعیه مهم در خصوص استفاده از مواد پلی استایرن در پروژه‌های ساختمانی

ریس موز تحقیقات ساختمان و مسکن طی نامه‌ای توضیحاتی در خصوص استفاده از مواد پلی استایرن در پروژه‌های ساختمانی ارایه کرده که متن این نامه را در زیر مشاهده می‌فرمایید.

پست‌نامه

جمهوری اسلامی ایران
پژوهش و توسعه‌گزاری

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن



شماره: ۹۰-۸-۷۱۷۱ تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۰ بوسن:

شماره:

ب



س

برادر گرامی جناب آقای مهندس رضایی
مدیر کل محترم اداره مسکن و شهرسازی تهران

سلام علیکم،

احترام‌آمیز استحضار می‌رساند با توجه به مصالح مورد استفاده در پروژه‌های ساختمانی کشور و به منظور جلوگیری از خواست تلحیق مالی و حانی در آینده، لازم است هر گونه پلی استایرن مورد استفاده در ساختمان (اعم از پلی استایرن متبسط شده (EPS) یا پلی استایرن اکسپوکس (XPS)) در سیستم‌های مانند سیستم قالب‌های عالیق مانندگار از جنس پلی استایرن متبسط شده (Système ICF)، سیستم 3D Panel سالمه مرکب عالیق حرارتی (بروتی (نمای)، ETICS)، بلوكهای سقفی پلی استایرن و ... از نوع کنتسور (خود خالوش‌شو) بوده و دارای صدرک "گواهی نامه فنی" از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن باشد و مطابق صوابط فنی و اجرایی این مرکز استفاده شود که در سایت الکترونیکی این مرکز به آدرس www.bhrc.ac.ir در قسمت "بخش‌های تحقیقاتی" بخش "آتش و ساختمان" ارائه شده است صدور صدرک "گواهی نامه فنی" این مرکز مستلزم مازدید نمایندگان این مرکز از خط تولید و با تبار و انجام آزمایش‌های لازم مطابق استانداردهای مربوطه می‌باشد خواهشمند است با توجه اهمیت موضوع دستور فرمایید به نحو مقتضی در این خصوص در آن استان اطلاع‌رسانی شود تا مهندسین ستوار، بیمانکاران، مهندسین ناظر، کارفرمایان و استفاده‌کنندگان از محصولات ساختمانی به این موضوع مهم توجه داشته باشند.

با آرزوی توفيق الهی



برخان نیت - خدمت ایران (از زمان راهنمایی از زمین اطلاع رسانی شد)
استانی در مردم ایران اجرا شد

ارائه شد

تهران - بزرگراه شعب دهل ۹، ج.د.، منطقه ۱۰، خیابان ۱۳۹۵، تلفن: ۰۲۱-۰۲۱۵۷۰۰۰۰ / فکس: ۰۲۱-۰۲۱۵۷۰۰۰۰
صفحته الکترونیک: www.bhrc.ac.ir / پست الکترونیک: info@bhrc.ac.ir